

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА \_\_\_\_\_ РСФСР

Управление по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Сел. Андзатикау. Комплекс.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		1/2,5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-  
ние памятника — для памятников истории)XVI - XVIII в.в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Северо-Осетинская АССР

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

Алагирский р-н, Хилакское ущ., сел. Андзатикау.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4  
 Фото фрагментов —  
 Генплан — I  
 Обмеры: план —  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) {
- для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
  - для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
  - для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Как сообщается в литературе, селение Андятикау возникло не ранее XVI века. По преданию оно основано ингушом Андиевым, скрывавшимся от кровной мести в горах Осетии. В позднейшее время в Андятикау насчитывали 6 дворов Андиевых и 2 двора Еловых.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Почти все постройки селения руинированы до фундаментов. На полную высоту объема сохранилась только боевая башня Андиевых. Две боевые башни на юго-восточной окраине и прямоугольный в плане ганах сохранили стены на высоту около 1,5-2-х метров.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

**Селение Андятикау расположено в живописной долине Хилакского ущелья в верховьях р. Фиагдон. Оно занимает небольшую территорию на довольно ровной площадке, примерно в 150 метрах от реки.**

**Каменные постройки селения, прежде образовывавшие 8 жилых комплексов, в настоящее время сильно руинированы. В центре возвышается единственный сохранившийся в целостности четырехярусный объем башни Андиевых /см. паспорт/. К юго-востоку от нее по остаткам стен прослеживается расположение еще двух аналогичных башен, а на самой восточной окраине видны руины прямоугольного в плане ганаха, сохранившего с южной и западной сторон остатки стен на высоту одного яруса. Расположение остальных построек селения прослеживается по фундаментам. Последовательно пристраиваемые одна к стенам другой, они образовывали сложную по планировке многосоставную застройку, включавшую жилые и хозяйственные помещения, а также промежуточные внутренние дворы. Каменные стены ограды и внешние замкнутые стены самих башен придавали комплексу неприступный характер средневекового крепостного укрепления.**

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

**Интересен как один из примеров однофамильного горного селения в Северной Осетии. Датируемый временем не ранее XVI века, он связан с поселением в горах Осетии пришлых /в данном случае ингушских/ фамилий.**

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

- А. Цагаева. Топонимия Северной Осетии. Орджоникидзе, 1975, стр. 110**  
**А. Робакидзе, Г. Гегечкори. Форма жилища и структура поселений горной Осетии. КЭС, У, I. Тбилиси, 1975, стр. 60, прилож. табл. ХУШ, рис. I**  
**Б. Калоев. Осетия. М., 1971, стр. 50.**

# IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

характеристика общего состояния:  
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану **не имеется**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**не установлены**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **не используется**

д) дата и № охранного документа **не имеется**

Дата составления паспорта Составитель **В. Кулаков, архитектор.**

15

12.1980

(ф., и., о., должность или профессия)  
 (подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.




\*D000010229\*

(подпись)

Северо-Осетинская АССР Алагирский р-н.

с. Андиятикау.

Башня с остатками стен.



№1 - Боевая Башня (Андиевых)

0 5 10 20м

ОБМЕР Н. КАРВАЕВОЙ 1979г



СО АССР  
Алашкерский р-он  
с. Анчалытжау.  
Комплекс

228

Фото Камырского  
1979г





СО АССР  
Амгирский р-он  
с. Андрайтка  
Коллекция

229

фото Каширского  
1979г.



во АССР  
Алашский р-он  
с. Андрайткау  
Кодылыке

22,10

фото Каширского б.  
1979 г.



Со Жер  
Алашский р-он  
с. Андриаткау  
Комплекс

22, 18

фото Камырская  
1979г.

3.1/2.5/-1.65.2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Упр. по охране пам-ков истории и культуры

Адрес Сев. Осетия, Алагирский р-н, Хилакское ущ., сел. Андиятикау.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Сел. Андиятикау. Комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	<input checked="" type="checkbox"/> памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		1/2.5/	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА ХVI-XVII в.в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по исполн.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки  
 «15» 12 1980 г.  
 м. п.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны		реставрационные мастерские	
союзный	республикан.	местный	местные
			музей, архив, НИИ

Составитель В. Кулаков, архитектор

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_ (ф., и., о., подпись)



Пример однофамильного горного селения, связанного с поселением в горах Осетии пришлых /в данном случае ингушских/ фамилий.

Селение занимает небольшую территорию на довольно ровной площадке в долине Хилакского ущелья, примерно в 150 метрах от р. Фиагдон.

Каменные постройки его, прежде образовавшие 8 жилых комплексов, в настоящее время сильно руинированы. В центре возвышается единственный сохранившийся в целости объем боевой башни Андиевых. К юго-востоку по остаткам стен прослеживается расположение еще двух аналогичных башен, а на восточной окраине видны руины прямоугольного в плане ганаха. Расположение остальных построек прослеживается по фундаментам. Последовательно пристраиваемые одна к другой, они образовывали сложную многосоставную застройку, включавшую жилые и хозяйственные помещения, а также промежуточные внутренние дворы.