

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРГосинспекция по охране памятников истории и культуры Мин-ва культуры  
(наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Восточный склад в комплексе пороховых складов.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

I-я четверть XVII в.; начало XIX в.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Астрахань, ул. Пороховая, 8  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

крупнейший округ, районный пункт, путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-нач. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-рекреационн.	аэробио-подорожно-выездн.	иные назначения	консти-вентн.	не исполь-зуется
+	музей-фила. клуб		больш. спорт. дворц.		государствен. торгов. архивная склад	

+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов — 1
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| а) | { | для памятников архитектуры                             | — историческое значение, кем и когда произведены работы и реконструкция, время постройки.                             |
|    |   | для памятников истории                                 | — историческое значение; краткая характеристика событий в том, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    |   | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, стиль, школа, историческая судьба.   |

Восточный свод в составе всего комплекса, расположенного близ б. Царевой слободы нач. XVIII в., выстроен вскоре после пребывания в Астрахани Петра I (1722 г.), придававшего большое значение мероприятиям по укреплению города важными стратегическими комплексами.

По местному преданию, в начале прошлого века на сводской территории произошел сильный взрыв, разрушивший первоначальную постройку. После взрыва сооружение было отстроено заново. Ряд особенностей постройки (см. ниже) подтверждает достоверность этого предположения. Следует отметить, что восточная постройка пострадала, видимо, менее всего, так как ее цилиндрический свод сохранил первоначальную кривую.

б) реставрация в урочище, близлежащие первоначальные объемы памятника.

В начале XIX в. первоначальный объем был обнесен коими кирпичными стенами.

в) реставрационные работы (объем характеристики, проект, фото, фото архивной документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

4)	{	для памятника археологии	-- характер культурного слоя, каменные находки.
		для памятника истории	-- архитектурная памятника, колонны, восток и время установления мемориальной доски.
		для памятника архитектуре	-- описание особенностей планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер фасадов и интерьеров; наличие мозаик, скульптуры, керамического материала; строительный материал, основные технологии.
		для памятника искусству, науке	-- описание особенностей композиционного и конструктивного решения; темы, материал, техника, размер.

Одноэтажное, прямоугольное в плане, кирпичное, оштукатуренное здание находится в восточном углу квадратной складской территории, на склоне пологого холма. В 300 метрах к северу и востоку от памятника располагаются современные 4-5-этажные жилые дома. Основные габариты: 25,4 x 10,8 м. В объеме-планировочном решении здание восточного склада идентично южному складу. Так же как и другие склады, здание сильно вытянуто по линии северо-запад - юго-восток. Постройка имеет один вход, который располагается по оси поперечного северо-западного фасада. При перестройке склада, также как и в южном складе, здесь внутри были сохранены стены первоначального прямоугольного в плане объема, образующие единое крупное складское помещение. Помещение перекрыто цилиндрическим сводом. Наружные стены нач. XIX в. образуют замкнутый коридор вокруг складской камеры. Коридор имеет плоское перекрытие. При устройстве окон в продольных стенах нач. XIX в. было учтено расположение оконных проемов старого сооружения. Во внешних поперечных стенах сохранилось по одному небольшому полукруглому окну во фронтоне (позднее заложены).

Фасады здания гладкие, окрашены в светло-желтый цвет. По продольным фасадам проходит белокаменный профилированный карниз. Белокаменный покров заштукатурен. Железная кровля двускатная. Стены коридора внутри оштукатурены и побелены; стены помещения обмазаны и побелены. Пол деревянный, из широких настиловых досок. Размеры кирпича: 26 (27) x 12 (13) x 6,5 (7).

8) объект уникален общественной, научно-исторической и художественной значимостью памятника.

Здание является интересным образцом складского сооружения XVIII - нач. XIX вв., в котором оригинально используются элементы I-II четв. XVII в.; является важным элементом складского комплекса.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружено.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятника археологии	культурного слоя включенных находок				
для памятника архитектуры и истории	конструкция стен покрытий полы полы двери фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	искусства скульптуры орнамент			+	
для памятника монументального искусства	скала постамента скульптуры грунта архитектуры				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сильная	средняя	слабая	не охраняется
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану Решением Комитета по культуре № 406 от 07.10.1976

в) границы охраняемой зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не имеется.



0000006747

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Склад военного ведомства.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

сентябрь 1976.

Составитель ст. науч. сотр. Писитин В. П.

(Ф. И. О., должность или профессия)

  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)





КРЫТЬ



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.6. -I.9.8.  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция Мин-ва культуры (индекс)  
 Адрес Г. Астрахань, ул. Пороховая, 8. (наименование республиканского органа охраны)  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Восточный склад в комплексе пороховых складов.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА I-я четв. XVIII в.; начало XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	да

наличие утверждённой охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	3		

место хранения документов \_\_\_\_\_

Дата составления карточки 6 СЕНТЯБРЯ 1976  
 М. П.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			+

Составитель ст. науч. сотр. Никитин В. П. Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_  
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись) (Ф. и. о., подпись)

*В. П. Никитин*



## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Одноэтажное, прямоугольное в плане, кирпичное оштукатуренное здание находится в восточном углу квадратной складской территории. Так же, как и другие склады, объём сильно вытянут с северо-запада на юго-восток. Основные габариты: 23,1 x 10,7 м. Вход размещен по оси северо-западного (поперечного) фасада. Как и в южном складе, внутри находятся стены первоначальной постройки, образующее единое большое помещение, перекрытое цилиндрическим сводом. Вокруг старой постройки проходит коридор. Небольшие окна в продольных стенах нач. XIX в. устроены с учетом окон раннего сооружения. Фасады здания гладкие, выкрашены в светло-желтый цвет. Цоколь и карниз — белокаменные. Крыша — на два ската, шиферная.

Памятник — интересный и ценный образец складского сооружения XVIII — нач. XIX вв., в котором своеобразно используются наиболее ранние элементы (I-я четв. XVIII в.).