

5900224002

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2 — 1.40.18
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Министерство культуры Российской Федерации

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

Усадьба И.А. Осипова. Магазин.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник археологии	Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник монумент искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника, — для памятников истории)

Середина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Пермская область, г. Оса, ул. Ленина, 33.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	Жилые помещения	Хозяйственное	Не используется
+	музей, библ., клуб		больн., санат., д-отд.		учреждение торгов., промыш. склад	

+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 2
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Застройка усадебного места купцов I гильдии Осиповых началась в середине XIX в. В 1885 г. усадьба, включавшая 2-этажный каменный особняк, каменный магазин, каменные склады, конюшни и службы оценивалась Осинской городской управы в 4000 рублей. Домовладение муниципализировано в 1918 г.

Магазин построен позднее особняка, но ранее дворовых служб. Функционального назначения не менял.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В брандмауэре прорублены окно и дверь. Изменена конструкция кровли. В интерьере стены обшиты доской. Двери с лицевой стороны обиты железом.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Памятник расположен в северо-западном углу усадьбы, ориентирован на запад на ул. и пл. Ленина.

Здание кирпичное 1-этажное с подвалом. Главный западный фасад имеет симметричное решение. По оси симметрии над венчающим карнизом — прямоугольный ступенчатый аттик и металлический кованый парапет на кирпичных столбиках с филенками. В центре фасада располагается двустворчатая дверь, обрамленная лопатками. Вход в здание осуществляется по каменному двустороннему крыльцу на кирпичном своде. Под крыльцом располагается вход в подвал. По обе стороны двери расположены окна с лучковыми перемычками и сегментными завершениями. Окна имеют металлические ставни. Дверь деревянная щитовая с сохранившимися металлическими навесами, скобами, запирающим механизмом. Северо-западный угол здания выделен рустованной лопаткой.

Северный фасад — первоначально глухой брандмауэр, в настоящее время имеет пробитую дверь и окно (заложено). К восточному фасаду примыкает кирпичное 1-этажное здание служб. С юга здание примыкает к 2-этажному особняку.

Здание прямоугольное в плане, размерами 9,3x10,3 м. Кровля металлическая односкатная. Перекрытия подвала — кирпичный цилиндрический свод, усиленный 8 кирпичными столбами; перекрытие здания — кирпичные сводики по металлическим балкам. В интерьере сохранился чугунный литой столб, поддерживающий поперечную балку-прогон.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник входит в состав купеческой усадьбы, является типичным образцом торгового помещения, расположенного в непосредственной близости от жилья владельца.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГАПО, ф. 281, оп. 2, д. 14, л. 20.
2. Открытка. г. Оса, Николаевская улица. Типография И.А. Кузнецова. Нач. XX в.
3. Журналы Осинской городской думы за 1909 г. Оса, 1910. С. 53.
4. Шилов В. Знай свой родной город. // Советское Прикамье (Оса), 1973, 12 июля.
5. Оса и Осинский район. Путеводитель. Оса, 1991. С. 31.
6. Оса. Фотокнига. Оса, 1991. С. 45—46.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. искусства
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
		+	
		+	
		+	
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Малого Совета Пермского облсовета от 20.05.93 г. № 683.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ.) **нет.**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

10.03.98 г. N 09

Дата составления паспорта

Составитель

Киселев А.Б.,

главный специалист ОЦОП.

А. Б. Киселев
(подпись)

«10» марта 1998 г.

Инспектор по охране памятников

Елембаев Л.К.


Л. К. Елембаев
(подпись)



D000017603




Пермская обл.,
г. Оса,
ул. Ленина, 33.
Усадьба купца И.А. Осипова. Магазин. (XIX в.)
Генплан.



1. Усадьба купца И.А. Осипова. Магазин.
2. Усадьба купца И.А. Осипова. Особняк.
3. Усадьба купца И.А. Осипова. Службы.
4. Усадьба купца И.А. Осипова. Кинотеатр «Амшир».
5. Дом В.О. Шешукова.
6. Магазин купца Амирханова.
7. Городская управа.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оса, ул. Ленина, 33.
Усадьба купца И.А. Осипова, XIX в.
МАГАЗИН.
План подвала.

С ←




0 10м

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оса, ул. Ленина, 33.
Усадьба купца И. А. Осипова, XIX в.
Магазин.

План этажа.

С ←



0 10 м



МАГАЗИН
ЗАВАНДОНО СЕЛБИО

Пермская область, г. Оса, ул. Ленина, 33.

Усадьба купца И.А. Осипова. Магазин.

Фото 1. Западный фасад.

Фото Л. Елембаева, 1998 г.



Пермская область, г. Оса, ул. Ленина, 33.

Усадьба купца И.А. Осипова. Магазин.

Фото 2. Интерьер.

Фото Л. Елембаева, 1998 г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Министерство культуры Российской Федерации (индекс)
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Пермская область, г. Оса, ул. Ленина, 33
 (АССР, край, область; район, автоном. обл.; национальн. округ; населен. пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Усадьба купца И.А.Осипова. Магазин

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Середина XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+					+	

предлож. по использ. Магазин

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов органы охраны

Дата составления карточки 10 марта 1998.

союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ ГИИ
	+	+			

М. П. Киселев А.Б.

Составитель Киселев А.Б. Инспектор по охране памятников Елембаев Л.К.
 (ф.и.о., должность или профессия, подпись) (ф.и.о., подпись)

главный специалист ОЦОП

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Памятник входит в состав купеческой усадьбы. Находится в северо-западном углу усадьбы, ориентирован на запад на ул. и пл. Ленина.

Здание кирпичное 1-этажное с подвалом. Главный западный фасад имеет симметричное решение. По оси симметрии над венчающим карнизом — прямоугольный ступенчатый аттик и металлический кованный парапет на кирпичных столбиках. В центре фасада — двустворчатая дверь, обрамленная лопатками. Под крыльцом — вход в подвал. По обе стороны двери — окна с лучковыми перемычками и сегментными завершениями. Окна имеют металлические ставни. Сохранились металлические детали двери. Северо-западный угол выделен лопаткой.

Северный фасад — первоначально глухой брандмауэр. К восточному фасаду примыкает кирпичное 1-этажное здание служб. Стена южного фасада отсутствует, здание примыкает к 2-этажному особняку.

Здание прямоугольное в плане, размерами 9,3x10,3 м. Кровля металлическая односкатная. Перекрытия подвала — кирпичный цилиндрический свод, усиленный 8 кирпичными столбами, перекрытие здания — кирпичные сводики по металлическим балкам. В интерьере сохранился чугунный литой столб, поддерживающий поперечную балку — прогон.