

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

1010054021

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Минкультуры, Главное управление охраны, реставрации и использования
 (наименование республиканского органа охраны памятников)
 памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

Спассо-Преображенский монастырь,
 Сарай пожарный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1851г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Карельская АССР, г. Сортавала,

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

о. Валаам, в 42 км от г. Сортавала

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровителн.	жилие помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
	музей обла. кафе		бани, санит. з/лет.		учреждение торгов. прямой э. связи	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — 3
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад — 1
 разрез — 1
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятной истории | — истории возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автор неизвестен, строитель и заказчик - Валаамский монастырь.

Построен в 1851 году для хранения пожарных инструментов.

Первоначально кровля была из дороженного прямообрезного теса, служащего сейчас в качестве обрешетки.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В первой половине XX в к торцам сарая пристроены закрытые дощатые складские помещения, установлены парные стиксы на стены, кровля покрыта руберойдом.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

Работы не проводились.

Проект реставрации выполнен в 1989 г. Карельской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, автор Егоркина Н.Д. Хранится в архиве Карельской СМРПМ, арх. № КМ-434.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Находится в ряду хозяйственных построек, расположенных по линии между Водопроводным и Рабочим домами Валаамского монастыря.

Объемно-планировочная структура собственного пожарного сарая — прямоугольный в плане, одноэтажный сруб в форме параллелепипеда, покрытый двухскатной стропильной кровлей. Сруб сложен из круглых бревен "в обло", имеет несколько парных скимов на каждой стене, краша покрыта руберойдом по сплошной дощатой обрешетке. С запада и востока к сараю примыкают прямоугольные в плане, каркасно-обшивные дощатые объемы, покрытые односкатными крышами с металлическим покрытием.

Главный фасад — южный, обращен к собору, имеет единственное в сарае окно. Декоративных элементов нет. В середине южного и северного фасадов расположены ворота, позволяющие осуществить сквозной проезд.

Ворота — двухкосячатые, двери — двупольные, простые на шпонках. Пол в сарае из пластин по балкам, потолка нет, стены — бревесчатые. В западной половине сарая выгорожено теплое помещение с обшитыми досками стенами и потолком. В центре его — круглая печь со стояком. Фундамент — бутовый, размеры плана в осях 13,25х8,5м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная хозяйственная постройка монастыря середины XIX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ЦГА КАССР, ф. 762, оп. I, д 2/12. Книга записей ремонтных работ по окрестным зданиям Валаамского монастыря 1840—1856г.г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление СМ КАСР от

6 августа 1986г. № 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование На балансе Валаамского музея-заповедника, используется под склад и гараж.

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

Составитель В.Коллин архитектор
ф. и. о. (подпись или профессия)

20 октября 198 9 г.

(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников

Маркова В.И.
(подпись)



D000027867

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** Главк охраны памятников **МК РСФСР**
 (наименование республиканского органа охраны)

Адрес **Карельская АССР, г. Сортавала, о. Балаам**
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Спасо-Преображенский монастырь, сарай пожарный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-во
-----------------------------------	---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1851 год

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до первоначального назначения	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещение	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музеев, архив, ИИИИ
союзная	республикан.	местный	республикан.	местные	
+	+	+		+	

Дата составления карточки **20 октября 1983 г.**

Составитель **М. П. Копина В. В., архитектор**

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников **Маркова В. М.**

(ф. и. о., подпись)

ИИИИ искусств

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположен в ряду хозяйственных построек монастыря.

Объемно-планировочная структура собственно-сарая - это прямоугольный в плане одноэтажный сруб в форме параллелипипеда, покрытый двухскатной стропильной кровлей. Стены рублены из круглого леса "в обло", усилены парными сжимами, крыша покрыта руберойдом по сплошной обрешетке. Декоративных элементов нет.

Главный фасад - южный, имеет единственное окно. В центре южного и северного фасадов расположены ворота. К торцам сарая примыкают каркасно-обшивные поздние пристройки с односкатными крышами. Размеры плана в осях 13,2х 8,5 м.

Типичная хозяйственная постройка монастыря сер. XIX века.