

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

3300326000

Союзная республика РСФСРМинистерство культуры, Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

*Дмитрия Соучевского*I. Наименование памятника Церковь ~~Владимирской Богоматери~~

II. Типологическая принадлежность

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4	

III. Датировка памятника (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1812г.IV. Адрес (местонахождение) памятника Владимирская обл., Камешковской р-н.,(Дмитриевский погост),

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

пос. Придорожный, в 200 метрах от дороги "Камешки - Ковров".

(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. Характер современного использования

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д.отд.		учреждение торгов. про- мышл. склад	+

Приложения:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов— 9

Генплан— 1

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

Вкладыш: 1 лист к пункту VII а.

VI. Исторические сведения

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания

Ранние сведения о Дмитриевском погосте относятся к половине XVII века; в окладных книгах патриаршего Казенного приказа в 1635 году значится " Церковь Дмитрия Солунского, что на Пропастницах ". Церковь была деревянная и в 1737 году сгорела, вместо неё построена вторая деревянная, которая в 1812 году была заменена каменной, ныне существующей.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Нет главы на колокольне, нет кровли над трапезной. В плохом состоянии кровли над другими об"ёмами. Нет полов, дверей, оконных заполнений, разрушен первоначальный интерьер. Во II пол. XIX века пристроен северный придел.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Нет.

VII. Описание памятника

а) для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Стоит на равнине, возле леса в начале деревни, и несколько в стороне от оси ^{ее}улицы С запада-болото.

Здание кирпичное. Размер кирпича храма, трапезной, колокольни 280-290 x 70 x 140 мм. Размер кирпича придела 240x70x125мм. Это небольшой сельский одноглавый храм. Композиция компактная, трехчастная, с приделом с севера. В ней высотой выделяется колокольня. Об"емы/апсида, собственно храм, трапезная с приделом/ обособлены формой. Форма об"емов упрощенная и структура ^{кк}симметричная. В основе композиции лаконичный двухсветный куб под четырехскатной /сломанной/ кровлей. В завершении -световой восьмигранный барабан и шаровидная глава на низкой восьмигранной шейке. С восточной стороны полукруглая изнутри и граненая снаружи небольшая апсида, с западной - квадратная трапезная в два окна по сторонам.

В плане равняется основному об"ему . Кровля её двускатная. С северной стороны к трапезной примыкает прямоугольный придел в три окна на фасаде, под общей с трапезной кровлей. / см. вкладыш/

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Скромный сельский приходский храм , простой конструктивно, в стилевом отношении являющийся местным вариантом "суздальского" типа храмов

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографический материал.

В.Березин. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 5, Владимир, 1898г. , стр. 198

2. Фотографии 1971 и 1980г. Архив ВСЭНРИМ

3. Обмер 1971 и 1980г.

IX. Техническое состояние

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. искусства				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				+

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
		+	
		+	
	+		+
			+

X. Система охраны

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Решение исполкома облсовета № 356
от 18 марта 1974г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000031228

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Брызгаловский с/совет. Здание не используется. Открыто.

д) дата и № охранного документа 19 декабря 1974г.

Дата составления паспорта

Составитель Гладкая М.С. - н/с
(Ф., и., о., должность или профессия)

ВСЭНРИМ

подпись

10 августа 198 3г.

Инспектор по охране памятников



подпись

Продолжение к пункту 7а:-
Владимирская обл. Камешковский р-н.,
пос. Придорожный.
Церковь владимирской богородицы.

Башенного типа колокольня вносит своеобразие в силуэт здания. Она приземистая, ярусная, шатровая. Три крупных четверика, несут открытый шестью узкими арочными пролетами ярус звона, восьмигранной формы. Устои колокольни небольшие, между ними крестовый свод. В северной стене **внутристенная** лестница.

В интерьере небольшая апсида перекрыта граненой конхой. Над тремя ассиметрично расположенными окнами в своде распалубки.

Апсида открывается в четверик аркой, которая по ширине равняется апсиде.

Четверик /центральный об"ем/ небольшой, свод сомкнутый восьмилотковый с небольшим круглым отверстием светового барабана. Диагональные грани свода узкие. Барабан тоже узкий, в нем четыре прямоугольных окна. В углах четверика у свода маленькие трюмпы. Лучковые окна заглублены в откосы-ниши лучковой формы и ещё по вертикали обобщены общими на два окна нишами с лучковой перемычкой. В алтаре и четверике есть живопись / См. отдельный паспорт/.


Из четверика одна узкая арка ведет в трапезную- бесстолпное небольшое помещение, перекрытое коробовым сводом с лотком на запад. Придел с трапезной соединен широкой аркой. В приделе коробовый свод с лотком на запад, распалубки над окнами с лучковой перемычкой. В трапезной распалубки над окнами широкие, плавно округленные. В окнах тонкие решетки изящного рисунка.

В декоре фасадов: лента вокруг окон, выложенная кирпичом в тычок и треугольный фронтообразный наличник возле нижних окон. Над верхними окнами полочки- карнизы /три полочки, ряд сухариков и капельки/.

В цоколе здания -ряд поребрика, в карнизе-полочки и сухарики.


пос. Придорожный / Дмитриевский погост /
Владимирская обл. Камышковский р-н
Ц вв Владимирской Богоматери
1812 г.

Генплан



Выполнил: Рабинюк И.
1980 г.

пос. Придорожный /Дмитриевский погост/
Владимирская обл. Камешковский р-он
Ц. вв. Владимирской Богоматери
1812 г.



Экспликация:

1812 г.

члнв XIX в.



Выполнил Рубинчик М
1980 г.



Владимирская обл.
Жамбосовский у-зд.,
пос. Григорьевское
4-во Владимирской губернии
1812г.

Род с северо-запада.

Алексей Марков

1980



Владимирская обл.
Жамшиковский р-он
пос. Григорьевской
д-ль Владимирской Богоматери
1812.

Вид с юга.

Фамилия Марков 1980



Владимирская обл,
Камениковский р-он,
пос. Троицкой
ц-вь Владимирской Богоматери
1812.

Вид с северо-востока.

фото Марков 1980



Владимирская обл,
Жамшиковский р-он,
пос. Тридорожниковой
и-во Владимирской Богоматери
1812 =

Вид с северо-запада

фото Мадонь

1980



Владимирская ебл,
Жамшековскій р-он,
пос. Тридородниковой
и-во Владимирской Богоматери
1812 г.

Книжка.

Феодор Шварц

1980



Мамшиновский район
и Придорожный

Владимирская церковь 18/22
Вид с южной стороны
фото А. Уриков 1971, В. Э. Н. Р. М. 23727



Наместниковский район
и придорожный

Владимирская церковь 1812
Вид с севера - восточной стороны
фото А Сурикова 1972, ВЛЭНОВИИ
23729



Владимирская обл,
Кашинский р-он,
пос. Тридофимовское
у-во Владимирской Голландии
1842г.

Фрагменты трагедии

Федот Марков

1980



Владимирская обл.
Жамнековский р-он,
пос. Тридифоновой
д. 66 Владимирской Богоматери
1812.

Свертная книга основного
объема.

фото Магнов

1980



ВЛАДИСЛАВЪ ПЕРВОУЧИНСКОМУ КНЯЗЮ
1075. 1075. 1075. 1075.

Богородице Дево, спаси и помози

Владимирская обл.
Камешковской к-се,
пос. Тридорожской
в. во Владимирской Богоматери
1812г.

фрагменты ссылок основного
объема.



Владимирская обл.
Жамшиковский р-он
пос. Троицкий
в-во Владимирской Богоматери
1812г.
Интерьер. Вид у иконы на алтарь.

Алексей Иванов

1980



Владимирская обл,
Калининский р-он,
пос. Тридоровской
и-во Владимирской Богоматери.
1812.

Первый этаж колокольни,
Вход на лестницу.

Федо Мадков

1980



Владимирская обл
Кашинский р-он,
пос. Тридоровской
и-ва Владимирской Богоматери
1812г

Свар основного обвеса

фото Маркс

1980

3.4 - I.12.6

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____

РСФСР Мин. культ. гос. инсп. по охр. памят. истории и культ.

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Владимирская обл., Камешковский р-н., пос. Придорожный.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковь Владимирский Богоматери

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. искусства

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1812 г.

1812 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельноетуристско-
экскурсион-
ноелечебно-
оздорови-
тельноежилое
помещениехозяйствен-
ноене исполь-
зуется

+

пр. доз. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

органы охраны

реставрационные мастерские

музей, архив,
НИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

16 августа

198

р.

союзный

республиканский

местный

республиканские

местные

+

+

+

Составитель

Гогодякая М.С.-н/с ВСЭНРИП

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)

НИИ искусства
зданий

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Стоит на ^{Краткое описание} равнине, возле леса, в начале дере-

ни. Это небольшой, сельский, одноглавый храм, выложенный из кирпича. Композиция компактная, трехчастная, с приделом с севера. В основе — лаконичный двухсветный куб под четырехскатной кровлей, на которой стоит световой восьмигранный барабан и шаровидная глава на низкой восьмигранной шейке. С восточной стороны полукруглая изнутри и граненая снаружи небольшая апсида, с западной квадратная трапезная в два окна по сторонам. В плане равняется основному об'ему. Кровля её двускатная. С северной стороны к трапезной примыкает придел в три окна на фасаде, под общей с трапезной кровлей.

Колокольня башенного типа, приземистая, ярусная шатровая. Три крупных четверика несут открытый шестью пролетами ярус звона восьмигранной формы. В северной стене внутри стенная лестница.

Апсида перекрыта граненой конхой с распалубками над окнами. Небольшой сомкнутый восьмилопчатый свод с круглым отверстием.

Скромный сельский приходский храм простой конструктивно, а в стилевом отношении являющийся местным вариантом "суздальского" типа храмов.