

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые) 04/0029009

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССР

Министерство культуры, Гос.инспекция по охране памятников истории и культуры  
(направление республиканского органа охраны памятников)

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Троицкий Селенгинский монастырь  
в) Никольская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1900-1903 годы

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Бурятская АССР

(АССР, край, область, район, автомагистраль обл.,

Прибайкальский край, с. Троицкое

(административный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бара, клуб			больн. санкт. дома.		учреждение торгов. промышлен. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

I

Генплан —

I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Второй деревянной церковью, возведенной в первые же годы существования монастыря (в 1685 г.) была церковь Николая Чудотворца. О ее дальнейшей судьбе никаких документов не сохранилось. Возможно, она стала жертвой одного из пожаров, опустошивших монастырь в XVII в. Повидимому, она не существовала уже к 1785 г. ко времени сооружения нового каменного главного храма монастыря, так как этот храм был сделан трех-престольным, а один из приделов посвящен именно Св. Николаю, Нирлийскому Чудотворцу. Новое каменное, существующее в настоящее время, здание Никольской церкви было построено в 1900–03 годах, при настоятельстве Иринарха, вновь, после некоторого перерыва, развернувшего в монастыре строительную деятельность. Для строительства церкви был использован проект № 24 из альбома фасадов и планов, изданного Св. Синодом.

В настоящее время все надстройки выше главного карниза сняты и здание имеет обычную крышу: четырехскатную над двухэтажной и двухскатные над одноэтажными частями. Здание используется как столовая, красный уголок и подвалы.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

**Утрачены все надстройки здания выше главного карниза.**

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения ~~рукописи~~ документации  
**не производились.**

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование и время установления мемориальной доски.
в) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; изысканное живопись, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуств.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материала, техника, размер.

**Никольская церковь из илая пологолыни.** Ее объемно-пространственная композиция строится на постепенном нарастании в ширину и по высоте трех объемов: паперти, трапезной и собственно храма. Последний в данном случае, в отличие от более ранних типов композиции, лишается наиболее ярким объемом здания не только из-за двухсветной высоты, но и по размерам в плане (12,00 x 12,00). С востока к нему примыкает однотактный объем алтарной части. Общая длина здания составила 33,0 м. Архитектурный облик Никольской церкви представляет своеобразное сочетание элементов древних и новых, современных времен его строительства. По общей архитектурно-пространственной композиции он во многом повторяет образцы древних кубомальных храмов. Обработка поверхности стен всех объемов очень скромна. Главный объем расчленен пилястрами в углах и простенках, как в соседней Троицкой церкви. Правда, здесь пилястры более геометричны. Такой же характер имеет высокий антаблемент с четкими горизонталью и большими криволинейными карнизом из дерева.

Таким образом, в архитектуре стены отчетливо выражены тектоническим элементом. Единственный живописный, богатый светотеневым пятном на южном фасаде является монументально оформленный дверной проем. Простое обрамление окон и полоса прямоугольных углублений на антаблементе — вот и все архитектурно-декоративные средства, помимо пилястрончатого и антаблемента. Криволинейный большой вынос карниза заимствован из архитектуры деревянного городского здания, где он в годы строительства церкви явился излюбленным. Истер с пятю дуковичными главами: большой в центре и меньшими по граням крыши. *Завершал здание.*

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Никольская церковь представляет исторический и архитектурный интерес как часть ансамбля Троицкого монастыря.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Центр . Гос.архив Бур.АССР, 0,1, ед.462.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя  
занесенных находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций  
стен  
покрытий  
потолков  
пола  
декора фасадов  
интерьеров

в интерьере:

живописи  
скульптуры  
прикл. ис-ва

для памятников монументального искусства

школы  
постамента  
скульптуры  
группы  
изразцового слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
		+		
		+		
			—	

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

13.07. т. 3087 № 605-ЧМЗА-1960г

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающей документа)



Д000038298

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Мин. культуры СССР  
Писательская библиотека

д) дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

15 июня 1975

Составитель

Ющенко АРХ

(Ф. И. О., должность или профессия)

Ющенко  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Тип. Мин-ва культуры СССР. Зак. 449-1000













У П Р А В Л Е Н И Е  
по делам Архитектуры  
при Совете Министров  
Б. М. А. С. С. Р.

1. Учетный №.... Новый охран. №... Старый охран. №...
2. Новый адрес: Бурят-Монгольская АССР Троицкий халльский аймак Тарахановский совет с. Троицкое.
3. Старый адрес: Забайкальская область Селенгинский Троицкий монастырь.
4. Наименование памятника: Никольская церковь Селенгинского-Троицкого монастыря / старая, Троицкая психохолопония Минздрава БМАССР / новая.
5. Тип и материал: Одноэтажное, ранее пятиглавое здание церковь, в настоящее время все главы сняты. Фундаменты ленточные бутовые, стены кирпичные, кровля железная, садовая бровь высокая часть, имеющая второй свет, имеет восьмигранные кирпичные купольные перекрытия, все остальные помещения имеют деревянные перекрытия, полы деревянные.

Строительство

6. Автор: Неизвестен.
7. Дата: начато в 1901-1902 г., закончено в 1905 г.

8. Наличие живописи и скульптур: Отсутствует.

9. Техническое состояние: на 16/XI-46г. Общее состояние памятника неудовлетворительное. Кровля требует частичного ремонта и покраски, состояние фундаментов и стен хорошее также в хорошем состоянии кирпичные и деревянные перекрытия. Стропила и обрешетка в хорошем состоянии. Состояние деревянных полов удовлетворительное. Полотна дверей и пареплеты окон сохранились частично, большинство заменены и отсутствуют. Жалюзи и гарнизы в хорошем состоянии. Печи требуют ремонта, в связи с устройством междуэтажного перекрытия, стены имеют пробитые отверстия для балок. Здание содержится плохо. Для поддержания памятника необходимо произвести ремонт кровли с окраской, перетирку штукатурки, ремонт стен с заделкой пробитых отверстий, ремонт и восстановление оконных переплотов и деревянных полов, ремонт и перекладка печей, ремонт полов, внутренняя и внешняя окраска.

10. Владелец, арендатор, характер использования

Здание Никольской церкви находится на балансе Министерства Здравоохранения БМАССР в эксплуатации Троицкой психоклиники. Здание частично используется как складское помещение и содержится плохо.

11. Основная литература

Краткие данные о монастыре и список настоятелей монастыря имеются в Восточно-Сибирском календаре на 1875 год издания Сыницына 1874 года г. Иркутск стр. 43 и 65. Экземпляр календаря хранится в Управлении по делам Архитектуры при СМ БМАССР.

12. Иконография, наличие архитектурных обмеров

Планы этажей и разрезы, выполненные по обмерам о натуре, хранятся в Управлении по делам Архитектуры при Совете Министров БМАССР.

13. Краткая характеристика По данным Восточно-Сибирского календаря за 1875 год (см. граф. 11) Усмангинский-Троицкий монастырь основан в 1681 году игуменом Феодосием. Никольская церковь, входящая в комплекс монастыря, по данным сторожил села Троицкого У. Веденникова И. Я. У начата строительством в 1901-1902 гг. настоятелем монастыря архимандритом Илинархом, закончена строительством в 1905 году настоятелем монастыря иеромонахом Рафаилом. Внешнее оформление здания можно отнести к периоду новой архитектуры 18 века, имеющей характер известной строгости против старинных зданий.

14. Примечание

15. Составитель карточки

Осипов

Дата заполнения  
2/ХII-46г.