

3.4. -1.8.8.
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Гос.инспекция по охране памятников истории и культуры Мин.культ. РСФСР
наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

1. Наименование памятника Погост Кулига Дракованово

2. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		4	

3. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника - для памятников истории)

конец XVIII начало XX вв

4. АПРЕС.(местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. Красноборский р-н
(ХССР, край, область, район,

Пермогорский с/с д. Дракованово. Ехать: от Красноборска автобусом до
Большой лавки пешком под полуторной машиной 12 км
автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

5. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. наз- начению	культур- но-прос- ветит.	турист- ско-ко- экскур- сион.	лечеб- но-оздоров- ление	жилые здания	хозяй- поме- шения	учреж- дение	над- ственные
музей	бюлл.		больн.	санат.	адм. отд.	торгов.	промышлен.

Приложения:

- Фото общего вида - I
Фото фрагментов - I
Генплан - I
Обмеры: план -
 фасад -
 разрез -
Схематический план
охранной зоны -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| } для памятников археологии | - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | a) } для памятников истории |
| } для памятников архитектуры и монументального искуства | - автор, строитель, заказчик, история создания |

Точная дата возникновения погоста неизвестна. Её можно отнести, повидимому, ко времени заселения глухих лесных территорий левобережья Северной Двины в начале XVI в. Древнейшая из сохранившихся построек погоста—девяностолицая колокольня, датируемая исследователями кон. XVI нач. XVII вв. Повидимому, одновременно с ней была поставлена деревянная клетская Никольская церковь, сгоревшая в 1710 г. В 1719 г. на её месте была построена новая зимняя деревянная Никольская церковь, частично перестроенная в 1748 г., а в 1755 г. позади колокольни была построена ещё одна—летняя каменная церковь также с престолом Николая Чудотворца. Эта группа сооружений и примыкающая к ним территория погоста были обнесены бревенчатой оградой с воротами под двускатной крышей. В начале XX в. была сооружена большая каменная пятиглавая церковь, стоявшая несколько в стороне к северу-западу от основного комплекса построек.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В нач. 1930-х гг. разрушено до основания здание каменной церкви нач. XX в. и обезглавлены храмы XVIII в., претерпевшие ряд утрат и в последующие десятилетия. /см. паспорт/. Исчезла старая ограда погоста / на ее месте поставлен штакетник/, и, наконец, в нач. 1970-х гг. разобрана и перевезена в Архангельск знаменитая колокольня.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для памятников археологии | - характер культурного слоя, важнейшие находки, |
| для памятников истории | - характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски |
| в) для памятников архитектуры | - основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты, |
| для памятников монумент. искусства | - основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер. |

Комплекс архитектурных сооружений погоста отмечает центр села, расположенного на холме/ довольно крутое юго-западное склон его начинается почти у абыссы деревянной церкви/, в окружении густых лесов высокого Левобережья Белорусской Двины. В началу XX в., когда была закончена постройка каменной пятиглавой церкви, она состояла из "х разновременных и разнохарактерных объемов. При этом группа зданий-колокольня и две церкви воспринималась как целостный ансамбль со своей логикой и закономерностями художественного построения; поэзия пятиглавой церкви, поставленная несколько в сторону к северо-западу и вне ограды погоста, повлияла на композицию застройки села в целом сколь-либо существенной роли в сложившемся и сер. ХХIII в. ансамбле самого погоста не сыграла.

Несмотря на утрату значительных элементов ансамбля, легко прослеживается планировочная и пространственная композиция, из которых складывается его архитектурный облик. Роль композиционного центра вертикальной доминанты ансамбля выполнил высокий несочетно выразительный восемигранный сруб^а, увеличенной матром колокольни с резными столбами двуглавого звона и двумя крыльями у южного фасада. К юго-западу от него на расстоянии 50 м располагался вытянутый по горизонтали объем деревянной теплой церкви 1719 г., западный фасад которой также был увенчан высоким на три входа кривым крыльцом. Несколько колокольни, почти вплотную к ее юго-западному углу /на расстоянии 6-7 м/ был поставлен заверенный куполом кубический объем каменной холодной церкви 1755 г. Вся группу зданий отделяла от деревенской улицы, расширившейся здесь в небольшую площадь, брезентчатая ограда с глухими воротами.^{БИ} Расположение ворот между колокольней и зимней церковью естественно предопределило маршрут, по которому двигались пракомане и с которого открывались наиболее выразительные аспекты ансамбля. Небольшая внутренняя площадка, на которую попадали проезды ворота, казалась еще меньше от тесно обступивших её зданий, и эмоционально подготавливала переход от простория широкой деревенской улицы, остававшейся по ту сторону ограды, к замкнутому слабо освещенному внутреннему пространству храма.

Композиции строилась с таким расчётом, что к площадке у ворот были обращены самые нарядные части зданий: крылья колокольни и теплой церкви, притвор и прорезанный двумя рядами окон фасад каменной церкви. При всей привычности отдельных форм/подобные детали бытовали и в жилых постройках/ архитектурная насыщенность этой небольшой окрестностью единим взглядом панорамы создавала тем более декоративный эффект, что контрастировала с суровым обликом заслонившей ее от улицы ограды.

Стесанность пространства погоста и вместе нарядный облик его построек, как бы предваряющий яркую праздничность уборства и действий, окружавших человека в самой церкви, создавали определенную эмоциональную атмосферу ансамбля и обуславливали, конечно же, его архитектурный образ.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Представляет историко-архитектурный интерес как ансамблевая композиция, характерная для культовой архитектуры Русского Севера.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. И.И.Э. Грабарь "История русского искусства" т. I М., 1911 стр. 414, 417

2. Известия Императорской археологической комиссии Вып. 61 1916 г
стр. 28, 29

3. С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов "Русское деревянное зодчество"
М., 1942 стр. 46-47, 192-193

4. Чертежи колокольни и древних церквей погоста, выполненные в нач. XX в Ф.Ф. Горностаевым, хранятся в Музее Академии Художеств в Ленинграде.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ			
характеристика общего состояния:	Хорошее	Среднее	Плохое
для памятников культурного слоя археологии	Аварийное		
для памятников конструкций архитектуры и истории			
стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл.иск-ва		
для памятников цоколя монументального искусства	постамента		
	скульптуры грунта красочного слоя		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

созн [распубл.] местная не состоит

+

б) дата и № документа о принятии под охрану не имеется

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не определены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Состоит на балансе Чемогорского с/с. /см. паспорта/

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта Составитель В.Э.Хаславская
(Ф.и.о., должность или профессия)

" " август 1972 г.

Инспектор по охране памятников

подпись

