

# П А С П О Р Т

## на исторический памятник (не здание)

АССР

Край

Область (город) *ЧИАССР. Шелковской район.*

Наименование и адрес памятника

Основная дата памятника

*Памятник на братской могиле  
добровольцев 11 Красной Армии, пострадавших  
белогвардейцами в 1918г.  
Шелковской район, станция  
Сувовская, около ДК.*

*3 ноября 1967г.*

1. Автор, строитель

2. Описание памятника (из какого материала сделан памятник, форма, размер, текст мемориальной надписи) *Обелиск сделан из кирпича, в форме четырехугольной усеченной пирамиды. Общая высота обелиска 3,3 м, ширина 1 м x 0,5 м.  
На мемориальной доске текст: "Ветная слава Воинам  
11 армии, павшим в борьбе за Советскую Власть  
1918 - 1920 г.г."*

### 3. Историческое событие, связанное с памятником

В 1918 г. Бюрек попал в башки про-  
тив Беломогазского-Бигеражовского мейдана.  
При помощи Шаршатовской колонии XI  
Армии, действовавшей по Бюреку и Кенеш-  
скою колонии XII Армии, мейдан был по-  
давлен. Затем, когда 11 Армия отсут-  
ствовала, деморализованная предательством  
Сорокина и сыновей кол эмирской паша,  
она отходила через Ситакмак (и в  
том числе Дубовскую) к Кизильгу.  
Земле Беломогазно расправившись с  
Башкирами, раченниками и племенными  
красноармейцами. Затем в январе 1920 г.  
передовые части экспедиционного корпу-  
са XI Армии в башки с белыми добравшие  
до Дубовской, но затем под патешской прево-  
ходными сил были вынуждены отступ-  
нуть.



БЕЧЕРА САРВА  
ВОИНАМ  
СОУННАСАТОМ  
АРМИИ  
ТРАВИН И БОЛАС  
ЗА СОВЕТСКО  
ВЛАСТЬ  
1918-1920г



1. В чьем ведении находится памятник

*ст. Дубовецкая, Шелковского.  
районно Дом культуры.*

2. Кем и как используется

3. Техническое состояние памятника

*удов. хорошее.*

4. Кем и когда обследован и обмерен памятник, место хранения чертежей, обмера и прсекта реставрации *Осиповыи в 1967.*

5. Кем и когда проводились работы по ремонту и реставрации памятника

*(Азиевыи А.А. в 1969г.)*

6. Схематический план участка, охранной зоны

У восточной стороны памятника, деревянная  
труба.



\*D000039795\*

Дата составления паспорта:

„22“ октября 1967 г.

Паспорт составил:

Лизов М.А.  
Ошаев Ш.Х.

Ответственный редактор:

Государственная инспекция по охране  
памятников истории и искусства

РСФСР  
(союзная республика) ССР  
**Чечено-Ингушская АССР**  
(область, край, АССР)

## П А С П О Р Т

исторического памятника (не здания)

Вид памятника (место битвы, могила, обелиск, мемориальная плита и др.) МОГИЛА

№ \_\_\_\_\_ по списку памятников истории, утвержденному \_\_\_\_\_

I. Наименование памятника (первоначальное и современное, а также наименование, под которым памятник известен у населения; указать связанное с памятником историческое событие и его дату) братская могила бойцов 11 КА ,растрелянных белогвардейцами в 1918г.В могиле погребено 5 человек

II. Местонахождение памятника:

1) Подробный адрес Каргалинский район, станица Дубовская

2) Местоположение памятника с уточненной топографией \_\_\_\_\_

С-В.окрина станицы

3) На чьей территории расположен памятник (города, поселка, совхоза, предприятия, колхоза и др.) \_\_\_\_\_

~~ЧЕРНЫШОВСКИЙ РАЙОН~~ станица Дубовская

III. Описание памятника:

1) Дата сооружения памятника \_\_\_\_\_ 1957г.

2) Когда и кем памятник был исследован \_\_\_\_\_

3) Из каких материалов сделан памятник \_\_\_\_\_ кирпич  
форма \_\_\_\_\_ обелиск

размеры \_\_\_\_\_ высота 1,85м., основание 1,45x1,45, ограда 3,25x3,25

4) Текст мемориальной надписи \_\_\_\_\_ "Здесь были расстреляны бойцы  
белогвардейцами в 1918 году"

VI. Библиографические сведения, архивные данные, устные предания (указать основные печатные работы, в которых описан или упомянут памятник; если работы не опубликованы, указать, где они хранятся) \_\_\_\_\_ учетные данные райисполкома №-541 от 22.XI. 1960г.

V. Сохранность памятника: к моменту составления паспорта

- 1) Техническое состояние памятника, а также состояние занимаемого им участка, парка и пр.  
(краткое изложение содержания дефектного акта экспертной комиссии и его дата)

штукатурка основания обелиска жителями осыпалась

- 2) Дата последнего ремонта или реставрационных работ 1960, текущий ремонт
- 3) Какие необходимы меры для сохранности памятника произвести текущий ремонт или заменить обелиск более долговечным
- 4) Перечислить требуемые ремонтные, консервационные, реставрационные работы, стоимость работ обновить штукатурку /или поставить новый обелиск/, поставить доску с надписью из долговечного материала

VI. Охрана памятника:

- 1) Описание границ участка, занимаемого памятником, а также границ установленной охранной зоны в пределах ограды 3,25x3,25 и 2м. вокруг ограды
- 2) На кого возложена охрана и надзор за состоянием памятника Дубовской С/Совет
- 3) Дата и номер „Охранного обязательства“ \_\_\_\_\_
- 4) Какие необходимы меры по охране памятника постоянный надзор

VII. Схематические планы участка, занимаемого памятником, и охранной зоны, обмеры \_\_\_\_\_

у восточной стороны памятника примитивная деревянная трибуна. Остальное пространство свободное.



Кем составлен паспорт (фамилия, инициалы, должность или профессия, местожительство) \_\_\_\_\_

**Севостьяновым М.П., г. Грозный, п.с. Черноречье**

**ул. 18-д. 48-кв. 21**

**28 августа 1960г.**

Дата составления паспорта и подпись ответственного лица от Министерства культуры автономной республики или Управления культуры исполкома Совета депутатов трудящихся (край, области, города республиканского или края областного подчинения) с приложением печати

ПРИМЕЧАНИЕ. Паспорт составляется в 4 экземплярах, один остается в отделе культуры райисполкома, другой направляется в Управление культуры край, области или в Министерство культуры АССР, третий в Министерство культуры союзной республики, четвертый — в Госинспекцию по охране памятников истории и искусства Министерства культуры СССР для центрального справочного фонда.

Место печати

*Таджи*

