

370000447

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР З. 2.Б — 1.17.8.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ РСФСР _____

Министерство культуры СССР. Инспекция по охране памятников

ПАСПОРТ

рис. а.
р/м
?I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом болрина МатвееваII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1886г./см/с/IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Лух, Ивановской обл. СоветскаяУлица, 6 /территория городской больницы/
(наименование округ, поселенный пункт, пути сообщения)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственно-вспомогат.	не используется
музей библиотека клуб			больница, санитарный пункт, аптека.		учреждение торговли, промышленности, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 2
 Генплан — 2
 Обмеры: план — 2
 фасад — 2
 разрез — 2
 Схематический план
 отранной зоны

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, текста, материал, техника, размер.

Дом расположен в центральной части г. Луха, на Советской ул., но со значительным отступом от линии застройки улицы. Это объясняется тем, что при пожаре 1786г. все деревянные постройки этой части города сгорели, остался один дом Матвеева. Город перестраивался, и новая улица уже была продлена на некотором удалении от здания.

Дом боярина Матвеева представляет собой небольшой одноэтажный кирпичный объем, крытый двускатной кровлей. Периметральные размеры стен - 14,25x8,7м, средняя толщина стен - 1,0м, размер кирпича - 30x8x14 см. Здание снаружи оштукатурено и побелено.

Вход осуществляется с запада, севера и юга. Первоначальное существование северного входа не вызывает сомнений, т.к. здесь расположена и лестница, ведущая в подвалы. Остальные входы, возможно, более поздние.

Первый этаж здания полностью переделан. В связи с перетройкой перекрытия / оно, несомненно, не ранее 20 столетия /, переделывались, вероятно, своды и потолки. Сейчас - это деревянные плоские покрытия. Внутренние помещения разделены позднейшими перегородками.

В отличие от I этажа, подвальные помещения сохранились хорошо. Они представляют собой два помещения, разделенных массивным квадратным столбом, каждое помещение имеет цилиндрический свод с мощными распалубками, идущими от центра.

Наружное решение здания крайне сдержанно. Единственным декоративным элементом является карниз с полочками и поребриком.

Внутреннее убранство не сохранилось.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание представляет интерес не только как образец архитектуры городского жилища конца 17 столетия, но и как объект, с которым связана история г. Луха.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Город Лух. В кн. Памятная книжка Костромской губернии на 1862г. Кострома, 1862г., стр. 315-316.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории конструкций стей покрытий потолков пола деюра фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+			
+			
	+		
			+
О т с у т с т в у ю т			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)



D000028612

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется как столовая при
гор. больницы. Находится в ведении Лухского райиздравотдела.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Опозовникова В.А. архитектор

- 25 - сентября 1974 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ Ивановская обл. г. Лукояновская ул., 6

Адрес _____ (СССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

Ивановская обл. г. Лукояновская ул., 6

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____ Дом боярина Матвеева

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ваз

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____ 2.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	1828г. проспективное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется

предлож. по использ. _____ Использование можно не изменять

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны _____ да _____ нет _____ +

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
I	+	+	+

место хранения документов _____ органы охраны _____ реставрационные мастерские _____ музей, архив, НИИ _____

Дата составления карточки _____ союзный _____ республикан. _____ местный _____ республикан. _____ местные _____

25.9.1974г. М. П. 4

Составитель Одоловникова Е. А. архит. Инспектор по охране памятников _____ (Ф. и. О., подпись)

(Ф. и. О., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Дом расположен на Советской ул., со значительным отступом от линии застройки. Размещен на территории горбольницы.

Представляет собой одноэтажный кирпичный прямоугольный объем с разм. сторон 14,25x8,7м, толщина стен - 1,0м, размер кирпича 30x8x14см. Кровля - двускатная /поздняя/.

Первый этаж значительно перестроен. В хорошем состоянии только подвальные помещения, представляющие два смежных пространства, перекрытых цилиндр. сводами с распалубками в центре.

Здание принадлежит гор.больнице и находится в ведении Лухского Райздравотдела.