

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния.

	кузьмичного с фи важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архео- логии	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+		
для памятников архитек- туры и истории		+	+	+	+
для памятников изобрази- тельного искусства					
для памятников мону- ментального искусства	живописи скульптуры прикладного искуства				
	покоя постамента скульптуры группы красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

советская	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

На 15.12.90 г. не утверждены.



'D000037006'

и ЖЭУ №3 г. Улан-Удэ.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование
Первый этаж столовая, второй этаж - жилые квартиры.

д) дата и № охранных документов
Дата составления паспорта

15 декабря 1991.

Составитель

Химбиеев Б.Д., архитектор

(ф.и.о., должность или профессия)

Бельгаев В.Г., архитектор

(подпись)

Петунова Н.А.

(подпись)

[подпись]

М. П.

Инспектор по охране памятников

