

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление охраны и использования памятников истории и  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
культуры Министерства культуры РСФСР

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Бубекиной

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

П. пол. XIX в. — нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл. г. Кинешма

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

ул. Комсомольская д. № 21/20

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветств.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

3

Фото фрагментов —

5

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

Вкладыш к п. VIIа - 1стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии	— история возникновения, хэм и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального ис <sup>кусства</sup>	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом № 21/20 на углу ул. Комсомольской /б. 2<sup>ой</sup> Песчаной/ и ул. Фрунзе /б. Овражной/ был построен и входил во владение Елизаветы Ивановны Бубекиной. "Два дома полукаменных и деревянных с надворными постройками каменными и деревянными" были обозначены в книге записи владений в уездном городе Кинешма за 1888-1889 г. На карте участка обозначено и надворное кирпичное строение — нынешний дом № 22 по ул. Фрунзе. По рассказам старожилов задолго до революции 1917 г. усадьба перешла к новому владельцу — ювелирному мастеру, хозяину мастерской и магазина. Дом Бубекиной был подвергнут, по всей вероятности, капитальной переделке в конце XIX-начале XX в. и со стороны 2<sup>ой</sup> Песчаной ул. тогда же была пристроена кирпичная мастерская с магазином на месте второго дома Е.И.Бубекиной, соединенная дверью с жилым домом. В настоящее время в ней расположена механическая мастерская.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1988 г. утрачен металлический двухскатный навес с кронштейнами над парадным подъездом. В интерьере в арочный проем лестней встроены двери к лестнице в вестибюль. Заложена дверь из дома в мастерскую. Заложен проем калитки в пylonе ворот. Утрачены ворота и калитка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не производились

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Билой полукаменный дом, прямоугольный в плане с выступом в дворовой части с вальмовой кровлей. Выходит фасадами на северо-восток, стоит на красных линиях ул. Комсомольской и ул. Фрунзе. Северный фасад имеет 8 осей проемов окон и расчленен на 3 части /в 2, 3 и 3 окна/ пилястрами, прикрывающими на II этаже торцы бревен, срубленных в лапу, а на первом /кирпичном/ этаже соответствующими им оштукатуренными пилястрами. Простени первого этажа рустованные, а окна обрамлены профилированными наличниками. Первый этаж завершается трехблочном карнизом, прикрытым скатом кровли. Окна II этажа обрамлены резными наличниками с укрупненными объемными элементами. Фасад завершается профилированным деревянным карнизом с широким навесом кровли. Над парадными тамбурными дверями в правом краине проеме был установлен двухскатный металлический навес с узорчатыми кронштейнами. Восточный фасад, выходящий на ул. Фрунзе, имеет аналогичный декор, 3 оси проемов на II этаже и 5 — на первом /из них 3 ложных/. В продолжении первого этажа вплотную пристроены кирпичные пилоны ворот с арочными проемами для калиток в стиле классицизма середины XIX в.

В правом пилоне /калитка заложена кирпичом/ проем фланкирован оштукатуренными пилястрами, рустованными простенками и замковым камнем. Пилон завершается широким четырехблочным карнизом и парапетом, украшенным сухариками. Аналогичный декор имеет левый пилон; со временем его постройки в верхней части арочного проема сохранилась полуциркульная филенка /прямоугольная калитка и ворота утрачены/.

Левый пилон ворот пристроен к кирпичному одноэтажному зданию с вальмовой крышей /д. № 22/, стоящему на красной линии ул. Фрунзе и имеющему прямоугольный, вытянутый план /вероятно бывший блок конюшень и хозяйств-

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной /см. вкладыш к паспорту "Дом значимости памятника, Бубекиной"/

Интересный пример приспособления и перестройки городской усадьбы середины XIX в. в купеческий дом с мастерской и магазином, выполненными в духе эклектики на рубеже XIX и XX вв.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Книга записей владений в губернском г. Кинешме 1888–1889 гг. Фонды Кинешемского филиала Ивановской обл. краеведческого музея.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии:	культурного слоя важнейший находок			
для памятников архитектуры и истории:	конструкций покрытий стен потолков пола декора фасадов и интерьеров	+ + +		+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. исч-ва			
для памятников монументального искусства:	шоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя			

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

советская	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о привлечении под охрану нет

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не утвержден



\*D000028904 \*

г) базансовая принадлежность и конкретное использование жилой дом, механическая мастерская

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель

А.С.Дихтар художник  
(ф., и., о., должность или профессия)

15 мая 1988.

Роман  
(подпись)

Инспектор по охране памятников

А.Н. А. С. 2 -  
(подпись)

М. П.

Вкладыш к паспорту "Дом Бубкиной.

к п. VII  
втор. пол. XIX в.

венных помещений/. Его фасад фланкирован рустованными лопатками и прорезан 3 осями окон; завершен четырехбломным карнизом с рядом сухариков.

Кирпичная оштукатуренная пристройка конца XIX-начала XX в. /механическая мастерская и магазин/ стоит на подвале, имеет двухскатную крышу, сообщается с жилым домом внутренним проходом.

Фасад строения симметричен и расчленен 4 филенчатыми пилястрами на неравные части: 2 боковых с широкими проемами /справа - окно, слева - дверь/ и центральную - с 4 осями проемов окон, обрамленных широкими наличниками и разделенных 3-мя узкими гладкими пилястрами. Окна украшают нарядные сандрики-полочки с полуциркульными архиволтами посередине и рядом крупных капелек. Узкий пояс, соединяющий верх пилястр, отделяет широкий карниз, поддерживаемый рядом двухбломных нишек с сухариками. Поколь с горизонтальным поясом по верху, поддерживает ряд наличников окон и пилястр, имеет ряд подоконных ниш и выступов, соответствующих пилястрам.

Внутренняя планировка и декор дома уникальны. Тамбурные двери под навесом вели в сени, в которых за арочным проемом, фланкованным пилястрами /теперь в него встроена дверь/ начинается широкая лестница просторного вестибюля. Рабежная лестница ограждена филенчатыми дубовыми перилами и поручнями. Из вестибюля в жилые комнаты ведут 3 дубовые двухстворчатые двери в стиле барокко, выполненные на уровне столичных образцов /удачные пропорции, изящно прорисованные изгибы филенок и профилей раскладок и наличников/.

Внутренняя планировка дома незначительно изменена перегородками. Частично сохранились печи из первоначальных изразцов.

Участок ул. Комсомольской, примыкающий к дому № 21/20, сохранил бульжную мостовую и ряд гранитных столбиков, ограждающих тротуар /единственный участок, сохранившийся в г. Кинешме/.



















МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) З.2 I.17.6

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, Главное управление охраны и использования памятников истории и культуры Министерства культуры РСФСР  
 Адрес: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Комсомольская, д. № 21/20, 22  
 (АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Бубекиной

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

сер. XIX - нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
предлож. по именам.	+			+	+	

V. ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошое	среднее	плохое	аварийное
+		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
			+

издание утвержденной охраной эмб.

да	нет
	+

VII. ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



хранение документов  
составленных картой  
1 мая 1982 г.

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органа охраны	реставрационные мастерские	музеи, архивы, НИИ
республикан.	республикан.	местные

Составила ГИХАЕВА А.С.

художник

Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Жилой полукирпичный купеческий дом Е.И.Бубекиной построен в сер. XIX в., перестроен и достроен зданием с мастерской в к. XIX-нач. XX в. с воротами /сер. XIX в./ и каменным строением на участке владения /2 пол. XIX в./. Имеет прямоугольный план и вальмовую крышу. Имеет со стороны ул. Комсомольской 8 осей окон и 5 /на I этаже/ на стороне ул. Фрунзе. I этаж оштукатурен, окна обрамлены профилированными наличниками. На II этаже окна обрамлены резными наличниками. Ворота в стиле классицизма сер. XIX в., кирпичные пилоны с арочными проемами для калиток. Мастерская: кирпичная с двухскатной крышей, оштукатуренная. С 6 осьми проемами. Ее декор в духе эклектики рубежа XIX-XX вв. Интерьеры дома с дубовой лестницей и дверями в стиле "барокко" отличной работы. Во владении кирпичная пристройка - д. 22 /2 пол. XIX в./ - одноэтажная с вальмовой крышей, с 3 проемами окон на фасаде. Без декора.