

N125

3700001049

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР**
Ивановское Областное Управление Культуры

(наименование республиканского органа охраны памятников)

Решен.
4/11 (?)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Спасская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

(или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1760 г./см. п.8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановский р., Ивановская обл., с. Кле-

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ментьево, проездом автобусов до Ленина, далее 10 км по грунтовой дороге.

(национальный округ, поселковый пункт, пункт подстанции)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещения	хозяйственное	не используется
	музей бюб. клуб		бюбл. + здрав. клуб		учреждение торгов. промышл. склад	

Используется как местная клиника

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 8
- Фото фрагментов — 1
- Генплан — 1
- Обмеры: план —
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- отрапной зоны —

- | | | |
|----|---|---|
| а) | для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального иск-ва | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
— автор, строитель, заказчик, история создания. |
|----|---|---|

Старинное село Клементьево, что "при колодезь" в 18 веке было вотчиной князей Гундаровых, а в 19 веке — помещика Осанина. Церковь в селе была построена татием князя Василия Осиповича Гундарова и приходских людей в 1760г. При церкви была каменная колодезь и такая же ограда, до настоящего времени не сохранились.

В конце 20 -х гг. церковь была закрыта. В конце 30 -х гг. были сняты купола и кресты, разорено внутреннее убранство, которое частично было перевезено в Лехнево, частично исчезло совсем. В период Великой Отечественной войны в церкви размещался госпиталь. В послевоенный период церковь была частично разрушена, значительно перестроена и превращена в сельскую клинику. Назначение её до настоящего времени не изменилось.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Церковь почти полностью перестроена. В относительно хорошем состоянии остались четверик храма и алтарь / за исключением их полностью переоборудованных интерьеров/. Основная колодезь и трансевная являются сейчас "подклетью" деревянного сруба-барака, в котором размещается сельская клиника. Купола и главы четверика сняты.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

а) для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена на северной окраине села Клементьево. Восточный и западный ее фасады обращены к сальской застройке, южный ориентирован на небольшой участок, принадлежащий клинику, северный — на поле, завершающееся недалеко лесом. С севера мимо церкви проходит грунтовая дорога, ведущая в с. Маслово.

Сооружение представляет собой трехчастный однокупольный храм с наружными максимальными размерами 37,0 x 23,2 м. От колокольни сохранилось только нижнее основание, нижнее в плане почти квадратное 5,2 x 5,1 м. Колокольня соединена с трапезной просторным арочным проемом 1,7 м. Перекрытия трапезной и нижнего яруса колокольни пологими, выявить их не удалось. Полы там же заменены половой/дощатое покрытие/. Арочный проем шириной 4,95 м соединяет трапезную с колокольней храмом. В храме ранее имелись с южной и северной стороны дверные проемы, ныне закрыты. Свод представляет собой четырехгранный купол на парусах со световым прямоугольным окном в центре. Последнее заменено сейчас кирпичной трубой. Алтарь соединяется с храмом традиционными — тремя арочными проемами, причем основной их особенностью является различная как бы ступенчатая высота, повышающаяся от храма к алтарю. Перекрыт алтарь конхой.

Сооружение симметрично относительно продольной оси. Полностью выложено из красного кирпича. Толщина стен — 1,1 м.

Наружный декор фасадов, сохранившийся на алтаре и храме характерен для русского культового зодчества 17-18 вв.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник интересен как сооружение второй половины 18 века, в котором налицо отражение традиции русского зодчества более раннего времени без влияния последующих периодов, в частности, архитектуры барокко. Сооружений, относящихся к данному периоду, в Ивановском районе сохранилось очень мало.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В. Березин, В. Доброправов. "Историко-статистические описания церквей и приходов Владимирской епархии". Владимир, 1898 г., стр. 225-226.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии: культурного слоя важнейших находок

для памятников архитектуры и истории: конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров

в интерьере: живописи скульптуры прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	
+		+	
Не сохранились			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны: союзная, республика, местная, не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану: **На охране не состоит**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):

Не определены



'D000028472'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: **Находится в ведении Ленинского С/с используется как сельская клиника, на балансе не состоит**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

19 августа

3

197 г.

Составитель

Величина Н.В., архитектор

(ф. и. и. должность или профессия)

(Подпись)
(подпись)

Инспектор по охране памятников







