

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников)
 культуры

ПАСПОРТ

Склепы полуподземный № 2,3

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска-ва
		8 (4)	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

IX-XIV в.в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Северо-Осетинская АССР, Алагирский
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
 национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 7

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Исторических сведений не имеется.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Разрушен фасад большого склепа.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

a)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Группа из двух полуподземных могильников. Склеп № 2 полуподземный с контрофорсами. Возвышающийся над землей главный фасад сильно разрушен. Погребальная камера перекрыта ложным сводом. Свод в тыльной части скруглен. Погребальная камера разделена деревянным настилом на две части.

Склеп № 3 полуподземный, прямоугольный в плане. Главный фасад разрушен. Внутреннее пространство перекрыто ложным, ступенчатым сводом. Погребальная камера разделена деревянным настилом на две части. Оба сооружения сложены из крупных шиферных плит и валуна, насухо.

Габариты 9,10 x 7,00м. и 3,25x5,50 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Оба склепа являются образцами полуподземных могильников Горной Осетии.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	+
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

бесхозная

д) дата и № охранныго документа

Дата составления паспорта

8 дек. 195 г.

Составитель Кулаков арх.
(ф., и. о. должность или профессия)

Кулаков
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. И.



D000010261

Агаян
шашф
(подпись)

Московская тип. № 13. Зак. 0321. Тир. 15 000



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР,

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

с. Бог

схема подъезда № 2-3

ФОТО А. ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО, 1975г.



СЕВЕР-ОСТЯНСКАЯ АССР.
ДАГИСКИЙ РАЙОН

Баг
схилено ногами № 2-3

ФOTO А. ЗАСЛАВСКОГО, 1975



61

СЕВЕРНО-ОСЕТИНСКАЯ АССР,

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

Баг

схема погоды № 2-3

фото А. Экземплярского, 1975г.



ДОБРО-СЕЛЯНКА АДР

ДОБРОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

баг

секции подземки № 2, 3

Фото А. Экспедиция А. С. К. А.



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР,

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

Баз
схемы подзем N 2-3

ФОТО А. ОКЗЕПИАРСКОГО, 1975г.

11-1



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР,

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

баг

склон надземн x 2 - 3

* ФОТО А. ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО, 1975г.

1-12

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) №-8/4/ I-65-2
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников
 Адрес Северо-Осетинская АССР, Алания, р-н, с. Бед (адрес, наименование и наименование органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Склеп полуподземный № 2,3

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

8/4/

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IX - XIX вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристско-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилые помещения

хозяйственное

не используется

X

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

X

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная

республ.

местная

не состоит

X

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

X

X

X

место хранения документов

Да 8 «декабря» 1975 г.
 М. П.

арх. Кулеков В.Е.

Составитель (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

союзный	республикан.	местный	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
X	X	X	республикан.	местные

Агаян В.А.

(Ф. и. о., подпись)

Инспектор по охране памятников

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Группа из двух полуподземных могильников. Больший - с контрфорсами. Оба руинированы. Внутреннее пространство перекрыто ложным, ступенчатым сводом. Погребальные камеры разделены настилом на две яруса. Оба сложены грубо из камня и сланца, насухо.