

Документ №103

3700001272

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

— индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

Министерство культуры Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
 (заключение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Воскресенская церковь (Зимняя).

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Софийская церковь Троицы ХГУ б. № 1057 в селе

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иска.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или даты исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1790г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область, Родниковский

район, с. Болотново. От Родников автобусом 25 км.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

населенный пункт, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бывш. клуб			бальн. санаториум		учреждение торговли, промышл. сектор	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

огражденной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ва	—автор, строитель, заказчик, история создания.

Зимняя Воскресенская церковь села Болотово бывшего Ерзовецкого уезда Костромской губернии датируется в литературе 1750г.. Вместе с летней Никольской церковью (см. паспорт....) она составляет единый комплекс, расположенный на холме в начале села. В прошлом комплекс был обнесен оградой, внутри которой стояла каменная келья. Колокольня - первой половины XIX..

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Существующие формы покрытия храма могут быть отнесены к концу XIX -
лу XIX в.в..

В настоящее время ограда и каменная келья не существуют.

Из центрального окна апсиды сделали входной проем. Окна расточены, уничтожены прежние наличники.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| a) | для памятников археологии | — характер культурного слоя, важнейшие находки. |
| | для памятников истории | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. |
| | для памятников архитектуры | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер лекара фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| | для памятников монумент. искуства | — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер. |

Здание церкви — кирпичное. Размеры кирпича храма и колокольни 29x13,5 14x7 см. Трехчастная композиция здания состоит из храма, трапезной и колокольни, поставленных на **одной оси**.

Храм представляет собой приземистый четверик с одним ярусом окон, покрытый металлической фигурной кровлей по деревянному каркасу. Ее завершает фигурая глава на небольшом, оббитом железом барабане.

Помещение церкви перекрыто цилиндрическим сводом, расположенным так низко, что пять его значительно опущены по отношению к оконным проемам. Перемычки окон северной стены прорезают свод, над окнами окнами устроены распалубки. На внутренней поверхности свода прослеживается заложенное отверстие более раннего светового барабана.

Широкая арка соединяет основной объем храма с сильно вынесенной полукруглой апсидой, перекрытой конкой с распалубками над окнами.

Такая же арка ведет из храма в трапезную, перекрытую полулютковым сводом с распалубками. **Во** ^{барабан} **в** ^{архивном} **в** ^{бок} **и** ^{западной} **стене** **имеется** лестница ^{стремянка} **с** ^{барабаном}, поднимавшаяся до уровня свода трапезной. Очевидно, это была лестница на колокольню, предшествующую существующей. Кирпичные ступени ее сверху покрыты изготавливались из гранитными плитами. Внутри в юго-западном углу трапезной — вход в маленькое помещение в толще юго-западного пилона колокольни. Дверь в него — металлическая с кованым колесным замком. Помещение перекрыто цилиндрическим сводом и освещено окном.

В интерьере храма и трапезной выше пят сводов проходят металлические открытые связи. 3 из них — в храме, 4 — в трапезной. Одна такая же связь расположена в арке, соединяющей храм с трапезной.

Окна помещены в нишах. На сводах сохранились фрагменты поадней клеевой живописи. Пол выложен метлахской плиткой, у входа — чугунными панелями. В трапезной имеется изразцовая печь ХІХв., изразцы белые с синими вазонами.

Цоколь здания состоит из двух полуваликов и поребрика между ними. Он из растесанки. В кладке над нижним видны следы срубленных треугольных бронзовов от прежних наличников. Карниз трапезной и алтаря образован городчатыми консолями, на четверике он усилен трохрядным поребриком. Выше поднимается гладкое поле стены, типа аттика, завершенное сухариками.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

значимости памятника.

Памятник архитектуры ЮІІв., по своим формам тяготеющий к суздальским образцам рубежа ХІІ—ХІІІв.в..

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Белов Н. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. СПб, 1863, стр. 209.

Церкви Костромской епархии, СПб, 1909, стр. 225.

Негативы, крошки и обмер плана — в Ивановском областной Управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

культурного слоя
важнейших находок

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

живописи
скульптуры
приклад. искуства

шоколия
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+			
	+		+	
		+	+	
			+	
			+	
				+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	3

б) дата и № документа о принятии под охрану

реч. обличчо-ком. № 394 от 17.05.73.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
Границы охранной зоны храмового комплекса не установлены.



D000027164

Склад колхоза "Большевик".

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

архитектор ВДИРК

дата составления документа

3

Составитель

Андрей Г. Е.

дата выдачи документа или приведения

197 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Итт. ч. 2029

Село Болотково Родниковского района Ивановской области

Воскресенская церковь . 1790 г.

По технологическим и стилистическим признакам стеноись можно датировать концом XIX в. Она исполнена неизвестным художником насыщенными красками по известковому грунту. Записи отсутствуют. Роспись в значительной степени утрачена. Основы грунта и красочного слоя, механические повреждения привели к почти полному исчезновению живописи в храме, где сохранилось лишь изображение Александра Невского на южном склоне свода в фигурном медальоне. Лучше сохранность росписи свода и северной стены трапезной. Краски сохранившихся композиций сильно потемнели и загрязнены.

Состояние росписи не дает возможности с определенностью восстановить ее построение и цветовой состав. Можно лишь предположить, что она состояла из двух основных ярусов: верхний занимал свод и его склоны, нижний - простенки окон. Каждый сюжет был выделен самостоятельным обрамлением в виде фигурной рамы с картушем в завершении, выполненным гризайлью.

Стиль сохранившихся фрагментов росписи - провинциальный вариант позднескальнической изысканной монументальной персидской живописи. Краски холодные, разбеленные. Общий характер росписи несколько сумраченный - следствие глухого зеленого фона, на котором написаны композиции.

Экспликация сюжетов к схеме расписи Воскресенской
церкви села Болотово Годинковского района
Ивановской области

I. Южная стена храма

1. Св. кн. Александр Невский

II. Южная стена трапезной

2. Девять апостолов

III. Свод трапезной

3. Поклонение пастухов

4. Ангелы с иконой Богоматери

VII а) (продолжение).

Стены апсиды, углы храма и трапезной обработаны лопатками.

Планировка, конструкции и характер первоначального декора памятника сближают его с сузальскими церквами рубежа ХVІІ-ХVІІІ в.

Колокольня в формах классицизма четырехярусная, состоит из четвериков с постепенно уменьшающимися объемами. В ее северо-восточном пylonе имеется винтовая деревянная лестница наверх.

Углы нижнего яруса обработаны рустом и парными пиластрами, несущими раскрепованный антаблемент. Декор 2-го и 3-го ярусов повторяет оформление 1-го яруса, различаясь лишь пропорциями и наличием в 3-м ярусе фронтонов. Наиболее пластично разработан четвертый ярус. Как и все остальные, он перерезан полуциркульными арками с трехчетвертьными колоннами по углам, несущими раскрепованный антаблемент и фронтон.























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.1.17.12

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Министерство культуры Госинспекция по охране памятников истории и культуры

Адрес Ивановская обл. Родниковский р-н, село Болотово и культуры

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Воскресенская церковь /зимняя/

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ памятник археологии памятник истории памятник архитектуры памятник монумент. ис-ва

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1790 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ по первоначальному назначению культурно-просветительное туристско-экскурсионное лечебно-оздоровительное жилые помещения хозяйственное не используется

+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ хорошее среднее плохое аварийное

+

+

+

-

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ союзная республикан. местная не состоит

+

VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ да нет

-

+

VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ паспорт фотографии обмеры реставрационные материалы

+

+

+

-

место хранения документов

Дата составления карточки

<6> ИЮНЯ 1974 г.

М. П.

органы охраны реставрационные мастерские музеи, архивы, НИИ

союзный

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив, НИИ

Составитель

Левичев Ф.В. свидетель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание церкви кирпичное. Трехчастная композиция состоит из храма, трапезной и колокольни, поставленных на одной оси. Храм представляет собой приземистый четверик с одним ярусом окон, покрытый металлической фигурной кровлей по деревянному каркасу. Ее завершает фигурная глава на небольшом, обшитом железом, барабаном.

Широкая арка соединяет основной объем барабана с сильно вынесенной полукруглой аспидой, перекрытой конхой с распалубками под окнами. Окна размещены в нишах из двух полууваликов и поребрика между ними.