

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ИНДЕКС

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

1200484000

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.  
Отдел учёта, реставрации и использования памятников истории и культуры  
 (наименование республиканского органа охраны памятников)

## П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА) \_\_\_\_\_

Марийская АССР, г. Йошкар-Ола, ул. Чернышевского, 17

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-виз. назна-чению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровител.ь.	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
музей библ. клуб			больн. санат. д/отд.	X	учрежде-ние торгов. промышл. склад	

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3  
 Фото фрагментов — 1  
 Генплан — 1  
 Обмеры: план — 2  
           фасад —  
           разрез —  
 Схематический план  
 охранной зоны —

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. — автор, строитель, заказчик, история создания.
----	---	---

Дом построен в начале XX века. В 1918 году был национализирован. Владелец дома не известен. В довоенное время в здании размещается областная истребительская станция. А после войны 1941-1945 г.г. на втором этаже размещается отдельное подразделение городской санитарно-эпидемиологической станции — отделение профилактической дезинфекции. На первом этаже устраиваются две квартиры. В 1971 году проводится капитальный ремонт. После ремонта второй этаж отводится под жильё (2 квартиры), на первом этаже размещается участок благоустройства треста зелёно-паркового хозяйства.

*с балкона*

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.  
 В 1971 году проводился капитальный ремонт. Утрачены почти все наличники окон.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации). Не проводились

## VI. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревянный двухэтажный дом, расположен в центральной части города по ул. Чернышевской (бывшей Рождественской).

В основе плана — прямоугольный пятистенный сруб, юго-восточной стороной вытянутый вдоль улицы. Поперечная бревенчатая стена, проходящая по всей высоте здания, делит весь объем на две неравные части: юго-восточную большую часть и северо-западную меньшую. С юго-западной стороны к зданию примыкают дощатые сени — тамбур с тремя входными дверями. Две двери с юго-восточной стороны ведут: в первый и второй этажи, третья дверь не используется. Фасады обшиты некрашенной доской шириной 20–25 сантиметров. Широкий фриз — без декоративных элементов. Выступающий карниз, по периметру подшит профилированной рейкой. По первому и второму этажам главного фасада расположено по 3 окна с широкими рамами. Из них по 2 окна — спарены. Боковые фасады имеют по два окна на каждом этаже. Наличники простой прямоугольной формы, состоящие из двух боковых досок, широкой подоконной доски и средней ширины очелья, завершено горизонтальной полочкой. На боковых фасадах сохранилось по одному подлинному наличнику. Очелье и подоконная доска оформлены накладными элементами геометрического и растительного орнамента. Боковые стойки завершены лоджием триглица. По всему периметру дощатая, засыпанная завалинка. Кровля четырехскатная, вальмовая, из листового металла. Внутри здание имеет дощатые перегородки. Все стены оштукатурены и оклеены обоями. Потолки оштукатурены и побелены. Полы из широких досок, окрашены масляной краской. На каждом этаже по 2 печи — голландки. Все двери в квартирах плотничьей работы. Лестница, ведущая на второй этаж — деревянная. Под домом находится подвал.

Дом рублен из сосновых бревен с остатком. Размеры здания в плане 10х6,40 м. Во дворе к западу от дома — дощатые сараи, построенные в 50–60-х годах. Здесь же металлические склады магазина "Детский мир".

### б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Дом, относящийся к рядовой застройке бывшего уездного города Царевкокшайска. Один из двух сохранившихся домов по ул. Чернышевской (быв. Рождественской), в квартале между ул. Волковой (быв. Игнатьева) и Советской (быв. Покровской).

*Пример двухэтажного жилого дома пятистенка, характерного для городской застройки конца XIX — начала XX веков.*

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Документы БТИ. ПУШХ, г. Башклар-Ово, № 6.













МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ◆ ПЯМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) \_\_\_\_\_  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Отдел учёта МК РСФСР \_\_\_\_\_ (индекс)  
 Адрес Марийская АССР, г. Йошкар-Ола, ул. Чернышевского, 17  
 (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населённый пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом жилой

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА начало XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйствен-ное	не исполь-зуется
				X	X	

предлож. по использ. \_\_\_\_\_

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
			X
союзная	республ.	местная	не состоит
			X
да		нет	
		X	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утверждённой охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт		фотографии		обмеры		реставрационные материалы	
X		X					
органы охраны				реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные			
	X	X					X

место хранения документов

Дата составления карточки

27 ноября 1991 г.

М. П.

Составитель Рябушкин М. Д., инспектор по охране памятников Степанов А. Ф.

Ф., И., О., должность или профессия, подпись

Ф., И., Ф., подпись

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Двухэтажный деревянный дом постройки начала XX века, относится к рядовой застройке бывшего уездного города Царевококшайска. Расположен в центральной части города. В основе плана прямоугольный пятистенный сруб, юго-восточной стороной вытянутый вдоль улицы. Поперечная стена делит объем дома на неравные части. С юго-западной стороны примыкают дощатые сени с деревянной лестницей на второй этаж. Парадный вход с юго-восточной стороны. Сохранились два подлинных наличника на боковых фасадах с накладными декоративными элементами. Под домом находится подвал. Стены рублены из сосновых бревен с остатком. Размер здания в плане 10х6,40 м.

*Пример двухэтажного шиллого дома пятистенка, характерного для городской застройки конца XIX - начала XX веков.*