

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая № 2. КII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVI - XVII вв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
ул. Малхиеста, сел. Тerti.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйств-венное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санит. дптд.		учреждение, торгов. промышл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 6
 Фото фрагментов— 8
 Генплан—
 Обмеры, план— I
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны—

36

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— истории возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— истории возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В период XVI-XVII вв. жилые башни широко распространены в горных селениях Чечено-Ингушетии, что подтверждается материалами исследования других селений данного региона. Уточнить датировку данного памятника не представляется возможным, т.к. в сел. Терги раскопки не проводились. Семейная принадлежность башни не установлена.

б) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не сохранилась плоская крыша башни. Горизонтальные перекрытия ярусов утрачены. Местами нарушены верхние ряды кладки стен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установление мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

В самом центре селения Тerti выделяется большими габаритами и монументальным обликом трёхъярусная жилая башня №3.

Здание имеет прямоугольный план /15x10,2м/ и слегка суженный кверху трёхэтажный объём, обращённый к востоку главным восточным фасадом. Перекрывалась плоской крышей.

Стены сложены на глине из слегка подтёсанных камней. Хорошо обработанные прямоугольные блоки лежат в углах объёма, а также образуют кладку двух утоншающихся кверху столбов, стоящих внутри башни. Столбы поддерживали крышу, кроме того на выступы столбов опирались балки межъярусных перекрытий. Против столбов на внутренней поверхности торцевых стен имеются ниши.

Два входа в уровнях I и III ярусов помещены на южном фасаде. Перемычки проёмов имеют вид правильных сегментовидных арок. Кладка большинства дверных и оконных откосов вообще выполнена очень аккуратно. Изнутри все двери и окна помещены в глубоких нишах с треугольными перемычками. Габариты окон разные в разных ярусах. С ними соседствует множество бойниц, изнутри помещённых в квадратных нишах, а снаружи малозаметных.

Внутри башни поверхность стен неровная. Невысокий первый ярус имел один вход и окно. Второй, тоже невысокий, ярус дверей не имел, но в нём устроены два окна на главном фасаде, а также множество бойниц. Высокий третий этаж был жилым. Толщина его стен вдвое меньше чем в нижней части объёма.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник интересен как один из примеров жилых построек, имевших распространение в горных селениях Чечено-Ингушетии в эпоху позднего средневековья.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В.Виноградов, В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР. Грозный, 1966, сс.84-85, №№455-456.; В.Марковин. В верховьях Аргуна и Фортанги. М., 1965, сс.79-85.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя наличия находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прим. иск-ва
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X X -		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	*

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ от СМ Ч-и КСР № 446

от 27. X 87

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (кратко описанье со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



'D000039734'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа не имеется

Дата составления паспорта

9 сентября 85

197 г.

Составитель

В. Е. Кулаков

(Ф. И. О., должность или профессия)

[Подпись]
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Грозный, тил. им. И. Н. Заболотного, 1976-9257































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (подвижные) _____ (индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гос инсп. по охране пам. ист. и культ. _____ (индекс)

Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Терти. (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; репоб. автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Башня Жилая №2.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVI-XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	для размещения	хозяйственное	не используется
						X

предлож. не использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		X	X

наличие утилитарной территории

да	нет
	X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

наличие архивных документов

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзная	республикан.	местная
	республикан.	местная

Сентябрь 1989 г.

С. Е. Кулаков ГАП _____ директор по охране памятников
 (пр. и. от подписи)





Краткое описание

Трехъярусная жилая башня №2 имеет прямоугольный план /15x10,2м/ и слегка суженный кверху объем. Перекрывалась плоской крышей. Стены сложены на глине из подтесанных камней. Внутри башни имеются два столба поддерживавших крышу. Первый ярус имел один вход и окно. 2-ой ярус дверей не имел, были 2 окна и множество бойниц. 3-тий ярус был жилым.

Памятник интересен как один из примеров жилых построек, имевших распространение в горных селениях Чечено-Ингушетии в эпоху позднего средневековья.