

Министерство культуры РСФСР

Главное управление культурно-просветительных учреждений

Отдел охраны памятников

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника-

ТРОИЦКИЙ МОНАСТЬРЬ

Бывший Троицкий монастырь
 ул. Союзная
 дом № 25,
 г. Чебоксары.

Основная
дата
памятника

ХУШВ.

1. Даты основных пристроек и перестроек.

Не известны.

2. Автор, строитель, заказчик

Не известны.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Настенной живописи и лепки внутренних помещений нет.

4. В чём ведении находится памятник

Министерства культуры Чувашской АССР.

5. Кем и как используется

Городским управлением под жилой дом.

6. Техническое состояние памятника

Здание монастыря находится в удовлетворительном состоянии.

Из-за отсутствия вентиляции в помещениях монастыря наблюдается усиленная влажность воздуха. Здание подвергается медленному разрушению.

7. Тип, материал и основные конструкции

Здание кирпичное, 2-х этажное. В одной части.
Лестницы, междуэтажные перекрытия-деревянные,
а глава имеет перекрытие сводчатое

8. Краткая история памятника

Сведений не имеется.

1-2



9. Фото (13×18), включающие генеральный план участка с охранной зоной, планы зданий и сооружений, все фасады, основные интерьеры и фрагменты.

10. Основная литература и иконография

Не имеются.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта

Обмеры не производились.

12. Обследования:

Нет.

Примечания

Нет.



D000025958

Дата составления паспорта: Паспорт составлен

Байт /М. Балим/

13. августа 1961 г. Ответственный редактор

Вильфанд

Типография Библиотеки им. В. И. Ленина,

Заказ 104. Тир. 1000

ПРИЛОЖЕНИЕ

П.П.1,4,5,6,11,12 ФОРМЫ № 4

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.

1. Никольская церковь /быв. Троицкий монастырь/
4. Памятник находится в ведении Управления по делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР.
5. Используется Музикальным училищем под общежитие учащихся.
6. Здание памятника находится в удовлетворительном состоянии. Частично разрушена наружная штукатурка. Восстановительные работы не проводились. Затопляется при строительстве Чебоксарской ГЭС.
11. Памятник не обмерялся.
12. Обследование не было.

СОСТАВИЛА :

/СВЕТЛЯЦКАЯ/-

25 апреля 1954 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

п.п.1,4,5,6,11 и 12 ФОРМЫ № 4

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ.

1. Надвратная церковь Ф.Стратилата и двухэтажный дом при ней /бывший Троицкий монастырь/.
4. Памятник архитектуры находится в ведении Управления по делам архитектуры при Совете Министров Чувашской АССР.
5. Используется Горжилуправлением под квартиры.
6. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Крыша и штукатурка требуют ремонта.
Затопляется при строительстве Чебоксарской ГЭС.
11. Памятник не обмерялся.
12. Обследований не было.

Составила -  /СВЕТИЦКАЯ/-

25 апреля 1954 г.















БИБОХОДНИКА







ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры Министерства
культуры РСФСР
(пакетование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ансамбль Троицкого монастыря

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

2-я половина ХУП в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чувашская АССР, г. Чебоксары,
(между ул. Союзной и ул. Р. Люксембург, и ул. К. Маякова)

(АССР Чувашской Республики, автономная обл., национальный округ; населенный пункт: путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-искусствен.	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
монастырь	музей библиотека кафе			+	учреждение [†] торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов —

Генплан — I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
в)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий к лицу, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Троицкий третьякласный, необщежительный монастырь в г. Чебоксары основан по указу царя Ивана IV в 1574 г. Первоначально все монастырские постройки были деревянные. Основные каменные монастырские постройки были сооружены во 2-й половине XVII в.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

От монастырской ограды сохранился лишь кусок с южной стороны ансамбля монастыря. Не сохранились завершения главами Троицкого собора и Толгской церкви.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время усташовления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. исч-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

В архитектурный ансамбль Троицкого монастыря входят:

1. Троицкий собор, втор. пол. XVII в. (паспорт № 3.4./а-1.70.1.)
2. Толготская церковь, втор. пол. XVII в. (№ 3.4.-/б-1.70.1.)
3. Церковь Федора Стратилата с кельями, втор. пол. XVII в.
(паспорт № 3.4./в-1.70.1.)
4. Настоятельские покой, нач. XVIII в. (паспорт № 3.2./г-1.70.1.)
5. Остатки монастырской ограды, втор. пол. XVII в.

Ансамбль Троицкого монастыря расположен на одной из высотных точек города, вблизи от набережной Волги. Территория монастыря была обнесена каменной оградой. Парадный въезд в монастырь через арочные ворота с надвратной церковью Федора Стратилата располагался в центре южной стены монастырской ограды. Доминирующим сооружением в архитектурном комплексе монастыря являлось здание Троицкого собора, расположенное в центре монастырской территории. Здание Толгской церкви расположено метрах в 10-ти к северу от Троицкого собора. Здание настоятельских покоеv было встроено в западную часть монастырской ограды, выходя западным фасадом за территорию монастыря.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Интересный архитектурный комплекс XVII в., один из немногих сохранившихся от этого времени на территории Чувашской АССР.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- I. Известия Казанской епархии. Казань, 1904 г.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
приклад. иск-ва

для памятников монументального искусства:

школы
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

ног. СМ р-ф № 624 от 4.12.74.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
охранной зоны нет.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

здание монастыря используются

под жилье и учреждения.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Максимов А.А.
(ф. и. о., должность или профессия)

« 20 НОЯБРЬ 1972 г.

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)



D000026959







