

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ.

Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия.

(включительно республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

сметная категория	историко история	историко архитектурн.	памятник монумент, исп. об.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Середина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Архангельская обл. г. Каргополь,(ИССР, край, область, район, сельсовет обл.)ул. Акулова, 60.полосчатый мрамор, выложенный камнем, есть выемки)V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во архит. визуальн.	культурно- эстетич.	туристско- экскурсион.	любительско- просветител.	использ. помещения	защитно- охран.	не исполь- зуются
	высокая качество		высокая качество	+	участие защиты, охраны, охран.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — экстерьера — 9.

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I

разрез —

фасад —

Схематический план

окрестной земли —

Вкладыш — I стр. к разделу УП/а.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для планировки участка — история застройки, кто в какой промежуток времени в районе, место здания владения;
- для планировки участка — история использования, краткие характеристики событий и лет, в связи с которыми объект приобретает значение памятника;
- для планировки участка и архитектурного решения — автор, строитель, архитектор, исторические сведения.

Кирочный дом, судя по характеру конструктивных и строительных признаков, построен в середине XIX века. Наличники на окнах, по-видимому, были сделаны в начале XX века.

б) перестройки и утраты, влияющие на первоначальный облик памятника.

Со стороны дворового, северного фасада к дому примыкает пристройка советского времени. Одно из окон на западном фасаде заколочено. Крыша обшита рубленым деревом. Планировка некачественна поздними перегородками. Печи переложены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для выявления ценности	— характер культуры, эпохи, жилищных условий,
для выявления истории	— характерная планировка, детали, стиль в эпоху строительства деревянной дачи,
для выявления архитектуры	— наличие особенностей планировочной, конструктивной, декоративной структуры и конструкции; характер отделки фасадов и интерьеров; наличие колонн, аркаду, аркадажные проемы, ступенчатый вход, боковые галереи,
для выявления документов, фотол	— наличие особенностей планировочного и конструктивного решения; типы, материал, толщина, размер.

Одноэтажный деревянный жилой дом стоит на красной линии улиц и обращен к ней продольным выносом фасадом. Здание рублено из бревен, переваленных в "обло". Некоторые бревна в венцах сруб соединены между собой в "гус". Прямоугольный в плане объект представляет собой крестовый сруб, покрытый высокой четырехскатной крышей. Уличный фасад смонтирован в центре крупной чердачной светелой, выходящей карнизом конструкция.

Стены дома завершены тесовым карнизом, укрепленным коваными гвоздями. Уличный фасад, решенный в пять окон, разделен наверху обрешеткой внутренней стены на две неравные части в два и в три окна. Боковые фасады симметричны и имеют по четыре равномерно расположенных окна. Окна прямоугольные, обрамлены рамочными наличниками, завершаемыми тонкими полочками-сандриками на кронштейнах. На некоторых окнах сохранилась тесовые ставни.

Планировка состоит из четырех неравных по площади комнат, перво-

/см. вкладку № 1/

б) объект имеет архитектурной, культурно-исторической и художественной ценности.

— Пример одного из нескольких характерных для застройки Каргополя типов жилого дома середины XIX века, сохранившего свой внешний облик с незначительными изменениями.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

Обмерный план, фотографии, проект обмера и детали хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

Для плановых археологических

культурных слоев
эпиграфических находок

хорошо	средне	плохо	аварийно
+			
+			
+			
+			
+			

для плановых археологических работ и исследований

конструкций
стен
сперей
политов
полы
дверей фасадов
интерьеров

в интерьере:

элементы
скульптуры
древн. искусства

для плановых документальных исследований

элементы
востановки
скульптуры
грунта
археологических слоев

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

общая	республик.	местная	ни одной
			+

б) дата и № документа в акте об охране

Нет.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

"Проект охранных зон и зон регулирования застройки левобережья Каргополя", разработанный в 1976 г. в институте "Ленгипрогор"/автор ГАП Е.Кулаков/, утвержден решением Архангельского облисполкома 12.05.1978 г. № 42Г.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Используется под жильем.

д) дата и № охранного документа

Нет.

Дата составления паспорта


Составитель: Перник П.Н. Искусствова

(Ф. И. О. должности, фамилия, инициалы)

(Подпись)
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



3.2. Г.Ю.5.

Вкладыш № 1 к паспорту

Дом жилой, сер. XIX в.

Архангельская обл., г. Каргополь,

ул. Акулова, 60.

к разделу УП/а.

начально об-елинявшихся круговым обходом. Перекрытия плоские по матицам.

Стены внутри отесаны и оклеены обоями. Двери щитовые.




















Архангельская обл. г. Каргополь, ул. Акулова, 60.

Адрес (АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Дом жилой.**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Середина XIX века.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальной назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилищно-помещенное	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карты

1983 г.

Составитель **М. П. Шармин П. Н. искусствовед.**

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)



.Фото или схематический план:



Краткое описание

Одноэтажный деревянный жилой дом стоит на красной линии улицы и обращен к ней продольным южным фасадом. Прямоугольный в плане крестовый сруб; покрытый четырехскатной крышей, рублен из бревен, перевязанных в "обло". Уличный фасад акцентирован в центре крупной чердачной светелкой каркасной конструкции. Со стороны дворового фасада к дому примыкают пристройки советского времени. Уличный фасад, разделенный перерубом внутренней стены, решен в пять окон. Наличники на окнах, завершенные профилированными сандриками, по-видимому, сделаны в нач. XX в. Планировка состоит из четырех комнат, первоначально объединявшихся круговым обходом.

Пример одного из нескольких, характерных для застройки Каргополя типов жилого дома сер. XIX в., сохранившего свой облик с незначительными изменениями.