

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

3500001355

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом Лихачева Н.В.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1906 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Вологодская обл., Нюксенский р-н,

АССР, край, область, район, автономная область,

Брусноволоцкий с/с, д. Низовка (в 2 км от центра с/с д. Брусноволоцкий погост)
национальный округ, населенный пункт, пути подъездаV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветит.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используеться
X	музей библ. клуб		больн. санат. д'отд	X	учреждение торговл. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 5

Фото фрагментов — 8

Генплан — 1

Обмеры: план — 3

фасад — —

разрез — —

Схематический план —

охранной зоны —

Схема фотографикации — I
Вкладыш к п.УП-а — 3 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

a)

Исторических сведений по дому не имеется. Дом датирован 1906 г. на основании надписи на подбалконной плоскости (фото 10); возможно, надпись относится и ко времени возникновения росписей, но общий стилистический анализ постройки позволяет отнести её к началу XX века и принять датировку росписи как дату окончания постройки дома.

б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

К западному боковому фасаду дома пристроена остекленная, обшитая досками веранда, а за ней — хозяйственный сарай; обе постройки под односкатными кровлями. Существенно изменен характер убранства интерьера жилой части дома. Прочих перестроек и утрат не имеется.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Дом расположен в середине деревни, в порядке застройки деревенской улицы и обращен главным фасадом на юг, к дороге, проходящей вдоль улицы. Перед главным фасадом дома выгорожен небольшой палисадник, а усадьба, развивающаяся за домом, обнесена новым забором из штакетника.

Большой деревянный дом-двор,строенный бруском, под двускатной самцовкой кровлей; состоит из пятистенной жилой части (изба + горница) на высоком подклете, в однорядной связи с широким мостом и большим по площади хоздвором, разделенным на два этажа - скотный двор и поветь. На восточном боковом фасаде сохранилось первоначальное крыльце, так же, как и фасады жилой части, обшитое досками "в ёлочку" (фото I3); оно состоит из двух примыкающих друг к другу объемов тамбура и лестницы с верхней площадкой перед мостом, причем каждый объем покрыт отдельной двускатной кровлей с полукруглым вырезом во фронтоне, а соединяются кровли односкатной кровелькой над маршем лестницы (фото I и I3). За крыльцом находится односкатный навес, проходящий вдоль двора

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш к п.УП-а)

Образец крестьянского жилого дома начала XX века, обладающего многими чертами архитектурного облика, характерными для этого периода и распространенными в застройке богатых домов Сухонского региона (развитый резной декор фасадов, наличие росписей на главном фасаде, декоративная обшивка стен и др.). При этом дом сохранил традиционную планировку дома-двора и объемно-пространственную композицию, усложненную развитым объемом крыльца на боковом фасаде.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

Вологодская обл., Нюксенский р-н, Брусноволоцкий с/с, д.Низовка.

Дом Лихачева Н.В., 1906 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр. I.

боковой стены хоздвора и по бокам оббитый досками. К западному боковому фасаду дома пристроена новая веранда, выходящая на главный фасад, а за ней, вдоль стены хоздвора - оббитый досками сарай, поднятый на столбах, так что в средней его части образован проход к хлевным воротам.

Декор фасадов жилой части отличается разнообразием, особенно на главном фасаде дома. Стены жилой части оббиты калеванными досками, причем стены подклета оббиты вертикальными досками, швы между которыми прикрыты рейками, а проходящая по верху обшивки доска с полукруглыми выемками создает подобие аркатурного фриза (приём, распространенный в декоре богатых жилых домов начала ХХ века). Верхняя часть стен (в уровне жилой части) обита досками "в ёлочку" и отделена от нижней части профилированной тягой со сливом, прикрытым доской. Выпуски бревен на углах жилой части защиты в короба (с обшивкой "в ёлочку") и образуют подобие лопаток, фланкирующих фасад. Несколько выше окон жилой части проходит широкая выкружная подшивка карниза и подбалконной плоскости, слабо раскрепованной в средней части главного фасада (фото 5); на углах фасада, над лопатками в подшивке раскрепованы как бы каштели, резко расширяющиеся кверху (фото 9). Расположение проёмов на главном фасаде асимметрично (два окна горницы в левой части фасада традиционно сближены, а три окна избы, напротив, разделены более широкими простенками; также и двери в подклет под жилой частью расположены по оси каждого из двух помещений подклета - см.фото 5). Однако, симметрию главному фасаду придает развитая выразительная композиция фронтона, занятого по всей длине декоративным балконом (фото 5). Средняя часть балкона выдвинута несколько вперед (фото 8) и выделена четырьмя колонками, поддерживающими подшивку

Вологодская обл. Нюксенский р-н. Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.

Дом Лихачева Н.В., 1906 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр.2.

в верхней части фронтона, с полукруглым вырезом в середине (фото 7). Круглые, обтёсанные с утончением кверху колонки украшены тёсаными капителями оригинального, не отмеченного в регионе рисунка (фото 7), с граненым пояском и капителями с прибитыми завитками. Важный декоративный акцент – прошильное ограждение балкона, состоящее из круглов со вписанными в них квадратами (фото 12). По низу решетки балкона проходит резной подзор (фото 12); подзор с более мелкой прошильной резьбой проходит и по низу выкружной подшивки карниза (фото 9-II). Резными накладками – "пирамидками" украшены и ребра подшивки верхней части фронтона (фото 7). По скатам кровли на главном фасаде разложены двуслойные причелины с порезкой волнами по нижнему краю.

Интересны сохранившиеся участки росписей, украшавших подшивку карниза и фронтон главного фасада. На подшивке карниза по бокам балкона изображены фигуры зверей ("левы") с выразительными зубастыми пастьми, завитыми хвостами с кисточками (фото 9 и II). На средней части подшивки – подбалконной плоскости изображен вазон с ветвистым букетом, а по бокам сделана надпись "1906 года" (фото 10). Подшивка выноса кровли украшена шестиконечными звездами, чередующимися в два цвета – синий и охристый; охристо-желтые звезды помещены на подшивке полукруглого выреза в верху фронтона (фото 7,8), а в глубине выреза изображено цветущее дерево. Росписи существенно полиняли; их общий колорит – красновато-бурый, с зелеными, синими и красными деталями и мазками беллами, на охристом фоне.

На фоне потемневшей обшивки, сохранившей следы коричневатой покраски, выделяются покрашенные беллами наличники окон, обведенных профилированными рейками, с выпиленными завитками кокошниками, помещенными в верхней части над проёмами (фото 6). Окна, по-видимому,

Вологодская обл., Нюксенский р-н, Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.

Дом Лихачева Н.В., 1906 г.

Вкладыш к п.УП-а:

стр.3.

сохранили первоначальные столярные заполнения, с асимметричным делением на шесть стекол (фото 6).

Следует упомянуть о декоративной обшивке стен крыльца на боковом восточном фасаде, по характеру сходном с обшивкой стен жилой части (фото 13). Несмотря на новое шиферное покрытие кровель, крыльцо сохранило старые массивные потоки. В тамбур ведет филенчатая дверь с обрамлением профилированным плинтусом.

Жилая часть дома не сохранила старых элементов убранства, за исключением деревянного опечья и божницы. Интересной деталью планировки является наличие двери, связывающей горницу с избой. В горнице стоит печь - "голландка", а в избе - небольшая русская печь. С моста небольшая лестница ведет на поветь; на повети выделена рублеными стенами клеть, выходящая на боковой западный фасад. В задней, северной стене - небольшие поветные ворота с однопольной филенчатой дверью (фото 4). В уровень скотного двора ведет крутая внутренняя лестница; кроме того, туда можно попасть снаружи через хлевные ворота или с другого, восточного фасада - через дверь из пристроенного деревянного сарая. Угол скотного двора занимает рубленый хлев, выходящий на западный фасад.

Стены дома рублены из бревен диаметром 25-30 см (бревна сруба жилой части имеют наибольшую толщину). Углы вязаны с остатком. Обшивка на тонком каркасе из досок толщиной 2,5-3 см. Кровля покрыта шифером по старому тесу, сохранились мощные курицы и потоки. На заднем фасаде стена хоздвора не имеет рубленого щипца и внешний фронтон зашифован досками по стропильным ногам.


Размеры дома в плане - 9,09 на 17,2 м (основной объем).

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСНОВОЛОДЦКИЙ С/С
ДЕР. НИЗОВКА
ДОМ ЛИХАЧЕВА.
1986 г.

2



СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



9 10 11 12
8 6

13



3



7


КАШЕВАРДВА И.Ю.,
1990 г.



1

ВОЛГОГДАСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСНОВОДЦКИЙ С/С
ДЕР. НИЗОВКА
ДОМ АИХАЧЕВА,
1986 г.


ПЛАНИРОВКА



КАШЕВАРОВА И.Ю.
1990 г.

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСНОВОДЦКИЙ С/С
ДЕР. НИЗОВКА
ДОМ АИХАЧЕВА,
1986 г.


1 ЭТАЖ



КАШЕВАРОВА И.Ю.,
1990 г.

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
БРУСНОВОЛОЦКИЙ С/С
ДЕР. НИЗОВКА
ДОМ АИХАЧЕВА,
1906 г.

МЕЗОНИН



КАШЕВАРСКА И.Ю.,
1990 г.



I. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Вид с юго-востока.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

С



2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Вид с северо-запада.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

A handwritten signature or mark, appearing to be a stylized 'V' or 'U' shape, is located at the bottom left of the page.



3. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д.Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г.
Общий вид с юго-запада.
фото Гельфера С.В., 1989 г.

2



4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Дворовый фасад.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

A handwritten signature or mark consisting of two intersecting curved lines forming a stylized 'U' shape.



5. Вологодская обл., Никсенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Главный фасад.
Фото Гельфера С.В., 1989г.

У



6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
дом Лихачева, 1906 г. Главный фасад: окно
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

Ч



7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г.
Главный фасад: фронтон.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





8. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка,
дом Лихачева, 1906 г.
Главный фасад с балконом.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



9. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Главный фасад: рос-
писи подбалконной плоскости (левая часть).
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





10. Вологодская обл., Нюкенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Главный фасад: рос-
писи подбалконной плоскости (средняя часть)
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





II. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
дом Лихачева, 1906 г. Главный фасад: рос-
писи подбалконной плоскости (правая часть).
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





I2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева, 1906 г. Резьба решетки бал-
кона. Фото Гельфера С.В., 1989 г.

2



13. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Брусноволоцкий с/с, д. Низовка.
Дом Лихачева. 1906 г.
Крыльло на боковом фосточном фасаде.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

Ч

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное Управление по охране памятников
наименование республиканского органа охраны
Адрес Вологодская обл., Нюксенский р-н, Брусноволоцкий с/с, д. Низовая
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

дом Лихачева Н.В.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1906 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристко- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
x				x		

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

сохранить сущ. использ.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
x			

предлож. по использ.

со озиая	республ.	местная	не состоит
			x

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	x

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрац. материалы
x	x	x	

место хранения документов

органы охраны	реставрац. мастерские
союзный	республикан.

Дата составления карточки

г.	союзный	республикан.	местный	реставрик.	местный	музей, архив,
8 апреля 90	x	x	x			x

М. П.

Составитель
Барановский Е.Ю., арх.


Старший инженер производственной группы
по охране памятников Г.А.Долидович

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Stall

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



0 10 м

Краткое описание

Дом датирован 1906 г. по надписи во фронтоне. Стоит в середине деревни, главным фасадом обращен на юг. Большой деревянный дом-двор "брусом" под двускатной самцовской кровлей, с пятистенной жилой частью на высоком подклете в однорядной связи с мостом и хоздвором, имеющим два уровня - поветь и скотный двор. Интересен декор фасадов, с обшитыми в ёдочку стенами жилой части и развитым балконом на главном фасаде, украшенным профильным резным ограждением, тесными колонками и росписями на подшивке крыши (фигуры зверей и вазон). Сложную композицию имеет крыльце на боковом восточном фасаде, с двумя двускатными кровельками. Уранство интерьера утрачено. Стены из бревен диам. 25-30 см рублены с осжатком, крыша крыта шифером по старому тёсу. Размеры дома 9,99 на 17,2 м (основной объем).

Образец крестьянского жилого дома-двора начала XX в., обладающего многими чертами, характерными для этого периода и распространенными в застройке богатых домов Суходольского региона (мотивы декора, обшивка стен и пр.).