

3700000570

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. I.II.II
1985г.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МК РСФСР, Главное управление охраны реставрации и использования
 памятников истории и культуры
(подразделение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Грузинской божьей Матери

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVIII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл. Шуйский район,

с. Расильевское Расстояние до г. Шуи 20 км,
 подъезд из автобуса до "остановки в селе".

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-искусственной	лечебно-оздоровительны.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей, библио., клуб			бальнеолеч., санаторий, с/отд.		учреждение торгов., промышл., склад	—

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 6

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — I

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик – неизвестны

Церковь расположена в середине с. Васильевского и занимает центральное место в ансамбле.

Паперть пристроена к церкви позднее, в результате чего отличается по декору.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Состояние памятника – удовлетворительное. Были произведены значительные перестройки в интерьере, пробиты двери в апсиде и храме, однако стены не имеют трещин, кровля в хорошем состоянии. Сильно выветривалась побелка стен.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты
	для памятников монумент. исц-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения: тексты, материал, техника, размер

Бесстолпный одноглавый храм с одной апсидой. Планировочная структура — четырехчастная, осевая симметричная. Габариты — 25,0x10,0 м.

Несущие стены здания из кирпича. Помещения перекрыты кирпичными цилиндрическими и параболическими сводами. Размеры кирпича 28x15x8 см. Фундамент кирпичный, ленточный. Крыша покрыта железом под деревянным строителем и обрешеткой. Купола имеют покрытие из фигурных железных листов.

В основе композиции памятника лежит вытянутый по вертикали объем храма с примыкающей к нему с востока апсидой, низкой и полукруглой; в плане с запада — такой же высоты как апсида, трапеза, перекрытой, высокой двускатной одновальмовой крышей. Храм имеет четырехскатную куполообразную крышу, с барабаном, шатром и главкой с крестом.

С западного фасада к храму пристроена восьмигранной формы беседка, замыщающая панель. Она имеет фигурное купольное покрытие с главкой. Расположенная рядом с огромным Троицким собором, церковь кажется миниатюрной, несмотря на свои относительно большие размеры. В ансамбле церковь расположена так, что встречает своим фасадом зрителя, проходящего под колокольней во внутрь двора.

Верх церкви по уровню кровли завершает простой карниз, состоящий из прямоугольного валика, двух рядов поребрика и двух полочек, над которыми находятся три декоративных полуциркульных кокошника. Окна второго яруса украшены колончатыми наличниками со стрельчатым завершением. Окна первого яруса имеют тот же декор. Над ними, опоясывая апсиду, храм и трапезу, тянется карниз, повторяющий формы верхнего карниза храма. На северной стене храма имеются двери с порталом из двух пилasters с карнизом и квадратным окошком со стрельчатым завершением. Окна апсиды повторяют декор окон храма. Все углы здания отмечены плоскими пильстрами.

Барабан на крыше имеет вытянутые прямоугольные окна на каждой из восьми граней, под главкой тянется ряд зубчиков. Главка имеет чешуйчатое покрытие, завершена простым, изящной формы крестом с фигурами расчалками.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Как часть ансамбля церквей, ц. Грузинской божьей матери имеет несомненное историческое и художественное значение.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Б. Еорисов. Описание г. Шуи и его окрестностей, М., 1853, 2 "Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии", вып. 5, Владимир, 1898.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:

культурного слоя
наживейших находок

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства:

цоколя
постамента
скульптуры
группы
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
--	---------	---------	--------	-----------

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану:

НЕТ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Бесхозный

д) дата и № охранного документа:

Дата составления паспорта

Составитель Е. Барановский

« 7 » 08 1971 г.

редактор Е.И.Казаринова

(ф. и. о., должность или профессия)
(подпись)

Наг饱ъник производственной

№ по охране памятников: _____

В.П.Караганов



Д000026845*

(подпись)

Итг., л. 7267

Церковь Грузинской Божьей Матери.

Ивановская область, Шуйский район, село Засильевское

Вкладыш

к разделу УП, а

Беседка имеет более изощренный классический декор. На трех больших гранях есть портики из двух полуколонн Тосканского ордера, поддерживающих высокий антаблемент и фронтон. Меньшие грани украшены нишками с окнами под ними. На треугольных фронтонах в качестве украшений имеется резное железное кружево. Очень сложное завершение из штампованного железа имеет следующие основные детали беседки-паперти: шатер, восьмигранный купол с патриком, главка со шпилем, шаром и крестом.

Интерьер храма.

а) основные помещения, как архитектурная характеристика и габариты:

Храм ($7,5 \times 7,5$ м) в восточной стене имеет три арочных проема, которыми он связан с апсидой. Широкий арочный проем ведет в трапезную, откуда через дверь можно выйти на паперть. Габариты трапезной $7,53$ на $7,0$ м.

б) элементы архитектурного оформления стен, сводов – отсутствуют

в) в верхней части стен и купольного свода храма сохранились масляные росписи, видимо, сер. XIX в. Росписи выполнены в ярких тонах, склонены:

на восточном парусе – "Въезд Христа в Иерусалим"

на западном парусе – "Поклонение волхвов"

на боковых парусах – изображения ангелов.

стеновая живопись не сохранилась.

иконостасы и внутренне убранство – утрачены.





















3.4-I.17.17.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин-во культуры. Гл. управление охраны памятников

Адрес Ивановская область, Шуйский р-н, с. Васильевское
(наименование республики, края, области; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Церковь Грузинской Божьей матери

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-закусорно-въездное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	развлекательное	не использует
					+	

превложен, не использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзный	республ.	местная	не спс
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные мат
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки
7.08.1970г.
 М. П.

Составитель Е. Барановский
(ф. и. о., должность или проф. специальность, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музеи, хранилища
судебный	республикан.	местный
	+	+

Начальник произв. / В. П. Караганов
 Инспектор по охране памятников / Л. А. Караганов
(ф. и. о., должность или проф. специальность, подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Автор, строитель, заказчик - не известны.

Церковь расположена в середине села Васильевское и занимает центральное место в ансамбле.

Паперть пристроена к церкви позднее, в результате чего отличается по декору, это бесстолпный одноглавый храм с одной апсидой. Планировочная структура четырехчастная, осевая симметричная.

Храм имеет четырехскатную куполообразную крышу с барабаном, шатром и главкой с крестом.

С заднего фасада к храму пристроена восемигранной формы беседка, заменяющая паперть.

Расположенная рядом с огромным Троицким собором церковь кажется несмотря на свои относительно большие размеры миниатюрной.

Как часть ансамбля церквей, церкви Грузинской Богородицы имеет несомненное историческое и художественное значение.