

3700001334

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4.Б... "I. I7. I3."
ИНДЕКСПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
истории и культуры. (наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Церковная сторожка.II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент, иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

2-я половина XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская область. Савинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,село Меховицы, 9 км на юго-запад от Савино

национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенн.	хозяйственно	не используется
	музей библ. клуб		беля, санит. лечеб.		учреждение культуры, промысл. связи +	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—

2

Фото фрагментов—

1

Генплан—

1

Обмеры: план—

I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

- а) { для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки, место хранения коллекций.
- { для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объекту приобрел значение памятника.
- { для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Сторожка при Никольской церкви д. Меховицы строилась на средства церковной общины и предназначалась для нужд причта. Точная датировка постройки не установлена, однако на основании имеющихся сведений и данных стилистического анализа здание должно быть отнесено ко 2-й половине XIX века.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В настоящее время к сторожке с северной стороны примыкает деревянная пристройка хозяйственного назначения. С южного фасада к сторожке пристроено деревянное помещение, служащее тамбуром входа. Обе постройки покрыты односкатными кровлями, подведенными под уровень крыши сторожки и закрывающими карниз завершения стен. На западном фасаде здания среднее окно заложено новым кирпичом.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
а)	для памятников истории	— характеристика памятника, значение, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Одноэтажное, кирпичное, прямоугольное в плане здание расположено на северо-востоке от Никольской церкви. Покрытие неоднократной побелкой стены, имеет невысокий цоколь полочкой и расчленены вертикальными, доходящими до обработанного зубчиками карниза, лопатками, которые делят плоскости западного и восточного фасадов на две неравные части. Несимметричное членение стен подчеркивается оконными проемами с горизонтальными перемычками: два окна объединены в одной части, а в другой — лишь одно, располагающееся по центру. На боковом южном фасаде, слева от входа — окно.

Здание покрыто четырехскатной железной кровлей с чердачным окном, выходящим на восточный фасад.

Интерьер сторожки представляет собой одно большое помещение с деревянным полом в накат и сплошным зашитым деревянным потолком. Проход в пристройку расположен напротив входа в здание, ближе к западной стене. По обеим сторонам прохода деревянными перегородками выгорожены два небольших помещения с одним окном в каждом, которые выходят на западный и восточный фасады.

Строительный материал — кирпич размером 24 x 11,5 x 6,5 см

Основные габариты плана 8,16 x 8,25 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Сторожка является частью исторически сложившегося архитектурного комплекса в д. Меховицы и в силу этого представляет историко-художественный интерес.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОРИЧЕСКО-ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

материалы исследования, фотофиксация и кроки обмеров хранятся в управлении Культуры Ивановской облизполкома.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР **ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)**
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.
 Адрес Ивановская обл., Савинский р-н, д. Меховицы
[СССР, край, область, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Церковная сторожка

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник архитектуры
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Вторая пол. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительные	туристско-экскурсионные	лечебно-оздоровительные	жилищно-бытовые	документальные	не используются

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной оградной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзная	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
	+	+			+

Дата составления карточки

27. XI 1974 г.
 М. П.

Составитель

арх. Лонго А.Л.

Инспектор по охране памятников

[Ф. и. о., подпись или профессия, подпись]

[Ф. и. о., подпись]

Лонго

У Ч Е Т Н А Я К А Р Т О Ч К А (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Небольшое прямоугольное в плане здание перекрыто четырехскатной железной кровлей с чердачным окном выходящим на восточный фасад. Кирпичные стены сторожки покрыты побелкой, имеют невысокий цоколь, расчленены вертикальными лопатками, доходящими до обработанного зубчиками карниза завершения и прорезаны окнами тремя на восточном и западном фасадах, одним на южном, где находится скрытый деревянной пристройкой тамбуром вход в здание. Членение фасадов симметричное подчеркивается объединением двух окон в одной части, тогда как в другой лишь одно окно. Интерьер сторожки представляет собой одно большое помещение, перекрытое деревянным потолком. У противоположного от входа стены, по обеим сторогам прохода в пристройку, смещенного влево от оси, выгорожены два небольших помещения с окнами, выходящими на фасады.

Кирпич 24х11,5х6,5
Габариты плана 8,16х8,25