

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Министерство культуры. Главное и управление охраны,

(Наименование республиканского органа охраны памятников)

реставрации и спользования памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

Усадьба А.Труневой. Дом жилой.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуре	памятник монумент, иска
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Нач. XX в.

IV. АДРЕС (мест нахождение) ПАМЯТНИКА

Бурятская ССР, г.Улан-Удэ,

ул. Коммунистическая, 10.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музеи б-з. клуб			больн. санат. д-отд.	+	учреждение торгов., промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 3

Foto фрагментов -I

Генплан—I

Обмеры: план—I

фасад—

паркет—

Схематический план

охранной зоны—

Схема фотофиксации -I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a) {
- для памятников археологии
 - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - для памятников истории
 - история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - для памятников архитектуры и монументального искусства
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

В результате архивных изысканий установлено, что жилой дом возведен на усадебном участке принадлежавшем мещанке А.Труневой в начале XX в.

Характер архитектуры, планировочное решение жилого дома, декор фасадов позволяют отнести время возведения деревянного дома к началу XX в. Вероятно, западная половина дома сдавалась внаем, а восточную занимали хозяева.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Ряд оконных проемов на северном и южном фасадах превращены в дверные проемы с увеличением количества проживающих семей. Предположительно, утрачена галерея со стороны северного фасада с выходом парадного крыльца на улицу. Пристроены поздние сени к северному и южному фасадам. В результате перестановок перегородок частично изменена планировка здания.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и время установления мемориальных досок.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
б) для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревянный одноэтажный жилой дом расположен в исторической части г. Улан-Удэ (быв. Верхнеудинск) на восточной стороне ул. Коммунистическая (быв. Лосевская) между ул. Свердлова (быв. Сенная) и ул. Банзарова (быв. Мордовская).

В основе объемного решения жилого дома сильно вытянутый вглубь участка прямоугольный одноэтажный сруб под двускатной крышей с вальмами по торцам. Со стороны южного фасада, его восточная половина имеет уступ внутрь от основного контура плана здания. Западный трехсекционный фасад отнесен к красной линии улицы и участвует в формировании фронта усадьбы, южный пятиосевой фасад имеет уступ. Восточная сторона дома имеет трехсекционный фасад. Пятиосевой северный фасад имел галерею с сеними в западной части фасада.

Прямоугольный план жилого дома разделен внутренней поперечной несущей стеной пополам, на западную и восточную половины, каждая из которых, в свою очередь, разделена поперечной стеной на две части. Главный вход, со стороны ныне утраченной галереи северного фасада, через сени вел в прихожую западной половины дома. Из прихожей двери вели в гостиную комнату и кабинет, выходившие окнами на улицу. Слева от входа находилась кухня, примыкающая спальня комната. Вход в часть дома, в которую занимали хозяева, располагался со стороны галереи южного фасада через сени вел в прихожую восточной половины дома. Гостиная и спальная комната выходили окнами на восточный фасад, на северный фасад выходили две комнаты, слева от входа размещалась кухня (См. Вкладыш №1)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Жилой дом имеет каменный цоколь и бутовый ленточный фундамент. Диаметр бревен сруба 24 см. Размеры здания в плане 7,5 x 17,7 м.

Тип городского усадебного дома начала XX в с парадной половиной дома сдаваемой внаем. Единственный из жилых деревянных домов имеющих две галереи. Наличники уличных фасадов имеют наличники с классицистическими декоративными мотивами.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

I. ЦГА Бурятской ССР. Ф.10. Д.1/184, л.9.

Бурятская ССР,

г.Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 10.

Усадьба А.Труневой. Дом жилой. Нач. XX в.

Вкладыш №1,

к пункту УП-а:

- столовая. Открытый сруб в верхней части опоясан дощатым фризом и карнизом большого выноса под свесом кровли. Стыки бревен без выпуска зашиты гладкой доской. Оконные проемы западной половины дома имеют лучковую перемычку и обрамлены наличниками с двустворчатыми филенчатыми ставнями и невысокой лобанью с классицистическим профилированным карнизом в виде фронтона с отвертками наружу. Доска лобани декорирована накладным элементом пропильного узора. Фартук наличника имеет криволинейные очертания с пропильным узором, фигурные свесы декорированы сквозным отверстием. Наличники восточной половины дома имеют горизонтальную перемычку и невысокую лаконичную лобань с широким сандриком.







