

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Управление по охране
культурного наследия Министерства культуры.

Наименование республиканского органа науки и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом доходный Д. В. Доды

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

историко-археология	литература	изобразительная культура	природные заповедники
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

до 1910г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Хабаровск, ул. Запарина, 11
АОСР, краев. область, район, автомагистраль

наименование округа, населенный пункт, путевая надпись

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от зрителей, называемых членами	культурно-просветительской	туристско-культурной	лечебно-оздоровительной	жилые помещения	спорт-стадион	не используется
музей, выставки, концерты			бывш. кинотеатр № 4		учреждение прокуратуры, суда	

Флюорографический кабинет

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов — 8

Ремонт — I

Обмеры план — I

фасад —

разрез —

Стекляненный ящик
стеклянной зоны —

Вкладыш — I

Учетная карточка — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда проектировались разведки и раскопки, место хранения коллекций.
для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий в лиц, связанных с которым объект архитектуры является памятником.
для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Этот район старого Хабаровска первоначально был известен как самовольное поселение огородников-китайцев. После их выселения крупный домовладелец К.Т.Лихойдов скупил их фанзы и сдавал их внаем под квартиры малоимущим, отчего район приобрел известность, как Лихойдовская слободка. Участок под существующим домом №II был приобретен Лихойдовым 30.08.1904г. Время строительства дома и авторство проектировщиков не выявлены.

С 1910г. участком с кирпичным домом и деревянным флигелем владел Даниил Васильевич Дода (1872-1928), хабаровский мещанин, выходец из Киевской губернии. После его смерти домовладельцами стали его дети Александр и Ольга, однако, в декабре 1929г. они были вынуждены продать кирпичный дом государству. Дом использовался под коммунальные квартиры. По решению Центрального районного комитета г. Хабаровска №258 от 10.09.1948г. дом был передан под физиотерапевтическое отделение и флюорографическую станцию гортубдиспансера.

6) конструкции и утраты, изменение первоначальной облика памятника.

Убранные печи, утрачена капитальная перегородка в юго-западной части дома. Временными перегородками разделена северная часть дома. В большинстве интерьеров утрачены первоначальные штукатурные карнизы. При размещении флюорографии в интерьерах заложена часть проемов, пробиты новые в восточной и северной стенах зала. На месте левого проема одновинтового окна западного фасада пробит вход. (См. вкладыш №I).

№ реорганизации работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

• Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование и время установления памятной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры в конструкции; характер входа в фасады и интерьера; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искус.	— основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.

Дом расположен на углу ул. Запарина и ул. Гамарника, главным восточным фасадом выходит на красную линию ул. Запарина. Прямоугольный в плане (габариты 17,2x15,9м) компактный одноэтажный объем с ризалитом портала парадного входа на оси главного фасада и с пристроенными к левому флангу западного фасада сенями черного хода перекрыт вальмовой крышей с железной кровлей. Сени по высоте меньше основного объема и крыты на один скат. Кирпичные стены дома выполнены в лицевой кладке, поставлены на невысокий кирпичный цоколь, в юго-восточной части облицованы гранитом.

Фасады, за исключением западного, имеют симметричную композицию. Ризалит главного фасада завершен приближающимся по силуэту к треугольнику ступенчатым фронтоном. Проем парадного входа имеет полуциркульную перемычку. Перед порталом устроено трехступенчатое крыльцо. В полукруглом, обведенном архивольтом, тимпане фронтона размещено трехчастное чердачное окно. Фланги фасада имеют по два окна с узкой нишой между ними. На углах южного и северного фасадов и в центре северного имеются лопатки. Два окна в западной половине южного и северного фасадов уравновешиваются двумя нишами в их восточной половине. На оси северного и южного фасадов расположены полукруглые слуховые окна. Западный фасад в середине имеет сдвоенное окно с разгрузочной аркой над ним. На месте левого его проема пробит вход. Другие проемы, асимметрично расположенные по фасаду, ныне затонены.

(См. вкладыш №1).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной ценности памятника.

Небольшой доходный дом в формах эклектики с классицистическими мотивами в композиции фасадов.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Технический паспорт здания. Хранится в Хабаровском городском бюро технической инвентаризации зданий.
2. Справка Щукова Анатолия Михайловича, краеведа, 1949 г.р., г.Хабаровск, пер.Ростовский, 5, кв.73. Хранится Комитете по культуре и искусству Хабаровского края. Составлена 14.II.1994г.
3. ГАХК. - Ф. И-85, оп.44, д.202, л.86
4. Архив ЗАГС Центрального р-на г.Хабаровска. - Кн. 23, запись №373.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Выводы и рекомендации

для памятников архитектуры	культурного слоя изменения наименований
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий погонажей и т.д. декора фасадов интерьеров
наименование	живописи скульптуры приклада, искуства
в интерьере:	
для памятников монументального искусства	циркальные поставленные скульптуры группы красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

8) 亂世電影研究 (上)

6) дата и № документа о принятии под первому Решение правительства №171 от 18.07.1991г.

и/или гранчицъ нерушимой зони и/или регулируемой застройки (указанием показаний со схемой на утвержденный документ)

Не установлены

ст базисных функций в виде линий, параллельных осям координат

Краевой противотуберкулезный ческий кабинет.

el año de 2000 se realizó una muestra

Не имеется

第3章 企业IT基础设施管理 100

Составитель Бажинский П.В., художник

- 20 -

119

第十一章 中国古典文学名著与现代文化

Шокурова Л.Б.



"D00000D3882"

Вкладыш №I к паспорту: Дом доходный Д.В.Доды.

г.Хабаровск, ул. Запарина, II.

Ула

Заложен проход из сений черного хода в основной объем, все проемы на флангах западного фасада. Утрачены водостоки. Утрачена перегородка в сених черного хода. На двух окнах южного фасада в конце 1980-х гг. установлены металлические решетки.

Ула

Парадный вход ведет через узкие сени в зал. Сени и зал сохранили завершающий стены карниз со скосцей. Сени прежде соединялись с южной и северной комнатами восточной части дома, нижние проемы заложены. В зал выходят двери двух комнат южной и двух северной частей дома. Убранство интерьеров утрачено.

Весь объем дома опоясан раскрепованным двухступенчатым подоконным карнизом, закрытым железным козырьком. Стены основного объема завершены многоступенчатым венчающим карнизом с сухариками и ступенчатыми кронштейнами городчатого силуэта. Стены пристройки завершают многоступенчатый карниз с сухариками.

Ризалит парадного на уровне проемов окон на углах отделан трехчетвертными колонками с муфтой. Архиволт тимпана фронтона ниже пят переходит во фланкирующие верх ризалита выступы со ступенчатым нижним краем. Проем входа окаймлен в полуциркульной части лентой с выделенным замком и пятыми.

Проемы и ниши восточного, северного и южного фасадов имеют полуциркульную перемычку. Полуциркульный верх проемов и ниш окаймлен рустованной лентой с выделенным замком. Пять арок окон и ниш находятся на одной высоте, они соединены двухступенчатым карнизом, раскрепованным на лопатках и прерыванным на ризалите. Между этим и подоконным карнизами уличные фасады отделаны ленточным рустом. В подоконном паралете на уличных фасадах под проемами окон и равными им нишами размещены П-образные нишки, под узкими нишами главного фасада - ширинки. Фланги главного фасада выше проемов окон над осиями простенков украшены рядом прямоугольных выступов с ограненным камнем в центре.

Проемы западного фасада имеют лучковую перемычку. Пристройка сеней с севера имеет небольшое окно, обрамленное деревянной рамой с деревянным жалюзи. Вход в пристройку с юга. Она используется как кладовая. Дом имел водосточные трубы с квадратными в сечении чашами, украшенными просечным узором. Водостоки утрачены.



















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Управление по охране культурного наследия МК

наименование республиканского органа охраны

Адрес г. Хабаровск, ул. Залериана, II.

АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Дом доходный Д.В.Доды.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник мозаики, ис-ко
		2	

до 1910г.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	искусственное	ремесленное	хозяйственное	не используется
			+				

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

« 28 июля 1985 г.

хорошее	среднее	плохое	аквариумное
+			
союзная	республ.	местные	не состоит
—	—	—	—

да	нет
—	—

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

органы охраны	реставрационные мастерские	музеи, архивы, ИИМК
союзный	республиканский	местные

должность или профессия, подпись	Инспектор по охране памятников	ф. и. о., подпись
Баклынский П.В., худ.	Шокурова Л.В.	<i>Л.В. Шокурова</i>



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Небольшой доходный дом в формах эклектики с классицистическими мотивами в композиции фасадов. Расположен на углу улиц Запарина и Гамарника в старой части города. Компактный одноэтажный объем на оси главного восточного фасада имеет ризалит с порталом парадного хода, увенчанный фронтоном. К левому флангу западного фасада пристроены сени черного хода, по высоте меньше основного объема. Узкие сени парадного выводят в зал, в который открываются двери двух комнат северной и двух южной частей дома. Только сени и зал сохранили первоначальный карниз со скосицей. В остальном убранство интерьеров утрачено. Фасады дома, кроме западного, симметричны. Кирпичные стены сложены в лицевой кладке. Проемы симметричных фасадов имеют полуциркульную перемычку, западного - лучковую. Ризалит портала фланкирован трехчетвертными колонками с муфтами. Фронтон в обведенном архивольтом тимпане имеет трехчастное чердачное окно. На симметричных фасадах проемы окон сочетаются с такими же по форме или более узкими нишами, имеющими карнизы пояса, рустовка уличных фасадов сочетается с нишами и выступами.

Габариты плана 17,2 x 15,9м.

т. 8. Зак. 433-5000.