

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории(наименование республиканского органа охраны памятников)
и культуры

П А С П О Р Т

Дом Н.И. Субботина

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1889 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Московская обл., г. Звенигород, ул.(АССР, край, область, район, автономная обл.,
Фрунзе, 19/1.

национальный округ, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	турристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		+ больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов — 3

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

2 Вкладыш - Истр. к разд VII а; VIII.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры
и монументального искуства

—автор, строитель, заказчик, история создания.

Дом построен мещанином Николаем Игнатьевичем Субботиным в 1889 г. на месте сгоревшего здания, приобретенного им не позднее 1882 г. у Власовых. При доме была построена деревянная лавка. По проекту на главном фасаде в центре восточной половины размещался вход. По-видимому, он был позднее (в начале XX в.?) переделан в окно.

По данным краеведов, дом был продан Субботиным Т.В. Глазову, а потом И.С. Барабанову, который до 1917 г. держал в нем трактир.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Заделан первоначальный вход на восточном фасаде, на северном — сделан новый и растесаны окна. С запада пристроена застекленная терраса. Обновлено кровельное покрытие, изменена форма слуховых окон. Вместо лавки по красной линии улицы сделана новая пристройка. В интерьере сделана перепланировка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Дом Субботина расположен на углу ул.Фрунзе и ул.Красная Гора. На ул.Фрунзе обращен главным (южным) фасадом, на ул. Красная Гора - боковым (восточным). Выстроенное в формах "кирпичной архитектуры" одноэтажное квадратное в плане кирпичное здание оштукатурено, покрыто вальмовой кровлей .

Южный фасад симметричный, в шесть окон с лучковыми перемычками, углы здания и центральный пристенок отмечены слегка расширяющимися книзу лопatkами. На общем светло-охристом фоне стены цветом выделены цокольная часть и нарядный венчающий карниз, состоящий из ряда "городков" и украшенный тройным ажурным деревянным подзором. Аналогично решен восточный пятиосевой фасад, делящийся лопatkой на две части - в три и два проема. В северной его части расположен первоначальный вход в дом (заложен). Дворовые фасады частично повторяют декор уличных фасадов (угловые лопатки, венчающий карниз).

От первоначальной планировки сохранилась только капитальная стена, разделяющая пространство на две равные, сообщающиеся между собой половины (северная и южная), а также небольшой выступ поперечной капитальной стены с южной стороны.

Полы покрыты линолеумом, стены оклеены обоями, потолки побелены.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника. (см.вкладыш № I)

Здание является примером жилого дома, выстроенного в провинциальных формах "кирпичной архитектуры" кон.XIX в. Необычно сочетание характерного для этой архитектуры декора и нарядной пропильной резьбы, украшающей венчающий карниз. Здание имеет большое градостроительное значение, т.к. стоит на углу двух улиц.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

(см.вкладыш № I)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:	культурного слоя важнейший находок				
для памятников археологии					
для памятников архитектуры и истории	конструкций покрытий стен потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

нет

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Проект охранных зон г. Звенигорода разработан в Институте генпланов ГлавАПУ Мособлсполкома (автор Г.В.Гипик) и утвержден решением Мособлсполкома № 89/І от 17.1.83.

Застойка ул. Фрунзе входит в охранные зоны.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

В доме находится лаборатория функциональной диагностики и жилая квартира

д) дата и № охранного документа

нет

Дата составления паспорта

Составитель Зеленкова Т.С. искусствовед
(ф. и. о., должность или профессия)январь 8
198 г.

(подпись)

Н.И. Викторова

Инспектор по охране памятников

(подпись)





Моск. окр. 423

1. Зверинец

у. Рузье, 1911

Дан И.И. Судомицкому, 1889₂

Восточный грач

Рома Смирнова Т.Р., 1987

424



425
Московская обл.,
г. Зеяниору,
д. Фрунзе, 19/1
Дом Г. И. Соболинка, 1889.

Южный фасад

Рисунок Смирнова Т. К., 1987



Московская обл.
г. Звенигород
ул. Фрунзе, 19/1
дом С.И. Судоплатова, 1889

Решение завершилось
южного фасада

Роман Смирнова Т.Л., 1987

428



429
Нижегородская обл.,
г. Землерожд.,
ул. Пряже, 19/1
Даре Г. И. Судомитова, 1889.

Общий вид с про-боковой

Рисунок Смирнова Г. П., 1987

430



Числоскас оди,
431

1. Звекшоре,
г. Руже, 1911

Дан Н. И. Судомиша, 1889г.

Быг с севера

Рано Смирнова Т.К., 1987

3.2. I.32.23

ВКЛАДЫШ

к паспорту "Дом Н.И.Субботина" 1889 г.

Московская обл., г.Звенигород, ул.Фрунзе, 19/1

(к разделу УПа)

Под домом расположен подвал из четырех помещений. (Подвал не обследовался).


Кладка - верстовая, размеры кирпича 25,5(26)x11,5(12,5)x6,5, см.
к разделу УШ

1. ЦГИА г.Москвы, ф. 740, оп. 3, д. 274, л. 13. О доме Субботина
(1882 г.)

2. ЦГИА г.Москвы, ф. 740, оп. 3, д. 430, л. 23. О постройке дома
Субботина (1889 г.)


План, крошки, фото и негативы хранятся в Производственном бюро
по охране памятников истории и культуры Московской области.

Московская обл., г. Звенигород
ул. Фрунзе, 19/1
дом Н.И. Субботина
1889 г.
план 1 этажа



ВО "Союзреставрация" МК СССР
обмерили Антипова Е.А.
Зеленцова Т.С.
выполнила Смирнова Е.Н.
1988 г.

Московская обл., г. Звенигород
 ул. Фрунзе, 19/1
 дом Н.И. Субботина
 1889г.
 ПЛАН ПОДВАЛА



ВО "Союзреставрация" МК СССР
 ОБМЕРИЛИ Антипова Е.А.
 Зеленцова Т.С.
 ВЫПОЛНИЛА Смирнова Е.Н.
 1988г.