

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР**

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА **Баня жилая № 3**

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVIII в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА **ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Мужга**
АССР, край, область, район, автономная обл.
Из г. Грозного до с. П. Алкун, далее по горной дороге в сторону с. Ялхар до с. Мужган /ок. 15 км/.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		бол.н. санат. д'отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — **4**
 - Фото фрагментов — **7**
 - Генплан —
 - Обмеры: план — **1**
 - фасад —
 - разрез —
 - Схематический план охранной зоны —
- приложение - 1 стр.**

- | | | | |
|----|---|--|---|
| а) | } | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | | для памятников истории | — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитавшие здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских жилых башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б. Мужухоев считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIV в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV-XV вв.

Этнограф В.И. Кобичев относит начало строительства жилых башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф. Гольдштейн считает, что после XIV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI в.

Если судить по сохранившейся доске в дверном проеме, башня была построена лет 200 назад, т.е. в XIV веке.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуэтажное перекрытие, заполнение оконных и дверных проемов. Выбит камень в кладке над перемычкой входа на первый ярус.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня жилая № 3 селения Мужган расположена выше по течению р.Фортанга по отношению к основной группе башен. Стоит обособленно примерно на той же высоте склона, что и башня боевая № 2, метров на 400 к югу от нее. Поставлена на рельефе. У северо-восточного угла из камней сложена подпорная стенка. По сторонам света башня ориентирована своими стенами. Башня двухъярусная. Высота ее по стене восточного фасада около 7 м. Первый ярус значительно меньше по высоте, чем второй. Скорее всего, он имел хозяйственное значение. Стены имеют сужение кверху. Кладка из крупных камней, не очень тщательно растесанных, на известковом растворе. Швы толстые. В основании массивные каменные блоки. Угловые камни крупные, прямоугольной формы.

Башня прямоугольная в плане. Размеры по наружным стенам на уровне первого яруса 9,62 x 7,08 м. Толщина стен 0,74 м. Входы на восточном фасаде, на каждом из двух ярусов, расположены один над другим около северо-восточного фасада.

Размеры проема первого яруса 0,78 x 1,18 м снаружи и 1,15 x 1,88 м изнутри. Перемичка из цельной плиты, растесанной под арку, толщиной 19 см. Изнутри проем завершается аркой, выложенной в технике ложного свода. В боювых стенах видны пазы для задвижки двери. Конструкция перемички второго яруса отлична — она сделана в технике ложного свода и снаружи и изнутри.

/ См. вкладки /

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес для показа на туристическом маршруте.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
См. вкладки

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состои
			+

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану **не имеется**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) **не установлены**



D000040474

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **не используется**

д) дата и № охранного документа **не имеется**

Дата составления паспорта

13 ноября 1988 г.

Составитель **Кузьмин В.А. - архитектор**
ф. и. о., должность или профессия

Кузьмин
подпись

Инспектор по охране памятников

М. П.

подпись

ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Мужган, башня жилая № 3.

Вкладыш № I - продолжение п. УП а.

только разной формы /арка снаружи клинчатая, изнутри стрельчатая с усеченным верхом/. Вверху сохранилась доска с одним пазом для створки двери. Размеры проема снаружи 0,95 x 1,25 м и изнутри 1,2 x 2,4 м. Проем на втором ярусе чуть больше, чем на первом.

Окна расположены на стенах восточного и южного фасадов на втором ярусе. Окна небольшие, примерно 0,5 x 0,8 м снаружи. Конструктивно сделаны из цельной плиты, опирающейся на два больших камня кладки стены. Изнутри проем завершается аркой в виде ложного свода. Сохранились доски с одним пазом для створок. В боковых стенах видны пазы для задвижки. Стены северного и западного фасадов глухие.


В интерьере центральный опорный столб, сохранившийся на всю высоту. В плане он прямоугольный, сечением в основании 50 x 78 см. Кверху сечение столба уменьшается, на втором ярусе его размеры 44 x 48 см. Сохранилась балка перекрытия верхнего яруса, которая опирается одним концом на южную стену и другим - на центральный опорный столб.

Угол стен у входа первого яруса сильно закопчен. На стенах остатки штукатурки. В углах нет диагональных камней /их отсутствие снижает конструктивную жесткость башни/.

Продолжение п. УШ.

1. Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., Наука, 1975, сс. 8, 20.
2. Кобычев В.П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., Наука, 1982, с. 20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., Искусство, 1969, с. 106.


ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР
АЧХОЙ-МАРТАНОВСКИЙ Р-Н
С. МЮЖГАН
БАШНЯ ЖИЛАЯ №3
ПЛАН НА УРОВНЕ 1-ГО ЯРУСА



ОБМЕРЫ: СЕНТ. 1987 Г.
ГРУППА ЛУЗЬМИНА В.А.
Г. МОСКВА

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР
АЧХОВ - МАРТАНОВСКИЙ РАЙОН
С. МУНТАН
БАШНЯ ИШАД № 3
СЪЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

3



1

4

ФОТО В. ЗЕНКИНА
СЕНТ. 1987 Г.



200 0000

20000 - 11/11/11/11/11/11 P-#

C. Myer

80000 11/11/11/11/11

1. 11/11/11/11/11

Donna B. Jackson

Class. 1987 2.



И АССР

Архив - Маршановский р-н

с. Мунгал

Башия улица №3

2. Воскресный праздник

Ромо В. Зейкина
сент. 1987



200 all
Acron. *Staphylococcus* p-4
C. *Staphylococcus*
3. *Staphylococcus aureus* u *Staphylococcus epidermidis*

Dr. B. Zerkina
сент. 1987





211 0111

02 X011. На территории 146 км от р-д

с. Мысгат

8 км от станицы в 3

6. Восточная, брег на

2-й берег

Фотос З. Зенкина

с. 145. 1987 г.



И все

Архив - Маршаубаевы 7-4

с. Муром

Семья номер 3

4 южной и восточной части

Ромо В. Зенкина
сент. 1987



III аср
Архай-Марболовский р-н
с. Мунган
Багшын нумары 3
интерьер
Т. Огноо баруунд тал

Ромо В. Замхам
сентя. 1987



У аер

Архив - Мартиановский ф-4

с. Мушрак

Башик номер №3

8. Вхрз ко. 1-й ерус

виз. узун тпу

Ромо Р. Зекидзе
сент. 1987



211 211P
Access - Mujina-Abocani p 4
C. Myxozoa
Sampled ~~March~~ w 3
9. May to 1-11 1972

Point B. Seakuma
COND. 1972



211 0111

02001 - 1111111111111111 P-4

c. 1111111111111111

8000000000000000 n 3

10. 1111111111111111 1111111111111111 1111111111111111

00000 B. 1111111111111111
1111111111111111 1111111111111111



УИ СССР

Алхой - Мартановский р-н

с. Мунган

башня мина и 3

11. инженер, центральной
опорной столб

Ромо В. Зенина
сент. 1987

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ССРС ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ССРС (недвижимые) 8.2-1.69.1
 РСФСР Министерство культуры, Главк охраны, реставрации
 и использования памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес ЧИ АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Мужган, башня жилая № 3
 (АССР, край, область; район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Башня жилая № 3

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVII в.

IV. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсионное	лечебно- оздорови- тельное	жилищ- ные помещения	хозяйственное	не исполь- зуется
						+

предлож. по исползн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
I	II	I	

место хранения документов
 Дата составления карточки
 «19» ноября 1988 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ВНИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			Искусство- знания

Составитель

Кузьмин В.А. - архитектор

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., подпись)

