

ПАМЯТНИК  
на памятнике архитектуры

p/32  
№ в. СМ № 1211  
1024 от 4.12.74  
2910034000

1. Назначение: Колокольный погост.
2. Адрес: с. Калмы, Виноградовского р-на Архангельской обл.
3. Время основания: Погост основан в начале XVII в.
4. Автор, строитель, архитектор: Не известно
5. Расположение: Погост расположен в с. Калмы от протопы " на левую сторону берега р. Сев. Двина.
6. Исторические сведения: "В писанной книге Митрополита Валаамского от 7130 до 7133 (1622-1630 гг.) упоминается: "В Калмыской волости погост, а на погосте у церкви старототерия Христова Давидова, другая церковь Иоанна Чудотворца деревянная каменная...." Отсюда известно, что в это время существовало две церкви: Давидовская (Давидова Сокумалаго) и Иоанновская. Давидовская сгорела в 1688 г., место сгоревшей башки поставлена новая, разобрана по ветхости в 1761 г. и вместо нее поставлена новая, ослепленная в 1761 г., позднее в XIX в. частично перестроена.
7. Иоанновская церковь существовала в нач. XVII в. сгорела в 1688 г., поставлена новая, которая простояла до 1748 г., когда была разобрана по ветхости и заменена новой (третья), освящена 2 июля 1751 г., однако в 1772 г. она опять сгорела и вместо сгоревшей башки поставлена четвертая, ослепленная 16 дек. 1744 г. (в 1688 г. пристроен новый алтарь) Колокольная устроена в 1748 г.
8. Назначение: В основе плана лежит равнобедренный треугольник. Обе церкви относятся к типу "восьмерик на четверике", трехглавого типа построены, колокольни также относятся к этому типу, представляют собой в плане простую четырехугольную.
9. Объемно-пространственные композиции: Заключено погоста в окружении двенадцати колоколен. Погост, поставленный посреди двенадцати колоколен на бер. р. Сев. Двина является организующим центром деревни, служит высотным ориентиром на реке. Основу объемной композиции составляет колокольня, ослепленная несколько разномыслием церкви.
10. Перечень охраняемых памятников:
  1. Иоанновская церковь 1744 г.
  2. Давидовская церковь 1761 г. (перестроена в XIX в.)
  3. Колокольня 1748 г.
11. Революционные работы: На стенах церкви башки утихожены гробницы. Работы башки проводили АХИРП.
12. Историческое и художественное значение памятника: Погост является одним из немногих сохранившихся свое художественную целостность и завершенность.

2.  
12. Современное и перспективное использование ансамбли:  
Не используется.  
13. Охрана памятника:

14. Состояние памятника: Удовлетворительное

15. Фиксация погоста: Фотофиксация и обзор погоста произведены в 1971г. акведацией Центрального совета под руководством Бойкова В.Г., материалы находятся в АрхИРМ.

16. Основная библиография:

"Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии".

17. Дополнительные сведения: Нет.

Автор: Бойков В.Г.

Горбунова Л.Н.

Редактор: Тельтевский П.А.



•D000020085•







