

## ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования  
 памятников истории и культуры республиканского органа народного хозяйства

памятников

## ПАСПОРТ

Храмовый комплекс

Церковь Климента

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

| памятник археологии | памятник истории | памятник архитектуры | памятник искусства |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                     |                  |                      | 4                  |

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1879 - 1880 годы

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл., Виноградовский р-он,

с. Тулгас, Погост. 15 км от Заостровья по лесной дороге. Заостровский сель-

совет. Отделение сельхоза "Заостровский".  
административный корпус, выставочный зал; путеводитель

| по первоначальному назначению | культурно-просвет. | туристско-выставочн. | демонстрационн.               | исследований | художественное                              | не используется |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| музей<br>бюро<br>изд-во       |                    |                      | бюро<br>секретарь<br>директор |              | учреждение<br>труда,<br>временное<br>изд-во | +               |

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3

Фото фрагментов — 9

Генплан —

Обмеры план —

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны —

Белльниш - 1 стр.

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

|    |                                                       |                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | для памятников археологии                             | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.                     |
| a) | для памятников истории                                | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
|    | для памятников архитектуры и монументального искуства | — автор, строитель, заказчик, история создания.                                                                       |

В конце прошлого века Тулгас относился к Шенкурскому уезду. В состав Тулгаса входили десять деревень, три из которых располагались вблизи погоста с двумя деревянными церквями и отдельностоящей колокольней, а остальные на расстоянии 3–4 километров от погоста.

Церковь Клемента, существующая ныне, была построена в 1879–1880 годах на месте ранее существовавших на этом месте церквей того же названия /последовательно: до 1778 года, и построенных в 1780 и 1873 годах/, разобраных или сгоревших.

В 1880 году в трапезной Клементьевской церкви была организована школа грамоты, содержавшаяся на церковные и попечительские взносы. К 1 января 1895 года в школе обучалось 30 детей.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Кровля нарушена, обшивка снаружи и штукатурка изнутри сохранилась частично, крыльцо полуразрушено.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для памятников археологии       | — характер культурного слоя, важнейшие находки.                                                                                                                                                                                    |
| для памятников истории          | — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.                                                                                                                                                |
| для памятников архитектуры      | — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. |
| для памятников монумент. исх-ва | — основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер                                                                                                                                |

Тулгас - большое село, расположенное по левую сторону от Сев. Двины с несколькими порядками домов, идущими по рельефу. При въезде в село - погост с двумя церквами.

Тип храма - четверик, увенчанный малым восьмериком. Церковь Клемента состоит из прямоугольного в плане храма с пятигранной апсидой и последовательно примыкающих к нему трапезной и крытым крыльцом, расположенными на одной продольной оси. Объемная композиция складывается из высокого четверика храма с примыкающим к нему низким объемом апсиды с восточной стороны, с запада - объема трапезной, по высоте равного апсиде, и последовательно уменьшающихся по высоте притвора и крыльца. Апсида имеет форму покрытия на пять скатов, храм - четырехскатное, трапезная и притвор - двускатное, крыльцо - на три и ската. Однаковые окна всех частей церкви расположены на одном уровне. Конструктивно, до высоты трапезной, храм и трапезная представляют собой единый пятистенный сруб с прирубленными к нему с противоположных сторон апсидой и притвором одной ширины. Верхняя часть храма решена как четверик. Храм с трапезной и притвор рублены в обло, апсида и барабан - в лапу. Покрытие апсиды, храма, трапезной, притвора и крыльца тесовое; на трапезной и притворе покрытие уложено по слегам, врубленным в самцы. Граненый купол покрыт лемехом. Снаружи церковь была обшита тесом, окна имели профилированные узкие наличники, верх барабана - неширокий карниз.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Конец документа

Культовое сооружение, в объемном и конструктивном решении которого приемы народного зодчества сочетаются с использованием элементов стиля классицизм.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 2. Архангельск, 1895, с. 182, 184.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

|                                                                | хорошее                                                                                 | среднее | плохое | 非常好的 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| характеристика общего состояния:<br>для памятников архитектуры | культурного и художественного значения                                                  |         |        |      |
| для памятников архитектуры и истории                           | конструкций<br>стен<br>покрытий<br>потолков<br>пола<br>дверей фасадов<br>внешней обивки |         | +++    |      |
| в интерьере:                                                   | изделий<br>искусства<br>правил исч-ва                                                   |         | +++    |      |
| для памятников изобразительного искусства                      | изображений<br>поставленных<br>скульптуры<br>групп<br>красочного слоя                   |         | +++    |      |

## Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

| советская | республиканская | местная | всесоюзная |
|-----------|-----------------|---------|------------|
|           |                 |         | +          |

НЕТ

б) дата и № документа и признаки под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Не определены.

г) балансовая принадлежность в конкретном исполнении \_\_\_\_\_  
Склад отделения сопхоза  
"Заостровский".

д) дата и № серийного документа: \_\_\_\_\_ НЕТ

Дата составления настоящего

Составлено: архитектор Л. И. Аникина

Б. Р. А. Засекина вед. професии

Архитектура

подпись

25 августа 1984 г.

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

подпись



Н. П.



D000020117

Храмоний комплекс.

Церковь Клиmenta. 1879-1880 годы.

Архангельская обл., Виноградовский район, с. Тулгас.

VII. a/.

Стены храма, трапезной и притвора прорезаны большими прямоугольными окнами, расположенными на одной высоте. Окна имеют прямоугольные коробки, бревна вокруг окон затесаны.

Интерьер составляют три нарастающих по объему пространства: притвор, трапезная и храм с апсидой. Трапезная и храм разделены бревенчатой стеной с широким проемом посередине, имеющим пятигранное очертание. По бокам проема прорезаны узкие, длинные окна, в которые вставлены кованые витые решетки.

Изнутри бревна затесаны с закруглениями к углам. Потолок из широких досок, <sup>Пол</sup> уложенных по балкам, выполнен также из широких досок, в алтарной части в полу устроен вход в подполье. Солея в одну ступень.

Изнутри церковь была оштукатурена.

Габариты в плане: 7,66 x 23,55 м ; бревна - 22-26 см .









Министерство культуры СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Мин. Культ. Главн. охраны памятников (индекс)

Адрес Архангельская обл., Виноградовский р-он, с. Тулгас, Погост

(наименование республиканского бригады охраны)

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Церковь Клиmenta

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник  
археологиипамятник  
историипамятник  
архитектурыпамятник  
монумент, ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1879-1880 г.г.

4

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-  
начальному  
назначениюкультурно-  
просвети-  
тельноетуристско-  
экскурсион-  
ноелечебно-  
оздорови-  
тельноежилые  
помещенияхозяйст-  
венноене исполь-  
зуетсяV. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



Место хранения документов

Дата составления картотеки

197 г.

М. П.

архитектор Аникина Л.И.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

органы охраны

реставрационные мастерские

советский

республикан.

местный

республикан.

местные

музей, архив,

НИИ

искусствознания

+

Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

# УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



СТОИТ РЯДОМ С ЦЕРКОВЬЮ СВ. ВЛАСИЯ.

Культовое сооружение, в объемном и конструктивном решении которого приемы народного зодчества сочетаются с использованием элементов стиля классицизм.

Тип храма - четверик, увенчанный малым восьмериком.

Композиция состоит из квадратного в плане высокого объема храма, с пятигранной апсидой и последовательно примыкающими к нему с запада - прямоугольной трапезной, притвора и крыльца. Одинаковые окна всех частей церкви расположены на одном уровне.

Храм, трапезная, притвор рублены в обло; апсида и барабан храма - в лапу. Покрытие апсиды, храма, трапезной, притвора и крыльца - чесовое. Граненый купол покрыт лемехом.



Тип. им. Склепина, 1977 г., зак. 8276