

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые) 1002303000

РСФСР, Министерство культуры

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников
истории и культуры

(функционирование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

ДОД ЖИЛОЙ ДУБРОВИНА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального искусства
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА
Барельская АССР, Членецкий р-он,
Бутежский с/с, д. Сельга, в 8 км от "п. Кутумы"

(АССР в пределах области, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музейный зал, клуб			бодиц., санат., дцтд.		учреждение торговли, промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВКЛАДЫ - I

- Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 2
 Генплан — 3
 Обмеры: план —
 · фасад —
 · разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик неизвестны. Датируется концом XIX века на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как слеговая конструкция кровли "по курицам и потокам", трехкосящие окна и двери.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В первой половине XX века изменена планировка дома с учетом его использования на несколько хозяев.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. искуств	— основные особенности композиционного и колористического решения текста, материала, техники, размер.

Занимает рядовое положение по красной линии улицы. Дом деревянный, двухэтажный со светлой "брус" с продольной связью жилых и хозяйственных помещений. Стены рублены из круглого леса "в обло". Прямоугольный в плане сруб в форме параллелепипеда покрыт двухскатной крышей слеговой конструкции с более высоким уровнем над жилою частью дома относительно его хозяйственной части. С восточного фасада примыкает одноэтажный объем ложатого тамбура крыльца, покрытого односкатной крышей.

Планировочная структура дома определена двумя поперечными перерубами, в средней части дома и одним продольным, образующими симметрично расположенные помещения. В средней части дома выделены сени, отделяющие жилые помещения от хозяйственных. Жилые помещения I-го этажа — горница и изба, имеющие по 3 окна на главном фасаде. На втором этаже первоначальные изба и горница переоборудованы в жилые комнаты на двух хозяев. Со стороны сеней в них устроена ложатая поперечная перегородка, выделенная проходную столовую. Дом имеет два входа — с восточного фасада — с тамбуром и без него.

В настоящее время дом приспособливается под местный музей.

Лицевая половина дома снаружи обшита профилированным тесом. Направление обшивки в уровне окон — горизонтальное. (см. вкладыш)
б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Типичная жилая постройка Олонецких карел. Дом особенно интересен своим декоративным убранством.

кон. XVIII.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материал не обнаружен.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	изысканное
характеристика общего состояния:	культурного здания				
для памятников археологии	важнейшие находки				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ка			+	
для памятников монументального искусства	шоколаж постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранный зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе Олонецкого рай-

исполкома, не используется

не имеется

д) дата и № охранныго документа

Дата выставления паспорта

30 АВГУСТА 1995 г.

Испектор по охране памятников

М.

Составитель

Копинин В.А., архитектор

(Ф.И.О., должность или профессия)

(подпись)

Аркова В.А.

(подпись)



D000026334

Вкладыш I
 п. Верховье
 Олонецкий р-он
 Карельская АССР
 Дом жило" Дубровина

К разделу УП, а/

В уровне стен от завалинки до подоконников первого этажа, и от верха окон второго этажа до венчающего стены карниза обшивка выполнена из вертикально установленных досок, а обшивка в уровне между окон I и 2 этажей выполнена в елочку.

Фасады жило" части имеют горизонтальные членения в виде поясков из профилированных досок, проходящих между различными видами обшивки.

Выпуски бревен на углах здания и у перерубов оформлены богато украшенными пилистрами. Накладные профилированные элементы на них образуют филенки, на которых закреплена орнаментальная резьба.

Богатое декоративное убранство имеет венчающие стены карниз и фасады" бруса. Они оформлены подзорами с многоярусной резьбой и накладными резными деталями.

Оконные наличники с выемчатой резьбой дополнительно декорированы развитым карнизом и подоконником с элементами сквозной порезки. Резьба носит характер растительного орнамента.

Главный фасад имеет по 6 окон на I и 2-м этажах, симметрично разделенных перерубом. На фасадном брусе устроен декоративный" балкон с 2-мя окнами светелки на фронтоне здания. Крыша балкона незначительно выступает вперед, поддерживаемая четырьмя резными столбами. Потолок балкона полуциркульной" формы. Фронтон дома обшил тесом в "елочку", фронтон балкона - горизонтальными тесинами. Причелины крыши имеют многоярусную порезку контурной и сквозной" резьбой". Крыша над жило" частью дома покрыта ложенным тесом, над хозяйствственно"-дарником". Фасады хозяйственной" половины дома представляют собой" бревенчатый" сруб без декоративных элементов.

Стены изнутри дома в жилых помещениях гладко отесаны без скругления углов, оклеены обоями. Потолки-дощатые с калевками, выполнены "в закро" по балкам. Полы - из досок.

Стены хозяйственной" части дома изнутри частично отесаны. Полы выполнены из плах по балкам, потолков нет. Двери-трехкосящие, дверные полотна филенчатые в жилых помещениях, в остальных помещениях - на шпонках. Габариты плана в осах 16,0x9,3м.

















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР Главк охраны памятников РСФСР

Адрес:

Карельская АССР, Олонецкий р-он, пос. Уровица

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

НОВЫЙ УРОВИЦА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

2

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	последующему проявленному назначению	туристско- экскурсионное	лечебно- оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
Конец I века						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская

республ.

местная

не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ



Составитель

Норкин В. Г., архитектор
(Ф. и.о., должность или профессия, подпись)

паспорт	фотография	бумеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИИМ
советский	республикан.	местный	республикан.	местные
+	+	+	+	+

Инспектор по охране памятников

(Ф. и.о., подпись)

БИЛЛАРД
БИЛЛАРД
БИЛЛАРД

(Ф. и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Занимает рядовое положение в застройке. Дом деревянный, двухэтажный со светлым "брюсом". Стены рублены "в обло". Прямоугольный в плане сруб покрыт двухскатной крышей. С восточного фасада примыкает одноэтажный "лощатый" тамбур крыльца. Планировка симметричная, образована одним просторным и двумя поперечными перерубами. В середине здания расположены сени, разделяющие жилую часть и хозчасть дома. Жилые помещения - изба и горница - на I этаже, на II-м этаже дополнительно разделены на проходную столовую и жилую комнаты. Неская половина дома снаружи обшита профилированным тесом. Обшивка выполнена по ярусам с укладкой досок горизонтально, вертикально и в "елочку". Выпуски бревен обрамлены богато декорированными пиластрами. Наличники окон украшены карнизом с элементами сквозной резьбы. Главный фасад на фасадном брусе имеет декоративные балконы с 4-мя резными столбами и полуциркульным потолком. Бенчающие стены карниз-многоярусная композиция из резных деталей. Хозчасть дома - без декоративных элементов. Размеры плана в осях 16,0x3,3 м. Типичная жилая постройка Олонецких карел. Особый интерес представляет декоративное убранство.