

N/64
3700001511

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4.5... "I. I7.15".
(индекс)ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство Культуры. Государственная инспекция по охране памятников
и зданий республиканского органа охраны памятников
истории и культуры.

ПАСПОРТ

не разом.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1783г., вторая половина XIXв.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский р-он,
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)
с. Алферьево. От г. Тейкова автобусом до ост. "Оболсуново" 10км, далее на попутном транспорте 6км.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больни-санат. з/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов —

Генплан — I

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
а)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального ис-ка	* — автор, строитель, заказчик, история создания.

До образования Ивановской области село Алферьево входило в состав Щуйского уезда Владимирской губернии.

Первоначально в селе Алферьево существовала деревянная Никольская церковь. Время ее основания неизвестно. В 1697г. на средства архимандрита Феодосия была выстроена каменная Благовещенская церковь с колокольней. В 1783г. на средства прихожан вместо деревянной Никольской церкви строится каменная того же наименования.

Во второй половине XIXв. была выстроена сторожка, а территория церкви обнесена каменной оградой. В первой половине XXв. Благовещенская церковь и ограда были разобраны.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В первой половине XXв. утрачены Благовещенская церковь и ограда, утрачено завершение и растесаны световые проемы Никольской церкви.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Композиционная схема построения комплекса представляет собой ширко распространенный в Ивановской области вариант. В состав храмового комплекса входят:

1. Никольская церковь, 1783г. (см. паспорт на памятник архитектуры - Никольскую церковь, 3.4.№..."I.I7.I5").
2. Церковная сторожка, вторая половина XIXв. (см. паспорт на памятник архитектуры - церковную сторожку, 3.4.№..."I.I7.I5").

Комплекс расположен на крутом берегу реки Санеба. Противоположный холмистый берег покрыт лесом. Северной границей комплекса служит овраг закрепленный деревьями. Южная граница условно очерчена березами, за которыми проходит дорога в Тейково и с жилой застройкой по южной стороне. К западу - центральная площадь села с обелиском, прудом и жилой застройкой по западной стороне. К северу от оврага проходит в направлении восток-запад улица села с прудом в западной части. Благовещенская церковь была выстроена к югу от оврага, на обширной площади, ограниченной с севера, востока и юга обрывом. К югу от нее на меньшей площади, но так же ограниченной обрывом была выстроена Никольская церковь. К северо-западу от нее стоит двухэтажное здание сторожки, входившее в лицу ограды. К юго-западу от Никольской церкви на площади села выстроена хозпостройка.

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Распространенный в Ивановской области вариант построения схемы храмового комплекса.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В.Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир 1898, вып.У, стр. I08-II2, Крошки обмеров, обмерные планы, генплан и негативы 1973г. - Ивановское областное управление культуры. Негативы 1973г. - архив ВЛНРК, г.Москва.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
а) характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в) интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	шоколия постамента скульптуры группы красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	сюзкая	республ.	местная	не состоит
				+

б) дата и № документа о принятии под охрану **нет**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой из утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.



D000027214

г) балансовая принадлежность и конкретное использование **Никольская церковь используется под магазин, сторожка безхозная.**

и) дата и № охранного документа **нет**

Дата составления паспорта

, 22, апреля 1974 г.

Составитель **Якунин О. Ф., арх., ВПНРК**
(ф. и. о., должность или профессия)


Якунин
(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН
с. АЛФЕРЬЕВО
ГЕНПЛАН



1- Никольская церковь 1783г.

2- руины Благовещенской
церкви

3- Церковь сторожка в п. XIXв.

4- хоз. постройка в п. XIXв.

5- обелиск 1941-1945 г.г.

0 100м

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРИЗВОДСТВО
НАЧН-РЕДАКЦИЯ КОМПАНИИ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
ОБМЕРИКИ КАМЕНЕВ И. В.
ЯКУНИН О. Ф.
Выполнила Кистова Н. А.



Рамбесај сан.

Сиенитоваја г-н

с. Овограда

Сумске зганије, XVIII-XIX в.

Зганије су са сор-зганија.

Лонс ^{из} Шаменеја Н. В. 1983.



Wansbora 5.
Freiborn p.m
c. Augeracis
Hymenoptera
Dumet bug.

Sam Kamada H.B. 1983.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) *з.4 шт. 17.15*
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.
 Ивановская обл. Тейковский р-н с. Альферьево
 Адрес (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область: район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Храмовый комплекс

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ца
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления карточки
 « **НОЯБРЬ 1974 г.**
 М. П.

арх. Колесникова

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Колесникова

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

От когда-то обширного храмового комплекса, обнесенного оградой и состоявшего из двух каменных церквей и служб, сохранилась сильно искаженная переделками Никольская церковь (1783г.) и сторожка (вт. пол. XIXв.). Вторая Благовещенская церковь была разобрана в I пол. XXв. она была расположена к северу от Никольской. Свой первоначальный вид Никольская церковь сохранила лишь во фрагментах (наличники окон абсиды и венчающие карнизы). Но и эти незначительные фрагменты свидетельствуют о том, что в декорации церкви были использованы, как старые традиционные элементы, идущие от XVIIв., так и барочные черты. Сторожка по своей архитектуре ничего особенного не представляет.

"3.2 №... I. 17.15"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. МИГОСИНСПЕКЦИЯ ПО ОХР. ПАМ. ИСТ. И КУЛЬТ.
 Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Алферево

**УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Хозяйственная постройка**

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

**II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**

памятник археологии	памятник истории	памятник зодчества	памятник монументов
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

**IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристическое	делепно-оздоровительное	жилые помещения	художественное	вспомогательное
						+

предлож. по исполь.

**V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

хорошее	среднее	плохое	затруднено
отличная	хорошая	плохая	не проверял

наличие утвержденной охранной зоны:

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

текущая	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
нет	+	нет	нет

место хранения документов:

Дата составления карточки
 1 апреля 1975 г.
 М. П.

организации отряда	реставрационные материалы	музей
областной	республиканский	центральный

Составитель:

Якунин О.Ф. арх. ВПНРК

(Ф. и. о./должность или профессия, подпись)

Гл. лектор по охране памятников

Гос. архив Ивановской обл.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание
Хозпостройка расположена на центральной
площади села, ближе к юго-западному
углу. Подробнее см. паспорт на храмовый
комплекс с. Алферьево "З.4.№...I.I7.15"
Здание одноэтажное, кирпичное, покрыто
тонким слоем известковой обмазки. В
плане прямоугольное, перекрыто коробо-
вым сводом. У северо-восточного угла
сохранились остатки какой-то стены,
возможно контрфорса. Стены полностью
лишены архитектурного убранства, кроме
тяги в уровне карниза. Функциональное
назначение постройки не установлено.

Ивановская область
Тейковский район
с. Аксентьевка
Церковная стоянка
вт. 100. XIII.