

4706017000

N 137

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

2.3. -1.32.1
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

Министерства культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Здание, где состоялось первое заседание Московского Совета рабочих депутатов

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ка
	3		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

21 ноября 1905 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Москва, Киевский район, ул. Воровского, 8
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	X	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 2

Фото фрагментов

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

В здании, стоявшем ранее на углу Поварской ул. /ул. Воровского/ и Мерзляковского переулка 21 ноября 1905 состоялось первое заседание Московского Совета рабочих депутатов. На этом заседании присутствовало 180 депутатов от 80 тысяч московских рабочих. На заседании приветствием выступил председатель Петербургского Совета рабочих депутатов. Московский Совет принял решение направить в крупнейшие города свою делегацию для организации Советов на местах. На заседании был избран исполнительный комитет Совета, образован президиум, который вошли большевики В. Шанцер /Марат/ и М. Васильев-Джин. В состав Совета и исполкома было включено по два представителя от разных политических партий.

Объявление Московского Совета ко всем трудящимся Москвы было опубликовано в первом номере газеты "Вперед" от 2 декабря 1905 г.

В этом доме находились Высшие женские курсы, учащиеся которых с первых дней Октябрьской стачки примкнули к революционному движению московских студентов. Здесь была создана мастерская по изготовлению бомб, а в дни вооруженного восстания московских рабочих — продовольственный и санитарный пункты.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Во время пробивки Калининского проспекта в 60-х гг. было уничтожено ротондальное оформление угла дома, выходившего на улицу Воровского и в Мерзляковский переулок.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не производилось.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Кирпичный 4-х этажный с полуподвалом, F -образный в плане дом. Лицевой фасад имеет два боковых, незначительно выступающих ризалита, которые венчаются пилястрами аттиками со слуховыми окнами прямоугольной формы. Центр здания выделяется только оконными обрамлениями четырех центральных окон второго и третьего этажей, каждое из которых фланкируется пилястрами, несущими высокие многоярусные сандрики. Аналогично оформлены окна 2-го и 3-го этажей ризалитов. Ризалиты, кроме того, фланкируются на уровне 2-3 этажей пилястрами /пилястры левого ризалита каннелюрованы в средней части/. Первый этаж обработан крупным рустом, над его окнами — имитация замковых камней. Окна четвертого этажа имеют своеобразное оформление в виде выступающих прямоугольников, соединенных узкими перемычками. По горизонтали здание членится карнизом над первым этажом и пояском над ним с филенками под окнами второго этажа. Филенками оформлено также пространство между первым этажом и полуподвалом. Над третьим этажом также проходит карниз. На месте ротонды, некогда оформлявшей угол улицы Воровского и Мерзляковского переулка, — глухая стена. Задний фасад, осажденный крупными объемами гладкий, штукатуренный, лишен каких-либо архитектурных деталей.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник является свидетелем одного из важнейших достижений первой русской революции — зарождения новой формы объединения и организации рабочего класса, образования нового органа власти пролетариата — Советов депутатов трудящихся.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Л. Ястржембский, М. Шегал. Революционные памятные места Москвы. М., 1960.
По революционной Москве. Справочник-путеводитель. М., 1926.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X			
	X			
	X			
	X			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлена

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Жилые помещения

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Историк А. С. Лебедев

(Ф., и., о., должность или профессия)

20 августа 1976 г.Лебедев

(подпись)

М. П.

Инспектор по охране памятников

Лебедев
(подпись)

ПО «ВЫМПЕЛ» УИМ 74 г. 2841—10 000





2.3. -1.32.1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (педважимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников Индекс
 наименование республиканского органа охраны
 Адрес Москва, Киевский р-н, ул. Воровского, 8
 АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Здание, где состоялось 1-е заседание Совета рабочих

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕПУТАТОВ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ		3		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 21 ноября 1905 г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					X		

предлож. по использу.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X			

VII. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VI. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X		

место хранения документов

Дата составления карточки

20 августа 1976 г.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзный	республикан.	местный

республикан.	местные	НИИ

М. П.

Составитель Историк А. С. Лебедев

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Лебедев

Инспектор по охране памятников

Ф. и. о., подпись

Лебедев

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Кирпичное четырехэтажное с полуподвалом здание с двумя ризалитами по обеим сторонам лицевого фасада. На месте ротонды, оформившей угол ул. Боровского и Мераликовского переулка — глухая стена. Задний фасад, осложненный крупными объемами, гладкий, штукатуренный, лишен каких либо архитектурных деталей.