

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация, Россия.

~~Министерство культуры Российской Федерации~~
~~Министерство культуры Российской Федерации~~

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Монастырь
Спассо-Преображенский.
Игуменское кладбище. Колодец.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4,6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1876 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Беларусь, г. Витебск,
г. Витебск, район, ул. Мухоморова,

д. Волчань (42 км от г. Витебск)
 национальный парк, наследственный пункт, пути польезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей совд. клуб		+	базил, санит. джог.		укрепление тергов. археолог. скваж	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1
 Фото фрагментов — 1
 Генплан — 1
 Обмеры: план —
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Автор неизвестен. Сооружен силами Валаамской монастырской братии с участием наемных рабочих.

При закладке в 1671 году Игуменского кладбища наряду с культовыми постройками было предусмотрено и сооружение колодца. В 1876 году его устройством было завершено формирование комплекса нового кладбища.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек нет.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Колодец расположен в южной части кладбищенского комплекса слева от дороги, ведущей от входа в ограду кладбища к монастырским захоронениям. С искусственного холма, на котором построена кладбищенская церковь и находятся захоронения монастыря, к колодецу ведет каменная лестница. Колодец вырублен в скале, его подземная часть облицована кольцами чистотесаного темносерого гранита. Надземная часть выполнена из четырех блоков серого гранита, тщательно подогнанных друг к другу. В основание блоков втесан валик, завершение в виде кольца с отесанной на валик наружной гранью.

Вокруг колодца выполнена отмостка из лещадных плит. По наружной поверхности надземной части идет выполненная на камне надпись: "Сей колодец глубиною 5 аршин высечен в скале при О. Игумене Дамаскине возле пустыни О. Игумена Назария близ каменной кладбищенской церкви на Валааме. Обделан он в 1876 году".

Материал — гранит из монастырских ломов в Северном Приладожье.

Основные размеры: наружный диаметр 1,5 м
внутренний диаметр 0,84 м
высота надземной части 0,83 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Один из многих подобных колодцев на о. Валаам. Имеет ценность как составная часть комплекса Игуменского кладбища.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

"Валаамский монастырь и его подвигники", Спб., 1903 г., стр. 324.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций стен	+			
для памятников архитектуры и истории	покрытий потолков вола декора фасадов интерьеров				
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

Постановление СН ВАОР от 16.06.86 г. № 249

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Спасо-Преображенский монастырь.

д) дата и № охранного документа Объект экскурсионного показа.

Дата составления паспорта _____

Составитель Лавров Т. И. Рыжова Л. И.
зам. отд. рест. ст. н. с. д.
(подпись)

18 августа 1986 г.
 М. П. _____ Инспектор по охране памятников _____

Лавров В. И.
(подпись)





СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР** — **Мин.культ.Гл.упр. по охр.памятников**

Адрес: **Карельская АССР, г.Сортавала, о.Валаам** (район, уезд, область, республика, автономная область, национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Спасо-Преображенский монастырь.
Агуменское кладбище. Колодец.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	археологии		истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ				4, 6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА	1876г.						
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилье помещиков	хозяйственное	не используется
			+				

по первоначальному назначению

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	предлож. по использ.	хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ	союзная	республ.	местная	не состоит
			+	


наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ	паспорт	фотографий	планы	реставрационные материалы
	+	+	+	

место хранения документов	органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИИ
Д. В. Б. С. И. К. Л. М. Н. О. П. Р. С. Т. У. Ф. Х. Ц. Ч. Ш. Щ. Ж. З. И. Я. Э. Ю. Я. 8 июля 88 г.	союзный	республикан.	местный	республикан.	местный
М. П. Сост. зав. отд. рест. с. и. с. отд. рест.					+

Инспектор по охране памятников **Маркова В.М.**



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Колодец находится у подножия холма на котором построены кладбищенская церковь и колокольня и находятся захоронения настоятелей. К колодезю с холма ведет каменная лестница.

Колодец вырублен в скале силами монастырской братии. Обрамлен кольцами темно-серого гранита, верхнее кольцо обтесано на валик по наружной окружности.

Вокруг колодца-отмостка из лещадных плит. По окружности надземной части колодца идет высеченная на камне надпись "Сей колодец глубиною в 5 аршин высечен в скале при О. Игумене Дамаскине возле пустыни О. Игумена Назария близ каменной кладбищенской церкви на Вагааме. Обделан он в 1876 году".

Материал-серый приладожский гранит. Диаметр колодца наружный 1,5 м.

внутренний 0,8 м.
Высота надземной части 0,83 м.