

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(НЕДВИЖИМЫЕ)

350000 1341

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР

Главное Управление по охране памятников Министерства культуры РСФСР

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Ламбар (II)II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монум. ис к-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Конец XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская обл., Никсенский р-н,

АССР, край, область, район, автономная область,

Устьюгский с/с, д. Малиново (в 17 км от центра сельсовета д. Ласютино)

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда.

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По первонач. назначению	Культурно-просветител.	Туристско-экскурсион.	Лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используем.
	музей биба, клуб		больн. санат. д/отд		учреждение торговл. промышл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4

Фото фрагментов — 4

Генплан — 1

Обмеры; план — 1

фасад — 1

разрез — 1

Схематический план охранной зоны — 1

Схема фотосъемки — I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Амбар датирован концом XIX века на основании стилистического анализа постройки и оценки его технического состояния.

ПЛАН

ВВОД

- б) переустройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек и утрат не имеется.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
a) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монум. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Амбар расположен на краю заброшенной усадьбы, к юго-востоку от жилого дома; стоит недалеко от дороги, проходящей по краю зернового поля и обращен передним фасадом со входом на восток. Небольшая бревенчатая постройка — четырехстенный, вытянутый в плане сруб под двускатной кровлей на бревенчатых самцах (залобников амбар не имеет). Низкая входная дверь на главном фасаде имеет коробчатую окосичку, сохранила строевое щитовое полотно с фигурой металлической на кладкой на замочной скважине (фото 5). Перед входом устроен помост, ныне полусломанный (фото 8). Стены из бревен диаметром 24–28 см рублены с остатком, в интерьере гладко отесаны, а углы скруглены. Кровля крыта тесом по часто уложенным слегам (фото 6), сохранила старые курицы и потоки (фото 7).

Размеры амбара в плане — 3.38 на 4.63 м (в осях сруба).

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример несложной крестьянской хозяйственной постройки конца XIX века — четырехстенного зернового амбара, при простой композиции обладающего выразительным обликом, традиционным для хозяйственных построек бухонского региона.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Не имеется.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ГАИТМАН. ИДАЕНПО МУ

характеристика общего состояния: для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. исч-ва

для памятников монументального искусства

шоколя
постамента
скульптуры
грунта
красочного слоя

	хорошее	плохое	非常好的	плохое	аварийное
	X	X	X	X	X
хорошее					
плохое					
非常好的					
плохое					
аварийное					

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			X

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Не имеется.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранная зона не установлена.

D000031900

д) дата и № охраниого документа

Не имеется.Дата составления паспорта Составитель Барановский Е.Д., арх.
Ф.И.О., должность или профессия

подпись

Испектор по охране памятников

Г.А. Долидович

подпись

М. П.

ВОЛОДАГСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
ЧФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. МАЛИНОВО
АМБАР (II),
КН. XIXв.


2



СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

3

7 <



КАШЕВАРОВА И.Ю.,
1990г.

ВОЛГОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
ЧУФТЮГСКИЙ С/С
ДЕР. МАЛИНОВО
АМБАР (II),
КОН. XIX в.

1 ЭТАЖ

→ 6



0 5 м

КАШЕВАРОВА И.Ю.,
1990 г.



I. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Усть-Лужский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Общий вид с юга.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.





2. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Вид с юго-запада.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

Г

Т



З. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Малиново. Амбар (Д)
кон. XIX в. Вид с юго-востока.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



4. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Вид с северо-востока.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

27
С



5. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Устьюгский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Главный восточный фасад: дверь
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



6. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтигский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Главн. фасад: слеги и оклупень.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.



7. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтугский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Боковой (западный) фасад:
кровля и поток. Фото Гельфера С.В., 1989



8. Вологодская обл., Нюксенский р-н,
Уфтиогский с/с, д. Малиново. Амбар (II),
кон. XIX в. Помост на главном фасаде.
Фото Гельфера С.В., 1989 г.

Главное Управление по охране памятников
наименование республиканского органа охраны

Адрес

Белгородская обл., Покровский р-н, Уфтугский с/с, д. Молчаново
АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Либер (Л)

памятник
археологии

памятник
истории

памятник
архитектуры

памятник
монумент. ис-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

Конец XIX в.^{вр}

2

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-
начальному
назначению

культурно-
просвети-
тельное

туристко-
экскурсион-
ное

лечебно-
оздорови-
тельное

жилые
помещения

хозяйст-
венное

не исполь-
зуется

предлож. по использ.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

не имеется.

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

да

нет

да

х

VII. НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрац. материалы

место хранения документов

органы охраны

х

Дата составления карточки

союзный

республикан.

местный

реставрац. мастерские

музей, архив,
НИИ

республикан.

местный

х

искусство,

24 марта 19 г.

Составитель

Ф. и. о., должность или профессия, подпись

Старший инженер производственной группы
по охране памятников

Должников Г.А.

Eduard

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Амбар расположен на краю деревни, у дороги, идущей вдоль зернового поля. Главный его фасад обращен на восток. Небольшая бревенчатая постройка - четырехстенный, вытнутый в плане сруб под двускатной самновой кровлей. Низкая входная дверь имеет коробчатую скосичку, сохранила старое щитовое полотно с металлической фигурной на克莱кой на замочной скважине. Перед входом существовал помост, ныне полуразрушенный. Стены из бревен диам. 24-28 см рублены с остатком, внутри амбара гладко отесаны и углы скруглены в лас. Кровли по часто установленным слагам - из тёса, сохранила курицы и потоки, а также - охлупень с гребнем на конце. Размеры амбара 3,38 на 4,63 м.

Пример крестьянской хоз. постройки конца XIX в. - четырехстенного зернового амбара с простой композицией и выразительным обликом.

