

ПАСПОРТ
на памятник архитектуры

2900596000

1. **Наименование:** часовня Флора и Лавра
2. **Адрес:** д. Вторая Колобовская Шенкурского р-на Архангельская область.
3. **Время сооружения:** XIX в.
4. **Автор, строитель, заказчик:** Часовня построена по заказу жителей деревни в виду трудности добираться в распутицу и по волею добровольцев до приходского храма с. Шеговари.
4. **Расположение:** Часовня стоит на окраине д. ¹Вторая Колобовская в 5 км. от с. Шеговари (в 3 км. от пристани "Шеговари" на противоположной стороне р. Бага)
6. **Исторические сведения:** Нет.
7. **Тип, планировочная стр-ра:** Часовня-клетского типа с пристроенными крытыми галлереями. Осн. размеры Длина часовни: 6,15 м., ширина 6,26 м. высота — 6,5 м.
8. **Конструктивная система:** Небольшой четвериковый сруб со слабо выраженным повалом крыт 2-х скатной крышей. На коньке крыши поставлена небольшая главка. С трех сторон четверик окружен крытыми галлереями. Их покрытие выполнено на 2 ската. В четверике устроен плоский потолок. Часовня рублена из круглых бревен $D = 25$ см. Рубка "в обло" с остатком. Прирубы галлерей приставлены к основному сруб. фундамента нет.
9. **Объемно-пространственная композиция:** Вся объемная композиция постройки состоит из двух срубов, один из которых устремлен вверх, благодаря своему островерхому завершению, а пологое покрытие галлерей еще больше подчеркивает это высотное стремление. Часовня поставлена на краю деревни у развилки дорог над близпротекающим ручьем с учетом наилучшего восприятия и служит хорошим ориентиром.
10. **Декоративное убр-по фасадов:** Фасады часовни обшиты тесом, оформление оконных проемов характерно для конца XIX в. Крыша часовни крыта тесом, главка обшита железом.

II. Интерьер памятника:

а) основные помещения:

Четверик, - длина - 3,32 м., ширина
- 3,32 м., ширина ^{2,10 м.} - 1,10 м.

б) хар-р худ. оформления:

Стены часовни изнутри стесаны.

12. Монументальная живопись,
станковая, скульптура; внутреннее
убранство:

На сохранилось

13. Историческое и художественное
значение:

Памятник относится к широко рас-
пространенному на русском Севере
типу клетских крестной культовых
построек.

14. Фиксация памятника:

Фотофиксация и обмер памятника
произведены в 1971 эксп. ЦС ВООПИИК
под руководством Бобылева В.Г.
Материалы находятся в Арх. НРМ.

15. Реставрационные работы: Не проводились

16. Состояние памятника:

Неудовлетворительное. Течет крыша,
разрушено покрытие галлерей.

17. Современное и перспек-
тивное использование памят-
ника:

Складское помещение

18. Основная библиография:

"Краткое историч. описание приходов
и церкви Арх. епархии".
вып. II, Арх. 1895 г.

19. Охрана памятника:

На Госохране не стоит.

19. Доп. сведения : Нет.

Дата составления паспорта
ноябрь 1971 г.

Автор: Бобылев В.Г.
Горубнова Л.Н.

Редактор: Вельтевский П.А.



