

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация, Россия.Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия,

(наименование республиканского органа охраны памятников)

# ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский. Скит Александра Свирского. Колодец.

## I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

## II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искуств
			4,6

## III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

середина XIX векаIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г. Сортавала, архипелаг Валаам, с. Святой . 49 км от г. Сортавала.)

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

## V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библи., клуб	*		бальн., санат., диагн.		учреждение горы, промышл., склад

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 1

Фото фрагментов —

Генплан — 1

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план  
охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Колодец сооружен валаамской монастырской братией в середине XIX века одновременно с формированием комплекса скитских построек на о. Святом.

По монастырским источникам ( Уш., Щ. ) над колодцем имелся деревянный навес.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек нет. Утрачен деревянный навес над колодцем, частично утрачена отмостка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структурой и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иска- ния	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материалы, техника, размер.

Колодец расположен к юго-востоку от церкви Александра Свирского, рядом с одним из колейных корпусов.

Колодец вырублен в скале. Надземная часть его имеет форму правильного восьмигранника, вложенного из блоков тесаного габро-диабаза. Всего в надземной части колодца 6 блоков. Три из них имеют форму тупого угла, остальные — прямоугольную внутреннюю грань и стесанную на угол наружную. Все блоки в своей верхней части имеют обрамление, выступающее за наружную плоскость блока с одним стесанным углом.

Вокруг колодца сделана отмостка из лещадных плит.

Диаметр колодца 2 м, глубина 4,8 м, высота надземной части 0,8 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Наверху является составной частью комплекса скита.

Характерный для Балаамского монастыря каменный колодец XIX в.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. "Балаамский монастырь и его подвижники", СПб, 1903, с.292.
2. "Шушенская обитель", СПб, 1911, с.143.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций				
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров				
в интерьерах	живописи скульптуры прикл. ис-ва				
для памятников монумен- тального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

 союзная  республ.  местная  не состоит

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление СМ КАССР от 06.06.86 г.

№ 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левинец Т.Л. зав. отд.рест. ВГИК

(Ф.И.О., должность или профессия)

15 августа 1986 г.

Испектор по охране памятников

М. П.

Маркова В.Н.

(подпись)

(подпись)



'D000027911'

г. Петрозаводск, Бланочки



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) № 64 Г. 61.16  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин.культ. Главн.упр.по охр.памятников.  
 Адрес Карельская АССР, г. Сортавала, ул. Советская, 6. Святое.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь, склон Александра Свирского  
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛДОПИН. памятник истории архитектуры памятник монумент, ис-  
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ археологический памятник истории архитектуры памятник монумент, ис-  
 III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 400  
 IV. ХАРАКТЕР 4, 7  
 СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ века.

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительные	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА объект экскурсионного показа.

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

да нет  
+ +

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

24 ноября 88г.  
М.П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архит. НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников № ЯКОВА В.М.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Колодец находится в скиту Александра Свирского на о. Святом, что в 7,7 км. от с. Залесам, к востоку от церкви во имя Преподобного Александра Свирского. Вырублен в скале, обрамленный чистотесанными блоками темносерого диабаза. Завершение надземной части колодца - правильный многогранник - восьмигранник. Надписей с наружной части колодца нет. Во времена существования монастыря колодец был под деревянным навесом. Основные габариты: ширина 2,0 м., глубина от верха щеколодца 5,60 м., высота основания вымota надземной части колодца: 0,80 м.