

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры.

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЧАСОВНЯ

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументальной живописи
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника— для памятников истории)

XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, Медвежьегорский р-н
(АССР, край, область, район, автономная обл., д.Терманы, в 2 км от п.Паданин

(национальный округ; населенный пункт; пути сообщения)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищные помещения	хозяйственног.	не используется
	музей Бобо-кауб		больн. гараж, ар-та.		учреждение турист. промышлен. ст.лаг.	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2
 Фото фрагментов— 1
 Генплан—
 Обмеры: план— 1
 фасад—
 разрез—
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения: кем и когда производилась разведка и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, заказчик — неизвестны.

Датируется XIX веком на основе архитектурно-строительных деталей и приемов, использованных при постройке.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В пер. XX в. утрачены: ограждение крыльца-галереи, покрытие главы, иконы.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	{	для памятников археологии	—характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	—характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	—основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	—основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Расположена возле дороги в центре деревни, на западном берегу о. Сегозеро.

Часовня деревянная, однокамерная, клетская. Сруб сложен из круглого леса "в обло", имеет квадратную форму в плане.

С запада на всю ширину сруба примыкает крыльцо-галерея, покрытое обшей с часовней двухскатной самцено-слеговой кровлей, увенчанной главкой с крестом.

Основанием площадки крыльца служат выпуски продольных нижних бревен сруба, а рубленый фронто́н поддерживается двумя круглыми столбами. Ограждение отсутствует. Стены постройки снаружи не обшиты. Восточный фасад - глухой. На северный обращено одно, на южное - два окна, а на западном расположен вход. Причелины из гладкостроганной доски с выкружкой на концах. Декоративные элементы, наличники - отсутствуют.

Стены изнутри отесаны со скруглением углов. Полы и потолки плоские, из досок, уложенных в продольном направлении по балкам. Окна и дверь трехкосядные, с сопряжением косяков вверху "в ус", внизу - прямо.

Фундаменты из каменной заборки. Кровля гвоздевая из двух слоев дорощенного теса.

Размеры в плане 4,4x7,9 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Сегозерья тип небольших придорожных часовен XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	заврешилось
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя в железных находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров			+	
в интерьере:	живописи скульптуры прим. ис-ва			+	
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры фунта красочного слоя			+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление Совета Министров КАССР
№ 189 от 21 апреля 1971 г.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Не балансе Медвежьегорского райисполкома. Не используется

д) дата составления документа

Не имеется

Дата составления документа

Составитель Копин В.Г., архитектор

(Ф., И., О., должность, для профессии)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

Умарова В.М.

М. П.

г. Петрозаводск, Базночи



'000026576'







УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Часовня представляет собой однокамерную клетскую постройку. Вход в виде трехкосячатой двери устроен с запада. Два выпуска нижних венцов северной и южной стен образуют довольно широкую площадку, перед входом выпуска 4-х верхних венцов этих же стен поддерживают навес такой же ширины. Навес ограничивается фронтоном. На южном фасаде — два окна, на северном — одно. Окна однотипные, трехкосячатые, со скошенными гранями косяков. На крыше — небольшая главка с крестом. Причелины простые без резьбы. Стены изнутри гладко отесаны со скруглением в углах. Часовня рублена из бревен в "обло". Крыша двухскатная по слегам, гвоздевая из двух слоев теса. Главка каркасная. Габариты часовни 4,4х4,4 м.

Характерный тип небольших придорожных часовень для Сегозерья.

П А С П О Р Т

на памятник архитектуры

АССР

Край

Варенская АССР

Область (город)

Наименование и адрес памятника

Основная дата памятника

Часовня дед. Терзаны,
Подольский район.

XIX вв.

1. Автор, строитель, заказчик

Неизвестно.

2. Даты основных пристроек и перестроек

Нет.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Нет.

4. Краткая история и описание памятника (историческая справка, материал, конструкция, архитектурно-художественные особенности)

Одноименная часовня /400 и 440/ рубленая "в обло" без позаволок и перекуты пологом даховитной крышей по редковрубленным слогам. Перед входом в часовню устроена площадка на двухъярусном рубленом основании, а над ней — тавес, поддерживаемый рублеными фронтоном, параллельным фронтому западной стены сруба.

Углы фронтона дополнительно подперты столбиками.

Дверь в часовню трехслепчатая, с боковыми наличниками под прямым углом врубленными в бревно порога и в верхние носки. Стены изнутри гладко оросены со скругленными углами. Интерьер освещается тремя окнами /два — с юга, одно — с севера/ одна трехслепчатая, со скошенными гранями наличков. Сопреженные налички между собой и с подоконными бревнами сделаны под прямым углом.

Узорь и убранство часовни по скромности, утончен и изыскан.

Часовня датирована на основании архитектурно-строительных деталей и приемов, использованных при постройке.

5. Фотографии памятника (18×24): фасады, интерьеры, фрагменты, настенная живопись

I Общий вид.

6. Основная литература, архивные данные

Иср.

7. Схематический план здания, участка, охранной зоны

План, чертёж.

Дата составления паспорта:

9 декабря 1970 г.

Паспорт составил:

В. Кемурц

Ответственный редактор: Верон

1. В чьем ведении находится памятник (балансовая принадлежность)

Совет Министров КАССР.

2. Кем и как используется

Не используется.

3. Техническое состояние памятника

Требуется ремонт.

4. Кем и когда обследован и обмерен памятник, место хранения, чертежей обмера и проекта реставрации

Обследован в 1969 году экспедицией Мин. Культуры КАССР в составе Воицова В.П., Орфинского В.П., Хейгунд В.Ф.

5. Кем и когда проводились работы по реставрации и ремонту памятника

Не проводились.

6. Наличие охранно-арендного договора, охранного договора или охранного обязательства, дата его заключения и срок действия

Нет,

7. Размер арендной платы (общая сумма) и полезная площадь (каждого этажа)

Нет.

8. Наличие сторожевой и противопожарной охраны

Нет.

9. Описание границ охранной зоны и зоны регулирования застройки (или предложения по данному вопросу), дата утверждения зон

Рекомендуется установить охранную зону радиусом 50 м. и зону регулирования застройки - 200 м.

10. Пути подъезда и расстояние до ближайшего административного центра

Деревня расположена на берегу оз. Сегозера в 2 км. от с. Надани /для пгост/ и в 96 км. к северо-западу от гор. Медвежьегорска. Подъезды хорошие.

