

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры.

Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры.
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня жилая Кушаговых - / 2 / . <

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVI—XVII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

уш. Малхиста, сел. Тerti.

инициальной округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйств-венное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промшл. склад	X

ПРИЛОЖЕНИЯ:

34

Фото общего вида— 7
Фото фрагментов— 4
Генплан—
Обмеры: план— I
 фасад—
 разрез—
Схематический план
охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По полученным на месте сведениям, две почти одинаковые башни поселения Терти, прилегающие к центральной улочке, принадлежали семейству Кушаговых. Время их постройки неизвестно. В литературе сложилась традиция относить сооружения этого типа приблизительно к XVI—XVII вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Не сохранились плоская крыша башни и все яруса междуэтажных перекрытий. Полуразрушен венчающий парапет. На главном фасаде имеются трещины.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Семейный комплекс Кушаговых расположен в центре селения, прилегая к небольшой улочке. Жилая башня "2" стоит на расстоянии пяти метров к северо-востоку от почти идентичной ей башни "1" того же комплекса./ см. паспорт на башню Кушаговых - I/.

Башня в плане прямоугольная /10,8x8,5м/. Суживающийся кверху-объем завершался плоской крышей с карнизом, нависающим над стенами здания. Над карнизом по краю крыши проходил каменный парапет, высотой около 1,5м.

Кладка стен из некрупных блоков сланца на извести. По верху стен под карнизом аккуратной кладкой "в ёлочку" выложен декоративный фриз. Венчающий парапет возведён без раствора насухо. Возможно он позднейший.

Композиция главного северо-восточного фасада аналогична башне "1". Устройство окон и дверей отличается применением монолитных блоков для откосов и арочных перемычек.

Башня внутри не исследована, т.к. вход в неё завален навозом и мусором. Горизонтальные перекрытия ярусов поддерживались центральным опорным столбом.

К жилым башням комплекса примыкают руины каменных оград и хозяйственных построек.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Памятник интересен как пример жилой постройки эпохи позднего средневековья, относящейся к типу, имевшему наиболее широкое распространение в горных селениях Северного Кавказа. Замечателен применением декора на его фасаде.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В.Виноградов, В.Марковин. Археологические памятники ЧИ АССР, Грозный, 1966, сс.84-85, №№ 455-456.

В.Марковин. В верховьях Аргуна и Фортанги. М, 1965, сс.79-85.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

	хорошее	среднее	плохое	авария
для памятников археологии культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	-	X X		
в интерьере: живопись скульптуры прик. иск-ва				
для памятников монументального искусства цоколя постаментов скульптур грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	+

б) дата и № документа о принятии под охрану

~~не имеется~~ пост. от 4-й АССР № 446

от 24. X 87

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



'D000039731'

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа **не имеется**

Дата составления паспорта

3 сентября 85
197 г.

Составитель

В. Е. Кулаков

(ф. и. должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Грозный, тип. им. И. Н. Заболотного, 1976—9257























МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) _____
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Мк РСФСР Гос. инсп. по охране пам. ист. и культ. _____
 Адрес Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, сел. Терти. _____
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
 Башня жилая Кушаговых - /2/.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. дова
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XVI-XVII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на первоначальное назначение	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	достопримечательное	жилищное	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республика	местная	не состоит
		+	+
	да	нет	
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

название государственной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

дата выдачи документа

3 сентября 1985г.

М. П.

орган охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзная	республиканская	местная	республиканская	местная

Составитель

В. Е. Кулаков.

ГАП Ку

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о. подпись)

Краткое описание

Башня в плане прямоугольная/10,3x8,5/
 Суживающийся кверху объем завершался
 плоской крышей с карнизом. Над карнизом
 по краю башни проходил парапет из
 камня. Кладка стен из некрупных блоков
 сланца на извести. По верху стен вы-
 ложен декоративный фриз кладкой "в
 елочку". Горизонтальные перекрытия яру-
 сов поддерживались центральным опор-
 ным столбом.

Памятник интересен как пример жилой
 постройки эпохи позднего средневеко-
 вья, относящейся к типу, имевшему наи-
 более широкое распространение в горных
 селениях Северного Кавказа. Замечате-
 лия применением декора на его фасаде.