

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ, РЕСТАВРАЦИИ И
(наименование республиканского органа охраны памятников)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Башня миная № 2

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVII ввк

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

ЧН АССР, Ачхой-Мартановский р-н, с. Ачки,
комплекс 2. Из г. Грозного до с. П. Ачхун, далее по торной дороге до с. Ялхарой;
затем до ступе вниз в ущелье и вдоль речки ок. 5 км до с. Ачки, комплекс 2.
(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санит. д/отд.		учреждение торгов. промыш. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—
Фото фрагментов— 3
Гешман—
Обмеры: план— 1
 фасад—
 разрез—
Схематический план
охранной зоны—

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна: сведений о строительстве башни в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитавшие здесь летом пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка вайнахских жилых башен является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М. Б. Мухомов считает, что жилые башни на территории Чечено-Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XIV - XV вв.

Этнограф В. П. Кобичев относит начало строительства жилых башен к XII-XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А. Ф. Гольдштейн считает, что после XIV в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В. И. Марколина расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие башни, междуэтажные перекрытия, центральный опорный столб, заложение оконных и дверных проемов. Заложен проем на первый ярус. Внутри завал из камней. С запада к башне пристроена другая башня.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материал, техника, размер.

Башня жилая № 2 расположена в центральной части застройки поселения Аики, комплекса 2. Стоит на площадке с относительно спокойным рельефом. По сторонам света башня ориентирована своими стенами.

Башня двухъярусная. Кладка стен из крупных камней серого цвета, аккуратно растесанных. Хорошо виден в швах кладки известковый раствор. В углах башни крупные каменные блоки. Башня прямоугольная в плане. Размеры по второму ярусу 8,7 x 7,7 м. Толщина стен 0,95 м. Входы расположены в стене восточного фасада. Проем первого яруса имеет размеры 0,8 x 0,97 м от уровня земли. Перекрышка из цельной плиты, растесанной под арку. Высота перекрышки 26 см. Размеры проема входа второго яруса 0,82 x 1,08 м. Конструкция идентична. Толщина боковых блоков 20 см. Размеры проема изнутри 0,97 x 2,13 м. В боковых стенах имеются ниши для задвижки двери. Окно на втором ярусе стены восточного фасада размером снаружи 0,3 x 0,35 м. Конструкция оконного проема идентична дверям.

В интерьере видны ниши. Следов штукатурки нет.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес на туристическом маршруте.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Гольдштейн А.С. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М., "Наука", 1975, сс. 8, 20.
2. Кобичев В.П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., "Наука", 1982, с. 20.
3. Марковин В.И. В стране вайнахов. М., "Искусство", 1969, с. 106.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии

культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
практ. иск-ва

для памятников монументального искусства

новом
воссанкта
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
+	+		
		+	
	+	+	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

Не имеется

в) границы охранных зон и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены



D000040448

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

не используется

д) дата и № охранного документа

не имеется

Дата составления паспорта

Составитель

Кузьмин В.А. - архитектор

(Ф.И.О. и должность для профессии)

19 ноябрь 1988

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)







СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____

РФСР Министерство культуры, реставрации и охраны памятников истории и культуры

Адрес _____

(АССР, край, область, район, город, поселок, село, станция, колхоз, совхоз, предприятие, учреждение, организация, учреждение культуры)

ЧИАССР, Ачхой-Мартановский район, с. Асси
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ис
	Башня Желез. № 2		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА _____

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-рекреационное	лечебно-оздоровительн.	жилищно-помещенный	хозяйственное	не используется
	+					

предлож. по исполн. _____

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны _____

да	нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные мастерские
1	3	1	

место хранения документов _____

Дата составления карточки _____

13 ноября 1978 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ЦИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			Искусство-знания

Составитель Кузьмин В.А. - архитектор

Инспектор по охране памятников _____

(Ф. И. О., должность или профессия, подпись)

(Ф. И. О., подпись)

Историко-археологический музей
 Грозный
 ул. Советская, 21
 360010



0 5 м

Экземпляр № 1000
 1976 г.



Краткое описание

Башня жилая № 2 расположена в центральной части с. Айки. По сторонам света ориентирована своими стенами. Башня двухъярусная, кладка из крупных камней. Хорошо виден в швах кладки известковый раствор. Башня прямоугольная в плане, размеры по второму ярусу 8,7 x 7,7 м. Толщина стен I-го яруса 0,95 м. Входы расположены в стене восточного фасада. Премы арочные идентичной конструкции. На втором ярусе восточного фасада сохранилось окно. В интерьере видны ниши. Следов штукатурки нет. Утрачены покрытия башни, междуставные перекрытия, центральный опорный столб. Прорез на первый ярус заложен. Внутри башни завал из камней.

Башня представляет интерес на туристическом маршруте.