

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Главное управление по охране памятников истории и культуры Мин.культ. СССР
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Бывшая двухклассная школа

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
			3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)
1838г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Лензенская область, Белинский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
г. Белинский ул. Лермонтова 79

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
		музей биол. клуб		больн. санат. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 2

Фото фрагментов— 2

Генплан—

Обмеры: план— I

фасад—

разрез—

Схематический план

охранной зоны—

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии

история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

а) для памятников истории

история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искуства

автор, строитель, заказчик, история создания

Здание бывшей двухклассной школы построено в 1838г. в ознаменование посещения г. Чембара императором Николаем I. в 1836г. После посещения Чембара император выделил на уездное училище, школу и больницу 5000 рублей., часть которых и пошла на строительство школы. В школе обучались дети городской бедноты. Содержалась она на пожертвования местного дворянства.

В конце XIX века школа частично перестроена - фасады были заново обшиты, поставлены новые наличники на окна по типу стоящего рядом уездного училища.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

первоначальный облик здания существенных изменений не претерпел

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 1971-73 г.г. проводились реставрационные работы. (автор - арх. Черников Е.).

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характеристика культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Здание бывшей двухклассной школы своим главным восточным фасадом выходит на красную линию ул. Лермонтова.

Одноэтажное деревянное здание, прямоугольное в плане /16,2x7,4 м/, крытое вальмовой кровлей стоит на кирпичном цоколе. Главный фасад — трехосевой, северный фасад — семиосевой, южный — четырехосевой. Все окна прямоугольной формы, украшенные накладными наличниками, завершаются филенчатой доской и сандриком подзорного типа. Стены здания по всему периметру обшиты, углы обработаны имитацией под руст. Центральная ось западного фасада — дверной проем. В настоящее время вторая ось слева на северном фасаде — прорубленный дверной проем, к которому пристроен дощатый тамбур.

Внутренняя планировка здания — анфиладная, состоит из четырех помещений. Все дверные проемы между помещениями находятся на одной центральной оси.

Здание входит в комплекс мемориального музея-усадьбы В.Г.Белинского.

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Представляет собой интересный пример провинциального гражданского здания первой половины XIXв., отличается хорошими пропорциями и лаконизмом архитектурного языка.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. "Русская старина". 1882г. XII
2. Сборник исторических, географических и статистических материалов о Пензенской губернии. Пенза 1870г.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва	-			
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			

б) дата и № документа о принятии под охрану

Решение Сов. Мин. РСФСР

~~от 30.06.1969 г. № 369~~

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

мемориальный музей-усадьба В.Г.Белинского


д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Сосновский В.Аг канд.арх.

«20» марта 1984 г.

(ф., о., должность или профессия)


(подпись)

Инспектор по охране памятников


(подпись)



D000016028

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЛИНСКИЙ РАЙОН ГОРОД БЕЛИНСКИЙ
БЫВШАЯ ДВУХКЛАССНАЯ ШКОЛА
1838 г.

C
↓



0 10м

Выполнил: Сидько В.А.
1984г.



Пензенская обл. Белинский р-н
Г.Белинский. Бывшая двухклассная
школа. 1888г. Восточный фасад
фото Сосновского В. 1983г.



2. Чевенская обл. Белинский р-н Р.Белинский
был двухклассной школы 1888г.
Северный фасад. Фото Сосногорск 1989г.



З. Пензенская обл. Белинский р-н
р. Белинский. Бывш. двухклассная школа.
Окно ведущего фасада. 1888г.
фото Сосновского В. 1983г.



4. Дензенская обл. Белинский р-н
г. Белинский. Бывшая двухклассная
школа. 1838 г. восточный фасад.
Фото Сосновского В. 1983 г.

3.3....I.39.5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Гл. упр. по охране памятников истории и культуры

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Пензенская обл. Белинский район г. Белинский. ул. Лермонтова 79
(ASSR, край, область; район, автономная обл.; национальный округ, населенный пункт)УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Бывшая двухклассная школа

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

3

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

1838г.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
		музей				

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

+

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

I

4

I

место хранения документов

Дата составления карточки

20 марта 1984 г.

И. П.

Составлено

(имя и фамилия, должность или профессия, подпись)

Rash

органы охраны

реставрационные мастерск.

музей, архив

союзный

республикан.

местич

республикан

местные

ний

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Здание бывшей двухклассной школы главным восточным фасадом выходит на красную линию ул. Лермонтова. Одноэтажное, деревянное, прямоугольное в плане здание, крытое вальмовой кровлей, стоит на кирпичном цоколе. Главный фасад - трехосевой, северный - семиосевой и южный - пятиосевой. Декоративное обрамление фасадов состоит из накладных наличников окон. Здание входит в состав комплекса мемориального музея - усадьбы В.Г.Белинского. Представляет собой интересный пример провинциального гражданского здания первой половины XIX в., отличается хорошими пропорциями и лаконизмом архитектурного языка.