

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССР Министерство культуры

Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры
(всесоюзное государственное управление по охране памятников истории и культуры)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ДОМ БОЛДЫРЕВА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки и техники
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

вт. пол. XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Белгородская обл., г. Грайворон,
ул. Свердлова, 5
(СССР, край, область, район, администрация обл.)

расстояние от центра населенного пункта: км, м, км, м, м, м

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просвет.	культурно-образовательное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	войсковиков	не используется
музейный зал, кабинет			+ — бюро, стенд, стеллажи		учреждение культуры, администрация, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

I

Фото фрагментов —

4

Генплан —

-

Размеры: план —

I

разрез —

фасад —

Схематический план

наружной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производился разводка и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям краеведа-старожила Махоммада П.В. дом был построен во второй пол. XIX в. купцом Болдыревым, отцом известного русского ученого Болдырева.

В настоящее время в доме расположена столовая детского республиканского санатория.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника;

Перепланированы полностью интерьеры, перестроен подвал, захоронена часть окон, к северному и восточному фасадам пристроены в 60-е годы новые помещения.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов); не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников архитектуры или памятников истории	— характер культурного слоя, важнейшие находки; — характеристика памятника, наличие, текст и время установления памятником доски.
*)	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер дворов фасадов и интерьера; наличие живописи, скульптуры, краеведческого искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников памятник, иска-ва	— основные особенности композиционного и художественного реше- ния; тексты, материал, техника, размер.

Построен в глубине сквера, одноэтажный, с подвалом, в настоящее время прямоугольный в плане за счет прикрытой террасы, соединившей два крыла "П"-образной формы. Основной объем под 4-скатной крышей, с высоким склонным скатом на северном склоне, боковые крылья имеют двухскатную кровлю.

Центр главного фасада выделен плоским ризалитом на три окна. Фланги ризалита, углы и простенки закреплены филенчатыми лопатками. Цоколь отделен полочкой, фасады завершены профилированным карнизом. Лучковые окна окаймлены профилированными в верхней части наличниками, крайние окна обрамлены большими рамками, под остальными окнами неглубокие ниши.

Боковые склоны фасада закрыты современной пристройкой, на западном фасаде одно окно заложено (справа) и одно окно растесано иконы, три лучковые окна филенчированы узкими лопатками, под окнами рельефные ниши. На северном (двором) фасаде сохранилось одно окно в левом крыле, оставшаяся часть этого фасада закрыта современной террасой и пристройкой к правому крылу. Интерьеры полностью перестроены под столовую. Сохранился подвал с цилиндрическими сводами. Стены дома кирпичные, на уличных фасадах оштукатурены.

Основные габариты в плане 18,15 x 15,30 м.

*) объект оценки общественной, научно-исторической и художественной
значимости памятника.

Образец каменного жилого дома, построенный в эпоху эклектики.
Является элементом застройки исторического центра.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	-			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+ + + + +			
в интерьере:	живописи скульптуры приклад., исч.-ка	-			
для памятников монументального искусства	скелетов постамента скульптура группы изразичных слоев				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

секция	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану 19.07

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)
по разработкам



0000016836

г) балансовая принадлежность и конкретное использование на балансе Облздрава. Детский
санаторий

д) дата и № охранных документов

Дата составления паспорта

Составитель арх. Колесникова Л.Н.

(Ф. И. О. землемера, инженера, професии)

12.07.1997 г.

Место приема паспорта

Анохина Н.Н.

(Ф. И. О. инспектора по охране памятников)

М. П.

(подпись)











З.2 - I.10

Министерство культуры СССР. Памятники истории и культуры СССР (недвижимые)

Союзная республика Таджик.

Главное управление охраны памятников

(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Таджикской обл., г. Гранитород, ул. Свердлова, 5
(ASSR, край, область, район, национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

ДОКЛАДЫРДА		памятник истории	архитектуры	памятник архитектуры	памятник архитектуры	памятник архитектуры	памятник архитектуры
археология							
научному просветительскому назначению	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровит.	жилые помещения	хозяйственное	не используется		

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬIII. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА
IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
место хранения документовДата составления карточки
« 42 » 02 1987 г.
М. П.

1987 г.

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

да	нет	
	+	

реставрационные мастерские	музеи, архивы, библиотеки
республикан.	местные

Ф. И. О. подпись

Анохина Н.Н.

(Ф. И. О. подпись)

Составитель Ерхон Анохина Н.Н. Инспектор по охране памятников

(Ф. И. О. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Образец каменного жилого дома, построенного в эпоху Эклектики. Явл. элементом застройки исторического центра. Построен в глубине сицора. Одноэтажный, прямой. В плане под 4-хскатной крышей.

Центр ги. Фасада выделен плоским ризалитом на три окна. Фланги ризалия, углы и пристенки закреплены филенчатыми лопатками. Цоколь отделен полочкой. Фасады завершены профилированным карнизом. Лучковые окна окаймлены наличниками. Под всеми окнами (кроме крайних) - нишки. Под юж. фасаде лучше окна фланкированы лопатками. Северный фасад почти полностью закрыт, современными переделками. Интерьеры полностью перестроены. Стены кирпичные. Основные габариты в плане 18,15 х 15,30 м.



ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР 3100162000
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Министерство культуры. Главное управление охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры.
(направляющее республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом, в котором родился и жил геолог, минералог Болдырев А.К.
 II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техн. исс-ва
	5		

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА
 (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1883 – 1897 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Белгородская область. Борисовский район,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
 г. Грайворон, ул. Свердлова, 3.

отдельный фрагмент; настенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветител.	туристско-выкурочный	лечебно-оздоровительн.	для научных目的	извественное	не используется
музей бывш. каб.			санат. д. отл.	отдел	учреждения торгов. промышл. связи	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I

Фото фрагментов —

Генплан — I

Размеры плана — I

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

- a) для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика с бытцем и лицами, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Болдырев Анатолий Капитонович родился 26 октября 1883 г. в Траивороне.

В 1901 г. поступил в Петербургский горный институт. Занимается практическими полевыми исследованиями под руководством профессора Е.С. Федорова. За участие в революционной работе сослан в Пермскую гуревию. По окончании ссылки в 1914 году призван на военную службу.

В 1920 году заканчивает горный институт и утверждается в должности профессора. В 1934 году ему присвоена степень доктора геолого-минералогических наук.

Многие годы Болдырев сочетал педагогическую работу с практическими исследованиями. Он — автор ряда учебников по кристаллографии.

С осени 1940 года работает в Геолого-разведочном управлении Дальстроя. Жизнь его трагически оборвалась во время геологической экспедиции. Похоронен в Магадане. Умер 25.03.46 г.

В Траивороне А.К. Болдырев провел детские годы. Здесь сохранился дом, в котором он родился и жил постоянно до 1897 года, а позднее неоднократно приезжал.

(*) неспецифичные и утраты, изменения первоначальный облик памятника

Интерьеры перепланированы под столовую детского санатория реumatологии. К торцу дома сделана каменная пристройка.

в) реставрационные работы (общая характеристика, времязавет, место хранения документации).

реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для практиков археологии

— характер культурного слоя, различные типы.

для изучения истории

— характеристики памятника, наличие текста и дата установления мемориальной доски.

а)

для изучения архитектуры

— основные особенности планировочной, композиционно-структурной структуры и конструкции; характер фасадов и интерьеров; наличие элементов скульптуры, привлекающего искусства; строительный материал, используемые гипсографии.

для изучения документ, искуств

— основные особенности композиционной и художественной среды: тексты, материалы, техники, приемы.

Одноэтажный, прямоугольный в плане дом построен в глубине участка. Крыша дома 4-х скатная, крыта железом. Классицистическая композиция главного фасада в центральной части имеет ризалит в три окна, углы ризалита и здания закреплены нишками на высоту стены. Цоколь отделен широкой полкой, завершает фасад профилированный карниз. Окна высокие, с лучковыми перемычками, обрамлены прилипированными наличниками, под ними размещены дкоративные нишки. Стены дома кирпичные, оштукатурены и окрашены в белый цвет.

Мемориальная доска на доме не установлена.

Памятник, связанный с детскими годами жизни доктора геолого-минералогических наук Болдырева А.К.

Источники, иконографический материал

Выдающиеся ученые ГФИ. Вып. I, Л., 1948, с 77-78.

Аляксандров В.Ф. Последние годы научного творчества А.К. Болдырева. — Записки Всесоюзного минералогического общества. Вып. 2. М., 1964, с. 173-178.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

更多关于本教材的信息，请访问 www.pearson.com

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок	+
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий нагородки воды декора фасадов интерьеров	+
в интерьере:	живописи скульптуры тканей, текстиля	
для памятников монументального искусства	церкви памятники скульптуры изделия изобразительного искусства	

X. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

а) категории охраны

3) эта и № документов в отношении подачи

Реш. Белгородского областного суда от 28.08.86 № 369

а) границы охранных зон и зоны регулирования электроподвижного состава (краткое описание со ссылкой на универсальный документ)

не установлены



*D000036441

Детский санаторий ревматологии
на базе реабилитационного центра

0.272 в 26000000 зону настін

四〇二

Затяєння паспорта

Составление

АРХ. КОЛЕСНИКОВА Л.И.
(Ф. + Ф. — фамилия или професия)

100-1000-1000

Introduction

ГДАМАЗДА Т.П.

100



11. Проверка для открытия изображений



2.5. I.I0.3.

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Борисовский район, г. Трайворон, ул. Свердло-
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. Белгородская обл., Трайворонский округ, населенный пункт

YERKES MADISON

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА
И. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
W. СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Supplementary, No 10, 1973.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНИ

THE PRACTICAL APPROACH

卷之三

БАКОРТ	Фотографии	обмеры	регистрационные машины
+	+	+	
СТАНДАРТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ РЕГУБОЛКАМ.	Местный РЕГУБОЛКАМ.	МОСТЫ	ПРИЛОЖЕНИЕ
+	+		
ОВАЛ.И.	Инженер № ФХАН № ПЛАНЫ МНОГОМОДУЛЬНЫЕ		ГЛАМАЗАТ.

10

THE JOURNAL OF CLIMATE

10

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



1-ноэтажный, прямоугольный в плане дом построен в глубине участка. Крыша 4-х скатная, крыта железом. В центре главного фасада есть небольшой ризалит в три окна, углы риз. и зд. закреплены нишками на высоту стен. Доколь отдел. широкой полкой. Завершает фасады профилированный карниз. Окна с лучковыми перемычками, обрамлены наличниками под ними есть декорат. нишки. Стены кирпичные, штукатурены и окрашены в белый цвет. Мемориальная доска не установлена.