

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ РФ (Россия) _____

Главное управление охраны культурного наследия Министерства культуры
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

2. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ОРЛОВО-НОВОСИЛЬЦЕВСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ.
ЖИЛОЙ КОРПУС (пр. Энгельса, д. 1)II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искусства
		1,2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника – для памятников истории)

1833 – 1841 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА С.-Петербург, Выборгский р-н,
(АССР, край, область, район, автономная область,пр. Энгельса, д. 1.

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветн.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилая помещеная	хозяйст.- Вещное	не исполь- зуется
	музей библиотечный клуб		больн. санит. д/отд.	+	учреждение торгов. инвентаря склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Вкладыш

Фото общего вида --- 3

Фото фрагментов ---

Генплан --- 1

Обмеры: план --- 2

фасад ---

план ---

Схематический план

охранной зоны ---

схема фотофиксации 1

материалы тематического обследования на 6-ти листах

У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятника археологии

а) для памятников истории

для памятников архитектуры
и монументального искусства

- история возникновения, кем и когда проводились раскопки. Место хранения коллекций
- история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- автор, строитель, заказчик, история создания

Жилой корпус возведен в 1833-1841 годах одновременно со всем комплексом Орлово-Новосильцевской богадельни по проекту арх. проф. И. И. Шарлеманя I (1782 – 1861) по заказу Е.В. Новосильцевой, вдовы, урожденной графини Орловой (1) (см. паспорт «Орлово-Новосильцевская богадельня. Комплекс»).

Один из двух зеркальных по плану жилых корпусов на 10 призываемых мужчин, фланкировавший с тога церковь св. Владимира (снесена в 1932 году).

После 1917 года произведена перепланировка под жилье квартирного типа (2).

В 1983 году «Ленжилпроект» выполнил проект приспособления корпуса под стоматологическую поликлинику.

б) перестройки и утраты, изменяющие первоначальный облик памятника

При перепланировках были произведены раскрытия первоначально «сложных» проемов:

На северном фасаде по 1-ой и 5-ой оси

На восточном с обеих сторон от ризалита по второму этажу

На южном фасаде по 1-ой оси.

Часть проемов подвала скрыта культурным слоем.

В 1983 году в юго-восточном углу у ризалита устроена металлическая пожарная лестница со входом на второй этаж через расширенный проем в ризалите.

В 1986 году с южной стороны устроен аттик с арочным проемом (для вентиляционной камеры)

При капитальном ремонте в 1980-е годы под окнами второго этажа частично уничтожены кирпичные оштукатуренные полочки.

в) реставрационные работы (общая характеристика. Время, автор, место хранения документации)

Реставрация не производилась.

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятника археологии	- характер культурного слоя, важнейшие находки
	для памятников истории	Характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	- основные особенности планировочной композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные изобретения.
	монументального искусства	- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Здание расположено на пересечении проспекта Энгельса и проезда (бывш. Новосильцевской улицы). Занимает юго-западный угол участка комплекса богадельни Лицеровым (западным) фасадом выходит на красную линию пр. Энгельса, боковым (южным) – проезда. К северо-западному углу здания примыкают ворота.

Является градостроительным акцентом, формируя переход от пейзажного парка Лесотехнической академии к городской застройке пр. Энгельса.

Корпус кирпичный општукатуренный, двухэтажный на подвалах.

План прямоугольный с ризалитом в восточной части.

Цоколь из известняковой плитки.

Здание завершено 4-х скатной крышей.

Фасады выполнены в стиле позднего классицизма.

Тяга (полонца) под окнами первого этажа по всему периметру здания.

Венчающий профилированный карниз с модульонами.

Все фасады симметричные.

Лицевой (западный) фасад в три световых оси.

Южный и северный фасады в пять осей. По третьей оси – «ложные» проемы.

Окна первого этажа обрамлены профилированными наличниками. На лицевом (западном) фасаде – сандрики на левых кронштейнах, в середине треугольный, по бокам – прямые с контрналичниками.

Окна второго этажа с подоконными полочками.

Расстекловка оконных проемов сохранилась.

Планировка симметрично-осевая.

Вход в здание расположен на северном фасаде.

В северо-восточной части расположена четырехмаршевая каменная лестница на полукруглых сводах с площадками на арках. Она ограждена решеткой из металлических стержней с орнаментом из овалов в верхней части.

В настоящее время интерьеры не имеют декоративной отделки. При капитальном ремонте была произведена замена перекрытий на железобетонные плиты.

Сохранился арочный проем входа в ретрады, размещенные в ризалите. Двери филигранты.

Фундаменты ленточные, бутовые из тесаного известняка.

Стены кирпичные, старой кладки в 2,5 кирпича.

Кровля металлическая по деревянным стропилам.

Основные размеры:

длина 20,5 м

ширина 13,0 м

высота 10,13 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Пример жилого дома ^{архитектурно-художественного} ^{исполнения} ^в ^{стиле} ^{позднего} ^{классицизма} ^{30-х} ^{годов} ^{XIX} ^{века} ^в ^{комплексе} ^{Орлово-Новосильцевской} ^{богадельни}. Кроме архитектурно-художественного имеет историко-общественное значение.

УИП. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. ГИАЛО. Ф 513 оп. 102 д. 2905а. Проект церкви и богадельни.

2. Архив ПИБа Выборгского района. Планы корпусов, генпланы, фото корпусов 1 и 5.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния для памятников археологии	культурного слоя наибольших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	+
в интерьере:	использования скульптуры применения		+	+	+
для памятников монументального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ № 327 ОТ 7.09.1993 года

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА, СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4

д) дата и № охранного документа выходится в стадии оформления

из состава охранного документа

« 199 г.

Составитель

СВЕШНИКОВА В.Н., архитектор

(ф. и. о., должность или профессия)

Архитектурный КГИОП

И. А. Кривоша

Инспектор по охране памятников

ШМЕЛЁВА О.А.

(подпись)

(подпись)











