

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ РФ _____

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ОХРАНЫ НЕДВИЖИМЫХ

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА _____ Башня полубоевая № 9 _____

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник могильн. иск-ва
		2, 5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

XVII - XVIII вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА _____ Республика Ингушетия, Джейрахский р-н, с. Лялах _____

АССР, край, область, район, автономная область

Из райцентра Джейрах по горной дороге до селения Лялах (30 км)

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйств-веннос	не используется
	музей библ. клуб		больш. санит. д. отд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план — 1

фасад —

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

Схема фотофиксации — 1

Вкладыш на I стр.

а)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась раскопки и раскопки, место хранения коллекций
		для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрёл значение памятника
		для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания

Автора, строителя, заказчика установить не удалось. История создания неизвестна. сведений о строительстве в литературных источниках не найдено, на башне нет надписей, преданий обитающие здесь пастухи не знают.

По мнению исследователей, точная датировка подобных сооружений является одной из нерешенных проблем современной науки.

Археолог М.Б. Мужухоев считает, что жилые башни на территории Ингушетии появляются в XII-XIII вв. Верхний предел их сооружения он датирует XVIII в., основываясь на преданиях. Расцвет их строительства он относит к XVII-XVIII вв.

Этнограф В.П. Кобычев относит начало строительства жилых башен к XII - XIV вв., связывая его с феодализацией местного общества.

Архитектор А.Ф. Гольдштейн считает, что жилые башни строили в позднее время, когда не было постоянной военной опасности. Такие малозащищенные жилища строили в тех случаях, когда в комплексе с ними имела боевая башня. Жилая башня — это дом-крепость, боевая имела чисто военное значение. После XVIII в. необходимость в строительстве башен отпадает в связи с изменением социально-экономических условий жизни вайнахов. Он отмечает, что сооружения XIX в. почти не сохранились.

По мнению археолога В.И. Марковина, расцвет башенной культуры в этом регионе относится к XV-XVI вв.

М.М. Базоркин полагает, что первоначально на рубеже раннего и позднего средневековья жилые башни строили в 2 - 3 этажа. В связи с зарождением собственности башни стали укреплять.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено: покрытие, перекрытия, центральный опорный столб, боевой балкончик, заполнения оконных и дверных проемов.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Башня расположена на южной окраине селения, в самой верхней его части, в группе башен (№№ 8, 9, 10, 11). Поставлена на рельефе, главным фасадом (южным) обращена в долину. Башня трехъярусная, прямоугольная в плане.

Первый ярус предназначен для содержания скота, второй и третий – жилые.

Стены имеют заметный уклон вверх. Дверные проемы в стене южного фасада. Кладка стен из грубо обработанных камней на известковом растворе. В кладке стены главного фасада хорошо видна порядовка. В кладке стен других фасадов порядовка менее четкая. В углах крупные каменные блоки для перевязки смежных стен.

Дверные проемы арочной формы, перемычка клинчатая из крупных каменных блоков.

Размеры башни в плане 6, 9 x 10 м, толщина стен 65 см. ширина проема на первом ярусе 90 см.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Башня представляет интерес в структуре застройки селения (музея под открытым небом)

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

См. вкладыш

Республика Ингушетия
Джейрахский р-н,
сел. Лялах
Башня полубоевая № 9

Вкладыш № 1

Продолжение п. VIII:

Базоркин М.М. Памятники средневековья в горной Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с. 3.

Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии. Грозный, 1964, с.3.

Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв. М., Наука, 1982, с. 183, 184.

Марковин В.И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957-65 гг.) В сб. Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980 с. 106.





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (недвижимые) 3, 2, 5 - 1, 69, 7
(индекс)

СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Отдел (инспекция) охраны недвижимых памятников истории и культуры
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ДЖЕЙРАХСКИЙ Р-Н, С. ЛЯЛАХ
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА БАШНЯ ПОЛУБЕОВАЯ № 9

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументального ис-ва
		2, 5	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА XVII - XVIII вв.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	хозяйственное	не используется
						+

предлож. по использованию

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ наличие утвержденной охранной зоны

союзная	республикан.	местная	не состоит
	+	+	
да	нет		
+			

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы		
1	2	1			
органы охраны			реставрационные мастерские		
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив, НИИ
	+	+			НИИИ

место хранения документов

Дата составления карточки

" 13 " мая 2001 г.

М.П.

Составитель КУЗЬМИН В. А. - АРХИТЕКТОР

(ф., и., о., должность или проф., подпись)

Кузьмин

Инспектор по охране памятников

(ф., и., о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Башня расположена на южной окраине селения, в самой верхней его части, в группе башен (№№ 8, 9, 10, 11). Поставлена на рельефе, главным фасадом (южным) обращена в долину. Башня трехъярусная, прямоугольная в плане.

Стены имеют заметный уклон кверху. Дверные проемы в стене южного фасада.

Кладка стен из грубо обработанных камней на известковом растворе. В кладке стены главного фасада хорошо видна порядовка. В кладке стен других фасадов порядовка менее четкая. В углах крупные каменные блоки для перевязки смежных стен.

Дверные проемы арочной формы, перемычка клинчатая из крупных каменных блоков.

Размеры башни в плане 6, 9 x 10 м, толщина стен 65 см., ширина проема на первом ярусе 90 см.