

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация, Россия.

Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА МОНАСТЫРЬ
Спасо-Преображенский.
Владивирский мост.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва
		4,6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

1861 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Республика Карелия. г.Сортавала.

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

о.Валаам (42 км от г.Сортавала)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилищ- помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+	музей библ. клуб	+	бальн. санит. зд.отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 3
Фото фрагментов — 1
Генплан — 1
Обмеры: план —
фасад —
разрез —
Схематический план
охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

Владимирский мост сооружен в 1861 году в основном силами наемных рабочих с участием монастырской братии. Автор постройки неизвестен.

На одной из блоков устоев моста с западной стороны выбита надпись "Сделан сей мост в 1861 г"

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроек нет. Утрачены чугунные створки ворот, крест на арке, ограждение проезжей части моста.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрация не проводилась. Документация на реставрационные работы не разрабатывалась.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материалы, техника, размер.

Владимирский мост перекинут через канал, соединяющий Монастырскую бухту Ладожского озера и озера Сислярви. Он обеспечивает сухопутную связь острова Валаам со вторым по величине островом архипелага-Скитским. Мост однопролетный, арочный. Устои и арки моста выполнены из тесаного габро-диабаз, кладка из крупных блоков.

Над дорогой перед въездом на мост — арка из кирпича валаамского производства. Пилоны арки имеют прямоугольное в плане сечение, поставлены на блоки из чистотесаного серого гранита, завершены капителями простой формы. Над дугой арки завершена в "русском стиле", которое венчает восьмиконечный крест. На внутренних гранях пилонов были укреплены створки кованых чугуных ворот простого рисунка.

Ограждение моста было выполнено в виде кованых чугуных створки диаметром 40 мм, закрепленных в тумбах из серого гранита.

Пролет моста 3,2 м, средняя высота от уреза воды до замка арки 5,0 м, ширина проезжей части моста 3,5 м.

Пролет кирпичной арки над проезжей частью 3,7 м, высота от основания до наивысшей точки (до основания креста) 4,2 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Владимирский мост является частью архитектурно-ландшафтного комплекса архипелага Валаам. Это единственный однопролетный каменный арочный мост на о.Валаам.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Описание Валаамского монастыря и его скитов, СПб, 1897, с.116
2. "Валаамский монастырь и его подвьяники", СПб, 1903, с.91.
3. АГИА Ф.1803, оп.1, д.127,130.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:
 для памятников археологии культурного слоя
 для памятников архитектуры важнейших находок
 и истории конструкций
 стен
 покрытий
 потолков
 пола
 декора фасадов
 интерьеров

в интерьере: живопись
 скульптуры
 прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства: цоколя
 постамента
 скульптуры
 грунта
 красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану

Постановление СН от 06.06.86 г.
№ 245

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

не установлены.

г) балансная принадлежность и конкретное использование **В пользовании Спасо-Преображенского монастыря. Исп. по прямому назначению и как объект экскурсионного показа.**

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Левина Т.Л.** **Рудина Н.О.**
зав.отд. **зам.зав.отд.**

15 августа 1989

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(подпись)







СДЕЛАНЪ
СЕЙ МОСТЪ
1861
г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гл. управление по охране памятников Мин.

Карельская АССР, г.Сортавала, о.Вагаан (наименование государственного органа охраны культуры)

Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Спасо-Преображенский монастырь, Владимирский мост

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		6	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1860г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	дождевые стоки	не используется
+		+				

По прямому назначению

предлож. по назначению

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	на состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

198 г.

М. П.

Составитель

Левиаш Т.Л., Рудина Н.О.

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

зав.отд., ст.н.с. ВРМЗ

(Ф. И. О., должность)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Владимирский мост построен в 1860 г. Он перекинут через канал, соединяющий Монастырскую бухту Ладожского озера с оз. Сисяярви и соединяет о. Валаам с о-вом Скитским. Мост однопролетный арочный, сложен из крупных блоков чистотесаного габродиабаза. Над проезжей частью моста перекинута кирпичная арка с прямоугольными в плане пилонами и завершением в "русском стиле". Венчает все сооружение восьмиконечный крест. На внутренних гранях пилонов были повешены чугунные створки ворот, проезжая часть ограждена перилами из чугунных стержней, закрепленных в тумбах из серого гранита. Крест над кирпичной аркой, створки ворот и ограждение моста утрачены.

На арке моста выбита надпись: "Сооружен сей мост в 1860 году."

Пролет моста 3,2 м, средняя высота от замка арки до уровня воды 5,0 м, ширина проезжей части 3,5 м. Высота кирпичной арки - 4,2 м.

Владимирский мост является частью архитектурно-ландшафтного комплекса архипелага Валаам.