

3700407001

3. /2/ 1.17.17.
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа памятников)
культуры.

ПАСПОРТ

Усадьба Турлаповых. Главный дом.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

I. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуства
			/2/

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

Середина XIX века.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ленина, 52
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

национальный округ, населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительскому	туристско-экскурсионному	лечебно-оздоровительному	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей фабл. клуб		бальи, санат. дюцл.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида—4

Фото фрагментов—7

Генплан—

Обмеры: план— 2

фасад—

разрез—

Схематический план

окраиной зоны—

вкладыш к разделу VIIa/ — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- a)  для памятников археологии
 для памятников истории
 для памятников архитектуры и монументального искуства

—история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
—история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
—автор, ст; фабель, заказчик, история создания.

Главный дом усадьбы Турлацова построен, судя по стилистическим особенностям и характеру кирпичной кладки, в середине XIX века.



- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сгорела задняя часть дома с террасой. Устроены новые перегородки в нижней половине на втором этаже/возможно, на месте первоначальных, пострадавших во время пожара.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

для памятников монумент. искуства

— характер культурного слоя, важнейшие находки,

— характеристика памятника, назначение текст и время установления именной доски,

— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Главный дом усадьбы стоит на красной линии улицы, выходя на неё северным фасадом. Двухэтажное здание с кирзовым первым этажом и деревянным вторым построено в стиле позднего классицизма. Нижний этаж оштукатурен на главном фасаде, верхний не обшил, рублен "в обло". Прямоугольный, слегка вытянутый по оси "север-Юг" объём покрыт вальмовой кровлей. С востока к нему примыкают деревянные, обшилые тёсом сени под двускатной кровлей.

Фасады дома/за исключением искалеченного заднего/ имеют симметричные композиции в пять осей, обладают одинаковым декоративным убранством. Отличие в композиции главного фасада от боковых оказывается лишь в характере членения второго этажа выпусками перерубов—на две неравные части со стороны улицы/2 и 3 окна/ и на три части/2-1-2 окна/ на боковых фасадах. На восточном фасаде ширину центрального проёстенка занимают сени. Нижний этаж декора не имеет, завершается кирзовыми полочками, которая на главном фасаде обработана штукатурной профилировкой. Окна второго этажа обрамлены наличниками с высокими щитами над проёмами, украшенными накладными треугольными сандриками с прерванными карнизами. Тимпаны сандриков заняты резными "полусолицами". Соляриевые розетки помещены под импостами сан-

/ см. вкладыш / -

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание в стиле позднего классицизма представляет собой один из характерных типов жилого дома первой половины и середины XIX в. в застройке Шуи. Является главным архитектурным компонентом в усадебном комплексе.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Библиографию см. в паспорте на комплекс усадьбы Турлаповых.

Планы, крошки, фото и негативы хранятся в Ивановском областном управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя				
для памятников архитектуры и истории	важнейших находок				
стен	конструкций	+			
покрытий		+			
потолков		+			
пола		+			
декора фасадов		+			
интерьеров		+			
в интерьере:					
живописи					
скульптуры					
приз, иск-ва					
для памятников монументального искусства	цоколи				
постамента					
скульптуры					
Грунта					
красочного слоя					

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

Союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану Нет

в) границы охранной зоны регулирования застройки (краткое описание с ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Кирпичный дом

д) дата и № охранного документа Нет

Дата составления паспорта

Составитель

искусствовед Г.К. Смирнов

(ф., и., должность или профессия)

(подпись)



198 8

Инспектор по охране памятников

(подпись)



D000027965

Вкладыш к паспорту "Усадьба Турлановых. Главный дом.

Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ленина, 52."

К разделу VIIa / П. дополнение/:

дриков. Венчающий карниз профилирован. Главный вход, расположенный на северном фасаде сеней отмечен двускатным зонтом с кованым растительным орнаментом, украшающим кронштейны и передний тимпан. В центре тимпана - инициал "Т", первая буква фамилии владельца/Турланов/. Входная дверь - филёнчатая двустворчатая.

Внутренняя планировка одинакова на обоих этажах. Композиция - коридорного типа: помещения расположены по сторонам "Г"-образного коридора, соединяющегося с одного конца с парадными сенями, с другого - с несуществующей в настоящее время задней частью дома/задние сени с террасой на втором этаже/. Все комнаты связаны друг с другом и через коридор круговым обходом. На первом этаже вся планировка образована капитальными стенами.

Деревянная парадная лестница, расположенная в сенях, ограждена точёными балюсинами. В парадных комнатах с окнами на улицу стоят кафельные печи, выходящие в одну из комнат на каждом этаже склоненными зеркалами. Кафель размером 21/21,5/ x 16/17/ см расписан синим рисунком: на первом этаже изображены вазы с цветами, на втором - на печах в задней половине дома/цветами в ромбах. Угловая печь второго этажа облицована белым кафелем размером 43#23 см. В комнатах обоих этажей - двустворчатые филёнчатые двери. Полы в доме дощатые, с широкими половицами.

Система перевязки кирпичной кладки - верстовая, края обработан односторонней подрезкой, размеры кирпича: 22/22,5/x11/11,5/x7/7,5/см.





















З.7/2/ 1.17.17.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
Государственный комитет по делам культуры СССР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА МК Гл. упр. по охране памятников истории и культуры СССР недвижимого имущества

Ивановская обл., г. Шуя, ул. Ленина, 52.

Адрес

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Усадьба Турлановых. Главный дом.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

наличие утвержденной охранной зоны

памятник археологии

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-ва

Середина XIX века.

по первоначальному назначению

культурно-просветительное

туристко-экскурсионное

лечебно-оздоровительное

жилые помещения

хозяйственное

не используется

хорошее

среднее

плохое

аварийное

союзная

республ.

местная

не состоит

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

место хранения документов

Дата составления документа

< > г. о.

М. П. Составитель

Исполнитель Г.К. Смирнов

паспорт

+

фотографии

+

обмеры

+

реставрац. материалы

+

органы охраны

реставрац. мастерские

музей, архив, НИИ

союзный

республикан.

местный

республикан.

местный

местный

(Ф. И. О. должность или профессия, подпись)

Старший инженер производственной группы

по охране памятников



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или "схематический" план



Краткое описание

Двухэтажное здание с первым кирпичным этажом и вторым деревянным, построенное в стиле позднего классицизма, стоит на красной линии улицы. Прямоугольный в плане объём под вальмовой кровлей имеет сбоку деревянные сени. Нижний этаж трактован сдержанно без декора. Окна второго этажа обрамлены наличниками и завершены треугольными сандриками с резными "прлусолицами". Внутренняя планировка коридорная, с круговым обходом, связывающим все помещения. В интерьере сохранились лестница с балясинами, кафельные печи с синим рисунком, филёнчатые двери.

Один из характерных для шуйской застройки в стиле позднего классицизма типов жилого дома. Является главным архитектурным компонентом городской усадьбы.