

0300000173

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.2.16

-I.56.I0

индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

РСФСР
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Минкультуры. Главное управление охраны, реставрации и использования

(наименование республиканского органа охраны памятников)
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛТУРЫ

ПАСПОРТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой А.Ф.Кабанова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1910-е гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Башкирская ССР, Белокатайский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
с. Белянка

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное +	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат, д/отд.		учреждение торгов, промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида	4
Фото фрагментов	10
Генплан	1
Обмеры: план	2
фасад	-
разрез	-
Схематический план охранной зоны	-

Вкладыш - к п. VII-а - I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	{	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
		для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
		для памятников архитектуры и монументального искуства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Винокуренный завод в деревне Белянка одноименной волости Красноуфимского уезда Пермской губернии был основан в 1884 г. (I). По данным, опубликованным в 1903 г. (I), завод принадлежал купчихе 2-й гильдии Брахатовой Мар. Сильв.¹⁾ Известно также, что по состоянию на начало 1909 г., предприятием владел купец Андрей Федорович Кабанов (II). Причем, в издании 1912 г. (II) завод назван винокуренным и спиртоочистительным.

По словам Муллабаева Минибая Муллабаевича (1923 г.р., со ссылкой на воспоминания отца и деда) жилой дом построен в 1912 или 1913 году и принадлежал А.Ф.Кабанову. По архитектурно-типологическим признакам здание также датируется началом XX вв.

1) сокращение имени и отчества Брахатовой дается по первоисточнику.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

входа на главном фасаде и некоторые детали наличников. Шиферная кровля поздняя. Забита балконная дверь и некоторые окна.

г) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Утрачен балкон восточного фасада, ступени

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты; материал, техника, размер.

Расположен на продлении главной улицы на окраине села. Занимает большой участок с понижением в сторону территории бывшего спиртзавода, от которого отделен дорогой.

Ввиду заметного перепада рельефа, двухэтажной является только нижняя часть дома, в северной части первый этаж превращается в подклет.

П-образный в плане объем с прямоугольным выступом с восточной стороны возведен на цоколе из плитняка (побелен). Кровля вальмовая. Бревенчатые стены рублены "в ехлуп".

Главенство южного фасада с семью осями проемов подчеркнуто расположенным в центре, высоким четырехколонным фронтоном. Междуэтажный карниз имеет сильный выступ. Обращает внимание композиция расположения проемов с нарастанием к центру ритмом. Необычно крупные, почти квадратные окна по сторонам портика (по две оси с каждой стороны) сменяются равными им по высоте, но гораздо более узкими, помещенными между колоннами. Расположенный на левом фланге вход вписан в габарит окна (по бокам оставлены узкие световые проемы) и никак композиционно не отнесен.

В центре западного фасада сильно выступающие боковые крылья образуют подобие небольшого внутреннего двора, отделенного от прилегающей территории штакетником. На левом фланге к основному срубу примыкает дощатый объем холодной прихожей, завершенный простым аттиком. Все окна прямоугольные. Во дворик они выходят с трех сторон. Здесь же находятся входы в хозяйственные помещения подклета.

Окна торцов боковых объемов смещены к центру фасада. Правое крыло имеет четыре оси проемов; крайние правые окна заметно шире остальных (нижнее вследствие стыковки). На левом торце — единственное окно основного этажа и небольшое лежачее оконце подклета (забаты). На крыше расположены два слуховых окна треугольной формы.

Восточный фасад трактован как полностью одноэтажный. Значительному (около 2,0 м.) перепаду рельефа, соответствует ступенчатое понижение цоколя. Композиционным центром фасада является заметно выступающий вперед прямоугольный объем с крупным фронтоном в завершении. Окна (если не считать небольшого лежачего слева от выступа) имеются только в уровне основного этажа. Три прямоугольных окна расположены на торце центрального объема; семь таких же — справа, и два — слева от него. Еще два проема помещались на боковых граних выступа: оконный — на правой, и дверной, дущий набалкон, — на левой.

(Далее см. вкладыш №1)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Редкий образец деревянного жилого дома в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Может рассматриваться в качестве памятника архитектуры местного значения.

1. Список фабрик и заводов Европейской России.— СПб., 1903, с. 608.
2. Список фабрик и заводов Российской империи.— СПб., 1912, ч. II, с. 1.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок конструкций	хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников архитектуры и истории	стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров		+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва			+	
для памятников мону- ментального искусства	цоколя постамента скульптуры грунта красочного слоя	-			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ). Не установлены



D000035240

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Белянковский сельсовет.
Школа.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель А.Р.Ширгазин м.н.с. ИИЭЛ
(ф. и. о., должность или профессия)

« 22 » ноября 1989 г.

(подпись)

Испектор по охране памятников

А.Б.Шарапов

(подпись)



Башкирская ССР, Белокатайский район, с. Белянка
Дом жилой А.Ф.Кабанова

Вкладыш №I к пункту VII-а:

Северный фасад, обращенный в сторону повышения участка — одногранчатый. К торцу основного сруба с крупным фронтоном примыкает справа холодная прихожая с низким крыльцом входа; еще одна дверь (на правом фланге) ведет в подсобное помещение. Единственное небольшое окно прорезано слева от входа (забито).

В наружном декоре интересны стройные глухие наличники с фартуком, карнизом и двумя полуколонками по бокам на фоне живой фактуры бревенчатых стен.

Оригинальны сквозные прямоугольные элементы с набитыми по диагонали рейками, помещенные в верхней части больших окон первого этажа (прием модерна).

Здание завершено по периметру дощатым фризом с триглифами. Триглифы отсутствуют на северном (дворовом) фасаде, а между колоннами главного фасада их сменяют элементы пропильной резьбы.

Внутри первый этаж дома состоит из двух самостоятельных частей. Проходящий параллельно главному фасаду коридор южной части освещен с противоположных концов окнами. В него выходят двери, расположенные по сторонам комнат. Лестница на второй этаж ведет из небольшого вестибюля в юго-западном углу (при входе). Северная подклетная часть первого этажа, в свою очередь также состоит из двух изолированных групп невысоких (от 1.0 до 1.8 м) подсобных помещений.

Освещенный с концов Г-образный коридор второго (основного) этажа имеет, кроме того, три оконных проема выходящих во дворик. Небольшое расширение в северной части коридора служило своеобразным вестибюлем при входе со двора. Расположенные с двух сторон двери ведут в комнаты.


Круглые и квадратные печи обшиты железом.

Заслуживает внимания объединение на обоих этажах двух смежных конструктивных ячеек сруба в одно большое помещение посредством широкого портала (типа арки) со скошенными вверху углами.

Перекрытия плоские. Диаметр бревен 20-22 см.


Габариты здания в плане (с выступом на восточном фасаде) 11.5 х 30 м.

БАШАССР БЕЛОКАТАЙСКИЙ Р-Н с.БЕЛЯНКА
ДОМ ЖИЛОЙ 1910-е ГГ.
ГЕНПЛАН




А.Р. ШИРГАЗИН. 1989

БАШАССР БЕЛОКАДАЙСКИЙ Р-Н с. БЕЛЯНКА
ДОМ ЖИЛОЙ 1910-е гг.
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА



БАШАССР БЕЛОКАТАЙСКИЙ Р-Н с. БЕЛЯНКА
ДОМ ЖИЛОЙ 1910-е гг.
ПЛАН ВТОРОГО ЭТАННА

С ↑



0 10м



БашкОРССР, Белорецкий р-н

с. Белорека

лон. № 105 190-1913 гг. (?)

15% кирпич с кон.-боковых

стор. А. Р. Чертежи № 27.



БАШАССР, Белокатайский №-4

с. БелозНКА

год пчелы 1912-1913 гг. (?)

ВОСТОЧНЫЙ ФАСОН

Фото А.Р. Ширгизиева, август 1989г.



БАШАССР, Белокатайский р-н

с. Беланка

долг жилой 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент здания из кирпича

Фото А.Р. Ширгасина, август 1987.



БашАССР, Белозягинский р-н

с. Белозяйка

дом школы 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент Западного осколка

дом А. Р. Ширинской 1879 г. 1987.



БашАСР, белохвостий птиц

с. Белогорка

до 11 мес. 1912-1913 гг. (?)

птица вид с северо-востока

Фото А.Р. Ширинина, лето 1909.



БашкОР, Белорецкий р-н

с. БЕЛЯНКА

1041 шифр: 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент ювелирного изделия

дара А.Р. Шаргазина летом 1989 г.



БашАССР, Белокатайский р-н

с. БЕЛАНКА

долг жилой 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент южного фасада

фото А.Р. Ширгазина, август 1989.



БАШ АССР, Белокатайский Р.Н.

г. Белянка

1000 метров 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент западного фасада

автор А.Р. Шоргашин, первый 1989г.



БашАСР, Белогораджикай Р-Н

с. Белаяка

долина 1912-1913 гг. (?)

Фрагмент южного фасада: окно края стены.

фото А.Р. Ширгазиева, август 1989 г.



БАШ АССР, Белогорский р-н
с. Белозука

год сбора 1912-1913 гг. (?)
Натальев (2⁴-3744)

Фото А.Р. Чордзина сделано 1989 г.



БашАССР, Белокатайский р-н

с. Белзинка

дни шахт 1912-1913 гг. (?)

Интервью

сотр. А. Р. Ширказиева, август 1929.



БашАССР, Белокатайский р-н

с. Белянка

долина 1912-1913 гг. (?)

Интерьер. Коридор 2-го этажа

фото А.Р. Ширказиева, август 1989г.



БАУ АССР, Беноке таиссий 8-4

с. Беноке

годы жизни 1912-1913 гг. (?)

Натеркар. Лектруса

оона А.П. Ширасула, сентябрь 1989 г.



БашАССР, Белокатайский р-н

с. Белянка

долина 1912-1913 гг. (?)

Интерьер. Коридор 2-го этажа

фото А.Р. Ширказиева, август 1989г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

РСФСР
БашССР, Белокатайский район, с. Баланово

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Памятники и охрана памятников ИК РСФСР
Наименование республиканского органа охраны

Адрес (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

дом жилой А.В.Кабанова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ва

1910-е гг.

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется

VI. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

много документов

Дата составления карточки

М. П.

А.Р. Ширгазин М.Н.С. ИИЯЛ

Составитель (Ф.И.О. должность или профессия, подпись)

РСФСР

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив
союзная	республиканская	внин ИК

Инспектор по охране памятников (ф. и. о., подпись)

А.Б.Шарапов

А.Шарапов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Редкий образец деревянного жилого дома в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Расположен на окраине села. Принадлежал владельцу Беляевского спиртзавода А.Ф.Кабанову.

Утрачен балкон восточного фасада.

Объем П-образный с прямоугольным выступом с восточной стороны. Стены рублены "в окнуп". Главенство южного фасада подчеркнуто портиком. В центре западного фасада сильно выступающие боковые крылья образуют подобие небольшого внутреннего дворика. Восточный фасад трехэтажен как полностью односторонний. Прямой северный фасад обращен в сторону позиции рельефа.

В декоре интересны строгие глиняные наличники на фоне бревенчатых стен. Во втором (основном) этаже помещение соединено Г-образным коридором. Переходы, всюду плоские.

Габариты здания в плане 27,5 x 30 м.