

215

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА **РСФСР**

Министерство культуры. Госинспекция по охране памятников истории и культуры.
 [наименование республиканского органа охраны памятников]

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Ветряная мельница

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ	ПАМЯТНИК ИСТОРИИ	ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ	ПАМЯТНИК МОНУМЕНТ. ИСК-ВА
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата события, с которым связано возникновение
памятника—для памятников истории)

XIX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Ардатовский район,
с. Кечумово, Автобусом Ардатов-Лунгинский Майдан до ост. Кечумово
 [национальный округ, населенный пункт, путь подъезда]

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель	туристско-исследователь	заброшенность	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+	музей бюл. издб.		боями, скот. детск.		учреждение торгов., промышл., скот.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 7

Фото фрагментов— 3

Гипсман—

Обмеры: план—

фасад—

разрез—

Схематический план

охраны, зона—

У1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искуства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, места хранения коллекции.
- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- автор строителя, заказчик, история создания.

Точных исторических сведений о времени сооружения мельницы обнаружить не удалось. По словам местных жителей она была построена в начале XIX века. Проверить эту датировку в настоящее время не представляется возможным.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Сооружение утратило вернюю часть восьмерика, вал и зубчатые колеса. В настоящее время мельница работает от электромотора.

в) реставрационные работы (общая характеристика и автор чисто хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, назначение, текст и прочие установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства, строительный материал, основные габариты.
a)	
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и художественного решения тексты, материала, техники, размер.

Ветряная мельница расположена на краю села и в плане представляет небольшой квадрат врезанный в прямоугольник. Над невысоким четвериком, отвечающим этому квадрату, поставлен восьмерик, завершенный восьмискатной куполей, крытой тесом. Кровля над прямоугольным помещением устроена на два ската и покрыта шифером. В интерьере устроен невысокий помост, к которому ведут несколько ступенек и под которым расположены жернова. Над жерновами установлены короба для насыпания зерна, а перед помостом устроены две короба для приема муки. Сохранился ворот для подъема мешков с зерном.

диаметр бревна 30 см

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Сооружение относится к традиционному типу ветряных мельниц, планировочная структура и объемно-пространственное решение обусловлены требованиями целесообразности и функциональности, простота форм определяла их эстетическую выразительность.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Материалы обследования крошки обмеров чертежи и фотодокументация находятся в Министерстве культуры Мордовской АССР.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии:	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории:	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	жилищно-скульптуры приклад. ис-кусства
для памятников монументального искусства:	покрытий постамента скульптуры группы красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	++		
	+++		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану:

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки [краткое описание со ссылкой на утверждающий документ]

Границы охранной зоны не устанавливались

г) базисная принадлежность и конкретное использование:

д) дата и № охранного документа:

Дата составления паспорта

Составитель

Троекина Н.Д. искусствовед

5 · X 1975 г.

Мурзин

Инспектор по охране памятников:

М. П.

(Фамилия)





СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры
Адрес: Мордовская АССР, Ардатовский р-н, с. Кечушево
(АССР, край/область; район, администрация обл.; наименование деревни; населенный пункт)

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Ветряная мельница

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники
			3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

XIX в.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экспозиционное	лечебно-оздоровительное	жилищно-помещическое	хозяйственное	из явл. используется
+						

присох, не использ.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	удовлетворительное	плохое	аварийное
	+		
составлен	реестр.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИИ ОХРАНЫ

да	нет
	+

VII. ПАДИРННЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

настор.	фотография	обмеры	реконструкции мастерские
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

I IX 1975

Составитель Трооскина Н.Д. Искусствовед

организации	республикан.	местный	республикан.	местные	музей, архив,
составной	+	+			НИИ

Испектор по охране памятников

(Ф. И. О. Иванова)

(Ф. И. О. Иванова)

МЕЛЬНИЦА ГАУЧКА (сторона спереди).

Фото автора (сторона спереди).



Краткое описание.

Ветряная мельница расположена на краю села и в плане представляет собой небольшой квадрат, врезанный одной своей стороной в прямоугольник. На низкий четверик, отвечающий квадрату, поставлен восьмерик верхняя часть которого утрачена. Стены прямоугольного помещения завершены двускатной кровлей. Все объемы рублены "в лапу". В интерьере сохранился помост с коробами для насыпания между жерновами зерна. Перед помостом устроены короба для приема муки. Сохранился ворот для подъема мешков с зерном, он расположен на помосте. Небольшое сооружение обращает на себя внимание хорошо продуманной планировкой, простотой сочетания объемов, которые определены требованиями пелесообразности не не утратили эстетической выразительности.