

w/63

370000 1542

3.4.N 1.17.15.
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)

памятников истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Преображенская

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)
1868г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская область, Тейковский район,
(АССР, край, область, район, автономная обл.)
село Хомутово. От города Тейкова на попутном транспорте — 13 км.
(национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищ. помещения	хозяйственное	не используется
музей обл. клуб			больн. санат. дотх.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — /
- Фото фрагментов — /
- Генплан —
- Объемы: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план
- охранной зоны —
- Владимир - 1 стр.*

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) (для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

До образования Ивановской области село Хомутово входило в состав Ковровского уезда Владимирской губернии.

Автор и строитель Преображенской церкви неизвестны. Здание выстроено в 1868 г. на средства прихожан.

В 1888г. "стены расписаны священными картинами".

Здание входит в состав храмового комплекса (см. паспорт на храмовый комплекс села Хомутово).

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 40-е г.г. XIX в. утрачены завершение четверика храма, живопись и иконостас.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные лабириты.
для памятников монумент. ис-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текста, материал, техника, размер.

Здание церкви кирпичное, оштукатуренное. Композиция его состоит из храмовой части с апсидой и притвором. Сохранившаяся храмовая часть — прямоугольная в плане — односветный, ⁵бестолпный четверик. Перекрыта плоским потолком. Живопись утрачена. Оконные проемы в интерьере обрамлены лепными мелкопрофилированными наличниками. Центральные части северного и южного фасадов, в три окна каждый, завершены аттиками, стилизованными под фронтоны. Основным мотивом декора фасадов здания являются филенчатые пилястры и полочки. Апсида в плане полуциркульная, перекрыта конхой. С храмовой частью соединена широким арочным проходом. Притвор — в плане квадратный. Перекрыт плоским потолком. Освещался через два окна. Окно северного фасада превращено в дверь. Полы, оконная и дверная столярка и перекрытия новые.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Распространенный в Ивановской области вариант культовой постройки, выстроенной в стиле ампир.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

В.Добронравов. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир 1898г., вып. У., стр. 241-242.

См. вклейки

Мейковский р-н, с. Кошурово
23-66 Преображенская


Вкладыш

к разделу УШ

Кроки обмера, обмерный план, негативы 1973г. - в Ивановском
областном управлении культуры.

Негативы 1973г. - архив ВПНРК г.Москва.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН
с ХОМУТОВО
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
1868г.



0 10м

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
ОБМЕР Камель Н. В.
ПРОВЗВЕЛ ЯКУНИН О. Ф.
ВЫДАЛИЛА КИТОВА Н. А.
ОКТАБРЬ 1973 Г.



Ивановская обл., Гейковский р-он,
с. Колутово.

Преображенская церковь 1868г.

Вид с юго-востока.

Фото Камышева Н. В.
1973г.



Квадровская обл., Тейковский р-он,
с. Холутово.

Преображенская церковь 1868г.

Южный фасад.

Фото Каменева Н.В.
1973г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР. Мин. культ. Госинспекция по охр. пам. ист. и культ.

Адрес Ивановская обл., Тейковский р-н, Хомутово.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт.)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Преображенская церковь

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. и др.
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1868г.

IV. ХАРАКТЕР
 СОВРЕМЕННОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
				+		

предлож. по исполн.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив.
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
		+			

Дата составления карточки
 с > ОКТ. 1974 г.

М. П.

арх. Колесникова

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Церковь кирпичная, оштукатурена. Её вытянутый с запада на восток объем состоит из приземистого храма прямоугольной формы с сильно выступающей полукруглой абсидой и притвора. Все объемы близки по ширине и равновысокий, лишь над боковыми фасадами храма поднимаются фронтоны (завершение храма утрачено). Декор здания скромен и состоит из горизонтальных тяг, отмечающих основания окон, плоских карнизов, пилястровых портиков на боковых фасадах и т.д. Эта простая по композиции и декорации церковь характерна для рядового культового строительства сер. XIX в. в котором широко используются и упрощаются формы позднего классицизма.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТСЯНСКИЙ РАЙОН
С. КОМУТОВО
ПРЕСВЯТЫЙ ЦЕРКОВЬ
1860



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТСЯНСКИЙ РАЙОН
С. КОМУТОВО
ПРЕСВЯТЫЙ ЦЕРКОВЬ
1860
Масштаб 1:100