

*М/рн**памятники истории и культуры СССР / недвижимые*  
*Министерство культуры СССР*  
*Союзная республика РСФСР*  
*Министерство культуры, Государственная инспекция*  
*по охране памятников истории и культуры**МС. обласной*  
*№528 от*  
*13.8.66г.*

## ПАСПОРТ

- I. Наименование памятника - Собор Николая Чудотворца с ~~чим-  
рьстом и колоннами~~
- II. Типологическая принадлежность - памятник архитектуры
- III. Датировка памятника - 1779 год
- IV. Адрес /местонахождение/ памятника - Ивановская область,  
Бурмановский район, город Приволжск, ул. Революционная.
- V. Характер современного использования - холодильник и  
склад
- VI. Исторические сведения /автор, строитель, заказчик, исто-  
рические сведения/:
- a/ Собор построен в 1779 г.  
Заказчик и строитель не известны.
- b/ Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик  
памятника:  
В 30-х годах XX в. утрачены все пять глав холодного  
храма и вся церковная утварь.
- v/ Реставрационные работы /общая характеристика, время,  
автор, место хранения документации/:  
Реставрационные работы не проводились.
- VII. Описание памятника /основные особенности планировки, ком-  
позиции, пространственно-структурной структуры, конструкций; харак-  
тер декора фасадов и интерьера; наличие живописи, скуль-  
птуры, прикладного искусства; строительные материалы,  
основные габариты/:

а/ Схема композиции – четверик летнего храма с граненой апсидой алтаря, широкая трапезная и колокольня с папертью – строго симметричны относительно продольной оси запад–восток.

Это большой храм конца XVII века, бесстолпный и пятиглавый с еще более обширной, тоже бесстолпной трапезной, имеющей закругленные наружные углы. Двусветный куб четверика холодного храма с пониженным одноапсидным, граненым алтарем, увенчан четырехскатной кровлей и луковичным пятиглавием, с "перехватом", на восьмигранных "шлях".

Композицию церкви возглавляет очень стройный, высокий, видимый издалека столп шатровой колокольни, увенчанной небольшой луковичной главкой.

Здание кирпичное, оштукатуренное и побеленное. Размер кирпича: 27 x 13 x 8 см /холодный храм, апсида, трапезная, колокольня/ и 26 x 13 x 7 см / паперть южного фасада и крыльца южного и северного фасадов/.

Кровля железная.

Фундаменты бутовые.

Габариты Церкви: Общая длина – 45 м, максимальная ширина /трапезная/ – 22,50 м, длина холодного храма – 11,10 м, ширина холодного храма – 13,50 м, длина трапезной – 11,40 м, ширина алтаря – 11,06 м, длина алтаря – 6,80 м.

Здание имеет сводчатую систему перекрытия: над холодным храмом – четырехлотковый сомкнутый свод, пересеченный в шахте кольцом светового барабана; в апсиде – коробовый свод, переходящий в граненную конху; над трапезной – три коробовых свода; над первым

ярусом колокольни — крестовый свод.

В декоративном убранстве церкви сочетаются формы классицизма /в холодном храме, апсиде и трапезной/ и русской архитектуры XVII века/восьмерик и шатер колокольни/.

Все здание опоясывает полный антаблемент, проходящий на уровне верха стены трапезной и алтаря.

Стены второго света холодного храма почленены плоскими пилastersами и раскрепованы над ними полным классическим антаблементом, украшенным модильонами и сухариками.

Оригинальна венчающая часть четверика в форме аттика, почлененного широкими лопatkами и расположенных между ними барочными рамками изящного рисунка.

Окна холодного храма, апсиды и трапезной обрамлены наличниками с лучковыми сандриками и миниаторными "ушами".

На гранях четверика восьмерика колокольни — широкие лопатки, над последними — антаблемент. Арки звона украшены архивольтами. Арочки слухов колокольни обрамлены кокошниками и стройными колонками, в духе архитектуры XVII века.

В интерьере холодного храма имеются фрагменты XIX в. на евангельские темы, живописи/второй ярус стен/ клеевыми красками. Сохранился здесь и резной позолоченный иконостас.

Утварь храма утрачена.

6/ Общая оценка общественной, научной и художественной значимости памятника:

Оригинальный образец обширного храма, типичного для русского провинциального зодчества XVIII века, с

отличающимися особой стройностью колокольней и холодным храмом.

VIII. Основная библиография, архивные источники, иконографические материалы:

Известия императорской археологической комиссии, вып. 31 — /Вопросы реставрации, вып. 3/, С.-Петербург, 1909, стр. 227.

IX. Техническое состояние памятника:

хорошее среднее плохое аварийное  
конструкций:

стен	+
покрытий	+
потолков	+
пола	+

декор:

фасадов	+
интерьеров	+

в интерьере:

живопись	+
скульптура - отсутствует	
прикладное - утрачено	

X. Система охраны: созданная республик. местн. не состоят

а/ Категория охраны +

б/ Дата и № документа о принятии на охрану:

Принят реш. общим собр. от 13 ав. 1966 г., № 528

в/ Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки / краткое описание со ссылкой на утверждающие документы:

Установлены в пред. сущ. земл. участ.

г/ Балансная принадлежность и конкретное  
использование:

Представит Гортторгу; Используется в качестве  
склада и холодильника на баланс. обл. Упр.  
ГУМЗУРГУ (баланс. ордн. 168591 руч.).  
д/ Дата и № охраниого документа:

Заключен охрально-арендульный договор.




Д000026726

Дата составления паспорта:

сентябрь 1972 г.

Составитель:



Павличенков В.И.  
кандидат арх-ры

Испектор:

М.П.











78-62









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4. 117/16  
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории и  
 Адрес Ивановская обл. Фурмановский р-н, г. Приволжск (наименование республиканского органа охраны)  
 (индекс) Культуры.  
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

### УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

#### Собор Николая Чудотворца.

##### I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

##### II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-за
		+	

##### III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1779 г.

##### IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ.

##### V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		-

##### VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

##### VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки  
 2. Июнь 1974 г.

М. П.

Составитель

Левичев Ф. В. *Григорьев*  
 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный

Инспектор по охране памятников

*Левичев*  
 (ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание  
Большой храм конца 18 века бес-  
столпный и пятиглавий трапезной.

Двухсветный куб четверика холод-  
ного храма с пониженным одноапсид-  
ным граненым алтарем, увенчан четы-  
рехскатной кровлей и луковичным  
пятиглавием.

Композицию церкви возглавляет  
стройный столп келюкельни, увенчан-  
ный луковичной главой.

Используется в качестве склада.  
Принадлежит Горторгу.