

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСРМинистерство культуры, Государственная инспекция  
(наименование республиканского органа охраны памятников)  
по охране памятников истории и культуры.

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Торговый рядII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

XVIII векIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Карельская АССР, Лудожский  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,  
р-н, с. Колодозеро, в 75 км к юго-востоку от гор.  
Лудож  
райональный округ; населенный пункт; пути подъезда)V. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
	музей библиотека клуб		больня, санкт., дворца.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 1  
 Фото фрагментов—  
 Гипспласт—  
 Обмеры: план— 1  
           фасад—  
           разрез—  
 Схематический план  
 охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального искусства — автор, строитель, заказчик, история создания.

*Автор, строитель, заказчик неизвестны.*

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

*В конце XIX в. были заложены широкие проемы для торговли, новые двери, пропилены стены, надстроены северо-западный сруб, зашиты досками пространство между торговыми рядами и северо-восточным амбаром, поставлен юго-западный амбар с четырехскатным покрытием.*

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, надичие, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; надичие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Широкий проём ворот ограды бывшего Колодозерского погоста перекрыт лубковой аркой. Вход фланкируется торцовыми помещениями (лавками). Вместе с поставленными перед их фронтонами албарами торговый ряд образует торговую площадь. Арочный проём ворот акцентирован небольшой башенкой, перекрытой плоским колпаком. Лавки, образующие ограду погоста, с глубокими двухметровыми навесом перед главным фасадом, общей протяженностью почти 26 м, завершаются выступающими вперед албарами. Прежде торговый ряд состоял из 6-ти изолированных клеток с очень широким проёмом с лицевого фасада каждая. Проемы закрывались ставнями-примавками. Глубина торговых помещений составляет около 230 см (225×227), а ширина колеблется от 293-х до 394-х см.

Стены клеток рублены «в обло» и гладко отесаны изнутри. Под навесом устроен деревянный помост, а внутри брёвен поперёк стен, образующие навес, поддерживались круглыми столбами. Основание двухскатной крыши — слесы, рубленные во фронтонах поперёк стен.

Почти квадратной в плане (306×300) северо-восточный албар перекрыт двухскатной крышей по сплошному бревенчатому накату.

(см. приложение)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

# XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий погодков пола декора фасадов интерьеров			+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикладн. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаменты скульптуры грунта красочного слоя				

# X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану \_\_\_\_\_

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

*Предлагается установить охранную зону радиусом 200 м и зону регулирования застройки 600 м.*



\*D000026552\*

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

*Колодозерский сельсовет, склад совхоза.*

д) дата и № охранного документа \_\_\_\_\_

Дата составления паспорта \_\_\_\_\_

Составитель *Кеалунд ВФ*  
(и. о. должность или профессия)

*30 ноября* 1970 г.

Инспектор по охране памятников \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

М. П.

Приложение к пункту VII  
паспорта на памятник  
Торговый ряд из с. Колодозера  
Лудокского р-на.

Он имеет трёхкосящатую дверь. Внутри видны пазы — следы сусеков. Стены по высоте сусеков отесаны со скруглением углов.

Юго-западной амбар с вальмовой стропильной крышей. Арка ворот выпалена из досок по кружалам. Надворотный сруб обшит досками и перекрыт стропильной крышей.

Общая площадь застройки — 154 кв. м. Рабочая площадь — 44,5 кв. м.

Торговый ряд датирован на основании анализа архитектурно-строительных особенностей ансамбля сооружения.

