

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
 (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
 Министерство культуры РСФСР. Инспекция по охране памятников культуры.

исполнительные республиканские органы охраны памятников

ПАСПОРТ

Лешин. и/р/с

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Кладовые Мухомкина (2 здания)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент искусства
		3.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1900-е гг./ориентировочно/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Лух, Пушкинская ул. 8 и 16

(СССР, край, область, район, автономная обл.)

административный округ; почтовый адрес; пути выезда

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

во первонач. назначении	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилищно-вещевые	хозяйственно-вспомог.	не используется
	книж. фонд		здан. памят. арх.		упреждение торгов. уличн. торгов.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов — 2
- Генплан — 1
- Обмеры: план — 1
- фасад — 1
- разрез — 1
- Схематический план охранной зоны — 1

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производилась раскопка и раскопка, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Купец Мутошкин - житель г. Луза имел ранее несколько жилых домов на одной улице / ныне ул. Пушкина/. Ему же принадлежали и две кирпичные кладовые - традиционно решенные в форме сундука. Обе они имеют почти одинаковые размеры и фасадную трактовку. Кладовые были построены в начале XX века /1900-1907 гг./.

Одна из них используется как склад зерна, другая /чертежи которой прилагаются/ является гаражом.

01 перестройка в ст. 70, изменение первоначальной формы здания

В кладовой /гараже/ на южном фасаде первоначальный дверной проем за счет позднейших воротами, часть западной стены разрушена. В кладовой складе - наружное решение здания осталось без существенных изменений. Интерьеры в обеих постройках переоборудованы.

02 реставрационные работы (объект, характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент, пластика	— основные особенности композиционного и колористического решения.

Кладовые размещаются на ул. Пушкина, идущей в направлении с запада на восток в северной части г. Луки. Обе они ориентированы главными фасадами на улицу и стоят в соответствии с красной линией застройки.

Постройки имеют аналогичные размеры и наружное решение. Они выложены из красного кирпича разм. 24x12,5x 7,5см. Снаружи здания побелены без штукатурки. Перекрыты крутыми цилиндрическими сводами. Наружное покрытие кровли — листовое железо. Длина здания — 9,2м, ширина — 8,90м. Декорировку имеет только главный /восточный/ фасад, обращенный на улицу.

Кровля здесь завершена в виде треугольного фронтона с закругленной верхней и волнообразными сторонами. У основания фронтона проходит два ряда палочек прямоугольного профиля.

Первоначальные интерьеры не сохранились. Полы разрушены /сейчас земляные/. Ранее был деревянный настил.

Входные проемы и окно во фронтоне имеют железные кованые двери /станки

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной

Представляет интерес не только архитектурная трактовка зданий, строго отвечающая их назначению, но и "комплексность" их размещения — несколько совершенно одинаковых построек на одной улице.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Не выявлен.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола дверей фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. ис-ва
для памятников монументального искусства:	цоколи постаменты скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
+	++ +	+	
Отсутствует			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны _____

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа в принятии оод. охраны _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ) _____



D000028602

г) фактическая принадлежность и конкретное использование _____

В здании ^{1,10}различесен

гараж. Принадлежит Лукскому Райпотребсоюз, в 4. кв - склад.

д) дата и № охранного документа _____

Оглозинникова Е.А., архит.

Цена экземпляра паспорта _____

Составитель _____

(ф. и. о., должность или профессия)

I СЕРИЯ

Оглозинникова Е.А.
(подпись)



Для производственной группы
объекта урбанистики культуры _____

(подпись)









МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

(индекс)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РОССИЯ

Министерство Культуры СССР

Адрес Ивановская обл., г. Луза, ул. Пушкина

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Кладовая Мухоморова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
---------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1900 -е гг. /ориентировочно/

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилое помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по исполъз.

Целесообразно переоборудование под магазин

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
----	-----

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

мест хранения документов

Дата составления карточки

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	

1974 г.

М. П.

Составитель Опачовникова Е.А.

Инспектор по охране памятников

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(ф. и. о., подпись)



Опачовникова Е.А.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кладовые расположены на ул. Пущина - в восточной северной части г. Лука. Они размещены на расстоянии около 200 м друг от друга и ориентированы на проезжую часть улицы. Объемы аналогичны друг другу - прямоугольники кирпичных стен перекрыты цилиндрической железной кровлей, образующей на южном фасаде закругленный треугольный фронтон с волнообразными боковыми сторонами. Стены выполнены из кирпича разм. 24x12,5x7,5 см. Толщина стен - 60 см. Дверные проемы выполнены из чугуна. В одной кладовой - склад, в другой - гараж. Принадлежат Лукокому Райнот-Ребсову.