

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ

(НЕДВИЖИМЫЕ)

РЕСПУБЛИКА Россия. Министерство культуры

Управление охраны культурного наследия
(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Парк Национальный природный Водлозерский.
Дом жилой Могучей

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

нач. XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Респ. Карелия, Пудожский р-н,
(Респ., край, область, район, автономная обл.,

д. Коскосалма, в 17-ти км от Куранаволока
(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровит. знач.	жилищное помещение	хозяйственное	не используется
+	музей библ. клуб	-	белоз. санит. д/ота	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Вкладыш-1

Фото общего вида — 3
 Фото фрагментов — 4
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 2
 фасад —
 разрез —
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)

для памятников археологии

— история возникновения: кем и когда производилась разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель — неизвестны. Построен в нач. XX в. для крестьянской семьи Могучей А.

Датируется на основании архитектурно-конструктивных особенностей, таких как прямообрезанный дорожный тес на заводских гвоздях.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальной облики памятника.

Во втор. пол. XX в. утрачены причелины, частично разрушены хлева.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Расположен в прибрежном ряду домов вдоль восточного берега острова Канзанаволок. Главным фасадом обращен на о.Водлозеро.

Представляет собой дом-комплекс типа "брус" с уширенным двором-сараем. Прямоугольный в плане объем с выступающей на север дворовой частью рублен из круглых бревен "в обло", покрыт общей двухскатной самцово-слеговой крышей. С юга и запада вплотную к дому приставлены автономные срубы хлевов, покрытые на один скат.

Жилая часть — четырехстенка на подклете с четырьмя окнами на лицевом и с тремя — на боковых фасадах. Две шкафные перегородки выделяют кухню, спальню и комнату. Русская печь расположена у середины входной стены, устьем ориентирована на боковой северный фасад. На чердаке оборудована светелка. Хозяйственная часть отделена от жилья двухэтажными сенями с самостоятельными входами на первый и второй этажи. Внутри сеней расположены две лестницы: междуэтажная и чердачная (в светелку). В уровне жилья на южном фасаде в сени ведет крыльцо в виде площадки на столбах с одномаршевой лестницей по косоурам и односкатным навесам. Под крыльцом — вход на первый этаж. Сени освещаются одним окном на северном фасаде.

В хозяйственной части на нижнем ярусе расположен двор с боковыми воротами и широким проемом на западной стене. Через южные ворота осуществляется вход в пристроенные хлева — прямоугольный в плане сруб с небольшими окнами на боковых стенах. К проему на западной стене так же примыкают хлева с окном на южном фасаде. Второй ярус занимает равновеликий двору сарай с воротами и взвозом на северном фасаде.

см.Вкладыш

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный для Водлозерья нач.ХХ в. крестьянский дом-комплекс с хорошо сохранившейся структурой и интерьером.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не обнаружены

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:

для памятников археологии: культурного слоя, важнейших находок, конструкций, стел, покрытий, потолков, пола, декора фасадов, интерьеров

в интерьере: живопись, скульптуры, приклад. иск-ва

для памятников монументального искусства: доклады, постаменты, скульптуры, грунта, красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
	+		
	+	+	
	+		+
	-		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

российская	республика	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану НЕ ИМЕЕТСЯ

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Находится в частном владении, жилой дом

д) дата и № охранного документа НЕ ИМЕЕТСЯ

Дата составления паспорта

Составитель Копнин В.Г. архитектор
(ф. и. о. должность или профессия)

(подпись)

10 . 02 199 6.

Инспектор по охране памятников Меркова В.М.

(подпись)



ВКЛАДЫШ I

д. Коскосалма
 Пудожский р-н
 Карелия

Парк Национальный природный Водлозерский
 Дом жилой Могучей
 нач. XX в.

К п. У П а)

Оба яруса хозяйственной части связаны дверными проемами с сенями.

Главный фасад - торцовый, симметричный на 4 окна. Углы сруба обшиты досками в виде лопаток. В уровне самца - окно светелки с двумя перерубами по бокам, нижние бревна которых выступают консолю вперед. Наличники на окнах рамочные из профилированной доски. Декоративные элементы отсутствуют, за исключением кронштейнов порезанных снизу контурно "гуськом" с цилиндрическим элементом на конце.

Стены изнутри жилой части отесаны со скруглением углов. Полы и потолки из широких плах по балкам.

Кровля из двух слоев дороженного теса на гвоздях.

Габариты в плане без хлевов 16,6х9,4 м.











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РФ ^{3.2 №} -I.6I.I3
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Россия Управление охраны культурного наследия (индекс)
 Адрес Респ. Карелия, Пудожский р-н, д. Коскисаалма (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Парк Национальный природный

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Водлозерский. Дом жилой Могучей.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
+				+		

предлож. по исполь.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республика.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки 1996 г.

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
	+	+			

РНИИ Искусств.

Составитель Копнин В.Г. - архитектор
 (ф., и., о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.
 (ф., и., о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом-комплекс типа "брус" с уширенным двором-сараем. Прямоугольный в плане объем с выступающей на север дворовой частью рублен из круглых бревен. В обло; покрыт общей двухскатной самцово-слеговой крышей. С юга и запада впритык к дому приставлены автономные срубы хлевов, покрытые на один скат. Жилая часть - четыре рехстенки на подклете со светелкой. Сени двухэтажные с внутренней лестницей и двумя входами на каждый этаж. Крыльцо в виде площадки на столбах с навесом. Хоз. часть включает двор с боковыми воротами и двумя пристройками хлевов. Равно великий двору сарай имеет боковые ворота со взвозом. Главный фасад - торцовый, симметричный на 4 окна. В уровне щипца - окно светелки и два переруба с консольными нижними бревнами. Из декора - резные кронштейны и рамочные наличники. Габариты в плане 16,6x9,4 м.

Характерный для Водлозерья нач. XX в. жилой крестьянский дом-комплекс.